

SÉLECTION DES FRAISES

90



FRAISES DENTURE DROITE

106



FRAISES EN BOUT Z = 1

110



FRAISES EN BOUT Z = 2

116



FRAISES EN BOUT Z = 3

128



FRAISES EN BOUT Z = 4

144



FRAISES MULTIDENTS

148



FRAISES PROFIL ÉBAUCHE

151



FRAISES TECHNOLOGIE COOL+®

157



FRAISES HAUTE AVANCE

161



FRAISES TORIQUES

162



FRAISES HÉMISPHERIQUES

170



FRAISES DIAMANT & PCD

468



FRAISES POUR COMPOSITES / KEVLAR®

180



OUTILS SUR DEMANDE

182



INFORMATIONS

183



CONDITIONS DE COUPE

184

SÉLECTION DES FRAISES

✓ = article de stock

* pour matériaux non-ferreux

	Z	Page	Ébauche Finition		☐ CARBURE	☒ DLC*	
FRAISES DENTURE DROITE							
DIXI 7060 Ø0.50 - Ø6.00	1	106	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓		
DIXI 7063 Ø0.40 - Ø4.00	1	107	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓		
DIXI 7232 Ø2.00 - Ø8.00	2	108	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○	 DIN 6528	✓		
DIXI 7233 Ø0.50 - Ø6.00	3	109	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓		

FRAISES EN BOUT Z=1

DIXI 7561 Ø2.00 - Ø12.00	1	110	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○	 25°	✓	✓*	
DIXI 7305 Ø1.00 - Ø12.00	1	111	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○	 25°	✓		
DIXI 7315 Ø2.00 - Ø12.00	1	112	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○	 25°	✓		
DIXI 7306 Ø1.00 - Ø12.00	1	113	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○	 25°	✓		
DIXI 7307 Ø1.00 - Ø12.00	1	114	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○	 25°	✓	✓*	
DIXI 7308 Ø6.00 - Ø8.00	1	115	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○	 25°	✓		

ISO	P			M	K	N					S	H	
VDI 3323	1-5	6-9	10-13	14.1-14.4	15-20	21-22	23-25	26-28	29-30	-	31-35	36-37	38-41

Acier non allié	Acier faibl. allié	Acier fort. allié	Acier inox aust.	Fonte	Alliage aluminium corroyé	Fonte aluminium (Si)	Alliage Cu Bronze Laiton	Plastique Composite Graphite Bois	Argent Or	Super alliage Ni/Co	Titane Alliage de titane	Acier Fonte > 45 HRC
-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	--------------------------	----------------------

					○		⊙	○	⊙			
○					○		⊙	○	⊙		○	
					○	⊙	⊙	○	⊙			
○					○		⊙	○	⊙		○	














					⊙	○	○		○			
								⊙				
								⊙				
								⊙				
					⊙	○		○				
					⊙	○						

○ bien ⊙ excellent

SÉLECTION DES FRAISES

✓ = article de stock

* pour matériaux non-ferreux

FRAISES EN BOUT Z=2		Z	Page	Ébauche Finition		☐ CARBURE	☒ TiAIN	☒ C-TOP	☒ DIAMANT*
DIXI 7242 Ø0.10 - Ø20.00		2	116	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		
DIXI 7342 Ø0.10 - Ø12.00		2	118	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓		✓	
DIXI 7202 Ø1.50 - Ø12.00		2	119	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		✓*
DIXI 7222 Ø3.00 - Ø20.00		2	120	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		✓*
DIXI 7240 Ø0.04 - Ø5.50		2	121	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		
DIXI 7240-3D Ø0.15 - Ø3.00		2	122	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		
DIXI 7240-5D Ø0.30 - Ø3.00		2	122	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		
DIXI 7240-8D Ø0.40 - Ø3.00		2	122	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		
DIXI 7240-10D Ø0.50 - Ø3.00		2	122	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		
DIXI 7240-12D Ø0.50 - Ø1.70		2	122	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		
DIXI 7240-15D Ø0.50 - Ø1.35		2	122	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		
DIXI 7582 Ø1.00 - Ø20.00		2	126	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		
DIXI 7572 Ø3.00 - Ø12.00		2	127	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓		✓*

ISO	P			M	K	N					S		H
VDI 3323	1-5	6-9	10-13	14.1-14.4	15-20	21-22	23-25	26-28	29-30	-	31-35	36-37	38-41

Acier non allié	Acier faibl. allié	Acier fort. allié	Acier inox aust.	Fonte	Alliage aluminium corroyé	Fonte aluminium (Si)	Alliage Cu Bronze Laiton	Plastique Composite Graphite Bois	Argent Or	Super alliage Ni/Co	Titane Alliage de titane	Acier Fonte > 45 HRC
-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	--------------------------	----------------------














⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	⊙	○	○	
⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	⊙		⊙	⊙	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	⊙		○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	⊙			○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	⊙	○	○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	⊙	○	○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	⊙	○	○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	⊙	○	○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	⊙	○	○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	⊙	○	○	
○					⊙	⊙	○	○	⊙			
					⊙	⊙	○	○	⊙			

○ bien ⊙ excellent

SÉLECTION DES FRAISES

✓ = article de stock

* pour matériaux non-ferreux

FRAISES EN BOUT Z=3		Z	Page	Ébauche Finition		CARBURE □	TAIN ■	C-TOP ■	XIDUR ■	CUTINOX ■	DIXAL ■	DLC* ■	DIAMANT* ■
DIXI 7243 Ø0.35 - Ø20.00		3	128	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓						
DIXI 7343 Ø0.30 - Ø16.00		3	129	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●○		✓		✓					
DIXI 7343-5D Ø0.30 - Ø12.00		3	130	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●○				✓					
DIXI 7203 Ø2.00 - Ø20.00		3	131	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓						
DIXI 7223 Ø3.00 - Ø12.00		3	132	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓						✓*
DIXI 7333 Ø0.30 - Ø10.00		3	133	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●○		✓				✓			
DIXI 7333-3D Ø0.30 - Ø4.00		3	134	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●○		✓				✓			
DIXI 7333-5D Ø0.30 - Ø3.00		3	134	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●○		✓				✓			
DIXI 7333-8D Ø0.30 - Ø3.00		3	134	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●○		✓				✓			
DIXI 7543 Ø1.00 - Ø12.00		3	136	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○					✓				
DIXI 7583 Ø0.30 - Ø6.00		3	137	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓					✓*	
DIXI 7253 Ø3.00 - Ø16.00		3	138	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●○						✓			
DIXI 7563 Ø4.00 - Ø20.00		3	139	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●●							✓		

ISO	P			M	K	N					S		H
VDI 3323	1-5	6-9	10-13	14.1-14.4	15-20	21-22	23-25	26-28	29-30	-	31-35	36-37	38-41

Acier non allié	Acier faibl. allié	Acier fort. allié	Acier inox aust.	Fonte	Alliage aluminium corroyé	Fonte aluminium (Si)	Alliage Cu Bronze Laiton	Plastique Composite Graphite Bois	Argent Or	Super alliage Ni/Co	Titane Alliage de titane	Acier Fonte > 45 HRC
-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	--------------------------	----------------------





⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	○	○	○	
⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	⊙		⊙	⊙	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	⊙		⊙	⊙	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	○		○	
○	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	○		○	
⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	⊙		⊙	○	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	⊙		⊙	○	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	⊙		⊙	○	⊙	
⊙	○	○	⊙								⊙	
○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	○	⊙		○	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙						⊙	⊙	
					⊙	⊙	○		○			

○ bien ⊙ excellent







SÉLECTION DES FRAISES

✓ = article de stock

* pour matériaux non-ferreux

	Z	Page	Ébauche Finition		CARBURE □	TAIN ■	CUTINOX ■	DIXAL ■	DIAMANT* ■
FRAISES EN BOUT Z=3									
DIXI 7563-FC Ø6.00 - Ø20.00 	3	139	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●●					✓	
DIXI 7273 Ø3.00 - Ø16.00 	3	140	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●●		✓	✓			
DIXI 7323 Ø3.00 - Ø12.00 	3	141	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓				
DIXI 7593 Ø6.00 - Ø20.00 	3	142	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓				

FRAISES EN BOUT Z=4

DIXI 7244 Ø0.40 - Ø20.00 	4	143	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓			✓*
DIXI 7204 Ø2.00 - Ø6.00 	4	144	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓			
DIXI 7224 Ø3.00 - Ø20.00 	4	145	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○		✓	✓			✓*
DIXI 7264 Ø1.50 - Ø20.00 	4	146	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●●				✓		
DIXI 7264-3D Ø6.00 - Ø20.00 	4	146	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●●				✓		
DIXI 7254 Ø3.00 - Ø12.00 	4	147	Ébauche ●●●●○ Finition ●●●●○				✓		

ISO	P			M	K	N					S		H
VDI 3323	1-5	6-9	10-13	14.1-14.4	15-20	21-22	23-25	26-28	29-30	-	31-35	36-37	38-41

Acier non allié	Acier faibl. allié	Acier fort. allié	Acier inox aust.	Fonte	Alliage aluminium corroyé	Fonte aluminium (Si)	Alliage Cu Bronze Laiton	Plastique Composite Graphite Bois	Argent Or	Super alliage Ni/Co	Titane Alliage de titane	Acier Fonte > 45 HRC
-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	--------------------------	----------------------

					⊙	⊙	○		○			
○	○	○	○	○	⊙	⊙	○	○	○		○	
								⊙				
					⊙	⊙						




⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	○		○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	○		○	
○	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	○		○	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙						⊙	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙						⊙	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙						⊙	⊙	

○ bien ⊙ excellent









SÉLECTION DES FRAISES

✓ = article de stock

* pour matériaux non-ferreux

FRAISES MULTIDENTS		Z	Page	Ébauche Finition		☐ CARBURE	☒ TiAIN	☒ C-TOP	☒ XIDUR	☒ CUTINOX	☒ DAC*	☒ DLC*
DIXI 7560 Ø0.35 - Ø20.00		3-8	148	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓					✓*
DIXI 7520 Ø0.40 - Ø16.00		3-10	149	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●					✓			
DIXI 7800 Ø12.00 - Ø35.00		4-6	150	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓						

FRAISES PROFIL ÉBAUCHE

DIXI 7210 Ø3.00 - Ø12.00		3	151	Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○		✓				✓		
DIXI 7213 Ø4.00 - Ø20.00		3	152	Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○		✓	✓					
DIXI 7214 Ø6.00 - Ø20.00		4	153	Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○		✓	✓					
DIXI 7215 Ø6.00 - Ø16.00		3	154	Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○							✓	
DIXI 7215-FC Ø6.00 - Ø16.00		3	154	Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○							✓	
DIXI 7217 Ø6.00 - Ø12.00		4	155	Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○		✓						
DIXI 7220 Ø3.00 - Ø16.00		3-4	156	Ébauche ●●●●● Finition ●●○○○				✓				
DIXI 7220-3D Ø3.00 - Ø8.00		3-4	156	Ébauche ●●●●● Finition ●●○○○				✓				

ISO	P			M	K	N					S		H
VDI 3323	1-5	6-9	10-13	14.1-14.4	15-20	21-22	23-25	26-28	29-30	-	31-35	36-37	38-41

Acier non allié	Acier faibl. allié	Acier fort. allié	Acier inox aust.	Fonte	Alliage aluminium corroyé	Fonte aluminium (Si)	Alliage Cu Bronze Laiton	Plastique Composite Graphite Bois	Argent Or	Super alliage Ni/Co	Titane Alliage de titane	Acier Fonte > 45 HRC
-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	--------------------------	----------------------

⊙	⊙	○	○	⊙			⊙		⊙	○	○	
		○								○		⊙
								⊙				

⊙	⊙	○	⊙	○	⊙	○	⊙		⊙	○	○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	○		○		○	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	○		○		○	
					⊙	⊙	⊙		⊙			
					⊙	⊙	⊙		⊙			
								⊙				
⊙	⊙	⊙	⊙	○			○		⊙	⊙	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	○			○		⊙	⊙	⊙	

○ bien ⊙ excellent

SÉLECTION DES FRAISES

✓ = article de stock

* pour matériaux non-ferreux

FRAISES TECHNOLOGIE COOL+	Z	Page	Ébauche Finition		CARBURE □	TAIN ■	C-TOP ■	DICUT ■	XIDUR ■	CUTINOX ■
DIXI 7442 COOL+ Ø0.30 - Ø5.00	2	157	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓		✓			
DIXI 7443 COOL+ Ø0.30 - Ø10.00	3	158	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓		✓			
DIXI 7443-5D COOL+ Ø0.30 - Ø10.00	3	159	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓			
DIXI 7453 COOL+ Ø0.40 - Ø10.00	3	160	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓			

FRAISES HAUTE AVANCE

DIXI 7702 Ø0.50 - Ø12.00	2	161	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●						✓	
------------------------------------	---	-----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--

FRAISES TORIQUES

DIXI 7250-3D Ø0.40 - Ø3.00	2	162	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓				
DIXI 7353 Ø0.40 - Ø12.00	3	164	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓		✓			
DIXI 7070 Ø3.00 - Ø12.00	4-6	165	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●						✓	
DIXI 7265 Ø2.00 - Ø12.00	4	166	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●							✓
DIXI 7554 Ø2.00 - Ø12.00	4	167	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓				
DIXI 7552 Ø3.00 - Ø16.00	2	168	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓			✓		

ISO	P			M	K	N					S	H	
VDI 3323	1-5	6-9	10-13	14.1-14.4	15-20	21-22	23-25	26-28	29-30	-	31-35	36-37	38-41

Acier non allié	Acier faibl. allié	Acier fort. allié	Acier inox aust.	Fonte	Alliage aluminium corroyé	Fonte aluminium (Si)	Alliage Cu Bronze Laiton	Plastique Composite Graphite Bois	Argent Or	Super alliage Ni/Co	Titane Alliage de titane	Acier Fonte > 45 HRC
-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	--------------------------	----------------------

⊙	⊙	⊙	⊙	○			⊙		⊙	⊙	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	○			⊙		⊙	⊙	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	○			⊙		⊙	⊙	⊙	
⊙	⊙	⊙	⊙	○			⊙		⊙	⊙	⊙	

⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	⊙		○	⊙	⊙	⊙
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---



○	○	○	○	⊙	○	○	⊙	○	○		○	
⊙	⊙	⊙	⊙	○			⊙		⊙	⊙	⊙	
		○								○	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙						⊙	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	○	○	○	○	○		⊙	
					⊙	⊙	⊙		○		⊙	

○ bien ⊙ excellent










SÉLECTION DES FRAISES

✓ = article de stock

* pour matériaux non-ferreux

FRAISES TORIQUES	Z	Page	Ébauche Finition		CARBURE □	TiN ■	C-TOP ■	DICUT ■	DIXAL ■	DIAMANT* ■
DIXI 7565 Ø4.00 - Ø20.00 	3	169	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●						✓	
DIXI 7565-FC Ø6.00 - Ø20.00 	3	169	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●						✓	

FRAISES HÉMISPÉRIQUES

DIXI 7032 Ø0.06 - Ø16.00 	2	170	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓		✓		✓*
DIXI 7042 Ø2.00 - Ø20.00 	2	172	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓				✓*
DIXI 7046 Ø0.20 - Ø12.00 	2	173	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓		✓		✓*
DIXI 7045 Ø0.20 - Ø12.00 	2	174	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓		✓		✓*
DIXI 7047-8D Ø0.20 - Ø12.00 	2	174	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓		✓		✓*
DIXI 7047-10D Ø0.20 - Ø12.00 	2	174	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓		✓		✓*
DIXI 7047-12D Ø0.20 - Ø5.00 	2	174	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓		✓		✓*
DIXI 7047-15D Ø0.20 - Ø4.00 	2	174	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓		✓		✓*
DIXI 7047-18D Ø0.20 - Ø3.00 	2	174	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓		✓		✓*

ISO	P			M	K	N					S		H
VDI 3323	1-5	6-9	10-13	14.1-14.4	15-20	21-22	23-25	26-28	29-30	-	31-35	36-37	38-41

Acier non allié	Acier faibl. allié	Acier fort. allié	Acier inox aust.	Fonte	Alliage aluminium corroyé	Fonte aluminium (Si)	Alliage Cu Bronze Laiton	Plastique Composite Graphite Bois	Argent Or	Super alliage Ni/Co	Titane Alliage de titane	Acier Fonte > 45 HRC
-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	--------------------------	----------------------

					⊙	⊙	○		○			
					⊙	⊙	○		○			

⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	
⊙	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	



○ bien

⊙ excellent

SÉLECTION DES FRAISES

✓ = article de stock

* pour matériaux non-ferreux

	Z	Page	Ébauche Finition		☐ CARBURE	☒ TAIN	☒ XIDUR	☒ DLC*
FRAISES HÉMISPHERIQUES								
DIXI 7532 Ø0.20 - Ø10.00	2	176	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓	
DIXI 7532-3D Ø0.20 - Ø10.00	2	177	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓	
DIXI 7532-5D Ø0.20 - Ø10.00	2	177	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓	
DIXI 7532-8D Ø0.20 - Ø4.00	2	177	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓	
DIXI 7532-10D Ø0.40 - Ø3.00	2	177	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓	
DIXI 7532-12D Ø0.50 - Ø2.00	2	177	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓	
DIXI 7532-15D Ø0.60 - Ø2.00	2	177	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓	
DIXI 7542 Ø1.00 - Ø12.00	2	178	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●				✓	
DIXI 7033 Ø1.00 - Ø10.00	3	179	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓	✓		

FRAISES POUR COMPOSITES

DIXI 7102 Ø6.00 - Ø12.00	2	180	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓			✓*
DIXI 7112 Ø5.00 - Ø12.70	2	181	Ébauche ●●●●● Finition ●●●●●		✓			

ISO	P			M	K	N					S		H
VDI 3323	1-5	6-9	10-13	14.1-14.4	15-20	21-22	23-25	26-28	29-30	-	31-35	36-37	38-41


Acier non allié	Acier faibl. allié	Acier fort. allié	Acier inox aust.	Fonte	Alliage aluminium corroyé	Fonte aluminium (Si)	Alliage Cu Bronze Laiton	Plastique Composite Graphite Bois	Argent Or	Super alliage Ni/Co	Titane Alliage de titane	Acier Fonte > 45 HRC
-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	--------------------------	----------------------

		○								○		◎
		○								○		◎
		○								○		◎
		○								○		◎
		○								○		◎
		○								○		◎
		○								○		◎
		○								○		◎
◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	

Kevlar®

								◎				
									○			

○ bien ◎ excellent

**DIXI 7060****Z = 1****P.184****FRAISES À DENTURE DROITE**

- Fraises 2 tailles, denture droite, face de coupe et dépouilles polies et fond plat.
- Outils développés pour l'usinage sans bavure et sans déformation des matériaux à bonne usinabilité. Une application typique, la finition de composants horlogers.

Ébauche ●●○○○○ Finition ●●●●○○ bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							


ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○				○	○				

$D_{1 \pm 0.01}$	L_1	D_{h5}	L	CARBURE
0.50	1.00	4	35	965456
0.60	1.20	4	35	965457
0.70	1.50	4	35	965458
0.80	1.50	4	35	960645
0.90	1.50	4	35	960646
1.00	1.50	4	35	960647
1.00 >	2.50	4	35	964328
1.10	2.00	4	35	960648
1.20	2.00	4	35	960649
1.30	2.00	4	35	960650
1.40	2.00	4	35	960651
1.50	2.00	4	35	960652
1.60	2.00	4	35	960653
1.70	2.50	4	35	960654
1.80	2.50	4	35	960655
1.90	2.50	4	35	960656
2.00	2.50	4	35	960657
2.50	3.00	4	35	960658
3.00	3.50	4	42	960659
3.50	4.00	4	42	960660
4.00	5.00	4	42	960661
4.50	6.00	6	50	960662
5.00	7.00	6	50	960663
6.00	7.00	8	50	960664



DIXI 7063

Z = 1



P.184

FRAISES 1 DENT 3/4



- Fraises 2 tailles, denture droite, face de coupe et dépouilles polies et fond plat. Géométrie renforcée pour plus de rigidité et moins de balourd.
- Outils développés à l'usinage sans bavure et sans déformation des matériaux à bonne usinabilité. Une application typique, la finition de composants horlogers.


Ébauche ●●●●●●●● Finition ●●●●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○																		


ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○				○	○				

$D_{1 \pm 0.01}$ L_1 D_2 L_2 D_{h5} L CARBURE

0.40	0.80	1.50	4.60	4	35	987593
0.50	1.00	1.50	4.60	4	35	983250
0.60	1.20	1.50	4.60	4	35	987594
0.70	1.50	1.50	4.60	4	35	987595
0.80	1.50	1.50	4.60	4	35	987596
0.90	1.50	2.00	5.10	4	35	987581
1.00	1.50	2.00	5.10	4	35	983251
1.00 >	2.50	2.00	5.10	4	35	987582
1.10	2.50	2.00	6.00	4	35	987597
1.20	2.50	2.00	6.00	4	35	987598
1.30	2.50	3.00	6.00	4	35	987599
1.40	2.50	3.00	6.00	4	35	987583
1.50	2.50	3.00	6.00	4	35	983252
1.50 >	3.50	3.00	6.50	4	35	987600
1.60	3.50	3.00	6.50	4	35	987585
1.70	3.50	3.00	6.50	4	35	987586



$D_{1 \pm 0.01}$	L_1	D_{h5}	L	CARBURE
1.80	3.50	4	35	987601
1.90	3.50	4	35	987602
2.00	4.00	4	35	983253
2.20	4.00	4	35	987603
2.50	4.00	4	35	987604
2.80	4.00	4	35	987605
3.00	4.00	4	35	983254
4.00	5.00	4	35	987584





DIXI 7232

Z = 2



P.186



FRAISES À DENTURE DROITE



Ébauche ●●●○○○ Finition ●●●○○○ ○ bien ⊙ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙			○	○								

D _{1e8}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE
2	6	2	38	42540
3	7	3	38	42541
4	8	4	50	42542
6	10	6	57	42543
8	16	8	63	42544



DIXI 7233

Z = 3



P.186



FRAISES À DENTURE DROITE



- Fraises 2 tailles, denture droite, face de coupe et dépouilles polies.
- Outils développés pour l'usinage sans bavure et sans déformation des matériaux à bonne usinabilité. Une application typique, la finition de composants horlogers.


Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○																		


ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○				○	○	○	○		○	○				○	○				

D ₁	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE
Ø<2.00 - 0/-0.01 Ø≥2.00 - 0/-0.02 D1=D - e8				
0.50	1.50	3	38	378215
0.60	1.80	3	38	378216
0.70	2.10	3	38	378217
0.80	2.40	3	38	378218
0.90	2.70	3	38	378219
1.00	3.00	3	38	378220
1.10	3.00	3	38	378221
1.20	3.00	3	38	378222
1.30	3.00	3	38	378223
1.40	3.00	3	38	378224
1.50	4.00	3	38	378225
1.60	4.00	3	38	378226
1.70	4.00	3	38	378227
1.80	4.00	3	38	378228
1.90	4.00	3	38	378229
2.00	5.00	3	38	378230
3.00	6.00	4	38	378231
4.00	6.00	4	38	378232
5.00	8.00	6	51	378233
6.00	8.00	6	51	378234





FRAISES 1 DENT POUR ALUMINIUM



- Fraises 2 tailles développées pour l'usinage de profilés aluminium et plaques fines.
- Le revêtement DLC améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux dans le cas d'usinage à sec ou avec émulsion.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations																					

D _{1 e8}		L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	DLC *
2	0.10 × 45°	4	3	38	46560	971284
3	0.15 × 45°	6	3	38	46561	971285
4	0.15 × 45°	12	4	50	46562	971286
5	0.15 × 45°	14	5	50	46563	960345
6	0.20 × 45°	16	6	50	46564	967038
8	0.20 × 45°	20	8	60	46565	992675
10	0.20 × 45°	22	10	70	46566	996345
12	0.20 × 45°	25	12	70	46567	965525

* pour matériaux non-ferreux



P.188



FRAISES 1 DENT POUR PLASTIQUE HÉLICE À DROITE, RENFORCÉE




- Fraises 2 tailles, hélice à droite, goujure et dépouilles polies.
- Outils à grand pouvoir tranchant et à débit de copeaux élevé, recommandés pour un état de surface fin dans les plastiques (PMMA, PET, PVC...), bois et HPL. Amélioration des états de surface grâce à sa géométrie renforcée.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations																								


ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé			Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations																						

D _{1e8}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE
2	8	3	30	414392
2	6	6	50	414393
3	9	3	30	414394
3	9	6	50	414395
4	13	4	50	414396
4	13	6	50	414397
5	16	5	60	414398
5	16	6	50	414399
6	16	6	50	414400
6	22	6	60	414401
6	32	6	70	414402
8	12	8	60	414403
8	22	8	60	414404
8	32	8	80	414405
10	23	10	60	414406
10	32	10	75	414407
12	42	12	100	414408



P.188

FRAISES TORIQUES 1 DENT DÉGAGÉES POUR PROFILÉS ALUMINIUM



- Fraises 2 tailles, toriques, hélice à droite, goujure et dépouilles polies, dégagées.
- Outils à grand pouvoir tranchant et à débit de copeaux élevé, recommandés pour un état de surface fin dans les profilés aluminium.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié					Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu-Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○																

D_{1e8}	L_1	D_2	L_2	D_{h5}	L	R	CARBURE
6	20	5.6	35	8	80	1.5	372757
8	22	7.6	50	10	90	1.5	372758




FRAISES EN BOUT
CORPS RENFORCÉ


P.190


 $D_1 > 6$



D_1 $\emptyset < 2.00 - 0/-0.01$ $\emptyset < 3.00 - 0/-0.02$ $\emptyset \geq 3.00 - e8$	L_1	D_{h5}	L	CARBURE	TiAIN
6.50	13.00	8	63	28932	57184
7.00	13.00	8	63	28933	57185
7.50	16.00	8	63	28934	57186
8.00	16.00	8	63	42271	57187
8.50	16.00	10	72	28936	57195
9.00	16.00	10	72	28937	57196
9.50	19.00	10	72	43038	57197
10.00	19.00	10	72	42352	57198
12.00	22.00	12	83	39944	57199
16.00	26.00	16	92	42354	57201
20.00	32.00	20	104	42356	57203



P.192

FRAISES EN BOUT CORPS RENFORCÉ



- Fraises 2 tailles, corps renforcé, à hautes performances.
- Outils développés pour l'usinage des matériaux coriaces.
- Le revêtement C-TOP extra lisse améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○				

D ₁	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	C-TOP
Ø<2.00 - 0/-0.01 Ø<3.00 - 0/-0.02 Ø≥3.00 - e8					


D ₁	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	C-TOP
Ø<2.00 - 0/-0.01 Ø<3.00 - 0/-0.02 Ø≥3.00 - e8					

0.10	0.15	4	38	334850	334910
0.15	0.25	4	38	334851	334911
0.20	0.30	4	38	334852	334912
0.25	0.40	4	38	334853	334913
0.30	0.45	4	38	334854	334914
0.35	0.55	4	38	334855	334915
0.40	0.60	4	38	334856	334916
0.50	0.80	4	38	334857	334917
0.60	0.90	4	38	334858	334918
0.70	1.10	4	38	334859	334919
0.80	1.20	4	38	334860	334920
0.90	1.40	4	38	334861	334921
1.00	1.50	4	38	334862	334922
1.10	1.70	4	38	334863	334923
1.20	1.80	4	38	334864	334924
1.30	2.00	4	38	334865	334925
1.40	2.10	4	38	334866	334926
1.50	2.30	4	38	334867	334927
1.60	2.40	4	38	334868	334928
1.70	2.60	4	38	334869	334929
1.80	2.70	4	38	334870	334930

2.00	3.00	4	38	334872	334932
2.50	4.00	4	38	334873	334933
3.00	4.50	6	55	334874	334934
4.00	6.00	6	55	334875	334935
5.00	7.50	6	55	334876	334936
6.00	9.00	6	55	334877	334937
8.00	12.00	8	64	334878	334938
10.00	15.00	10	67	334879	334939
12.00	18.00	12	74	334880	334940



FRAISES EN BOUT



- Fraises 2 tailles, pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAIN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DIAMANT améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux abrasifs.

Ébauche ●○○○○○ Finition ●●●●○○ bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé			Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

D_{1e8} L_1 D_{h5} L CARBURE TiAIN DIAMANT *

$\emptyset < 2.00 - 0/-0.01$
 $\emptyset \geq 2.00 - e8$


1.50	6	2.00	32	690	57063	
2.00	8	2.00	32	691	57064	61616
2.50	8	2.50	32	692	57065	
3.00	10	3.00	38	693	57066	36199
3.50	12	3.50	38	34760	57067	
4.00	12	4.00	50	694	57068	63847
4.50	12	4.50	50	41135	57069	
5.00	14	5.00	50	34623	57070	
6.00	16	6.00	50	34624	57071	
7.00	18	7.00	60	29769	57072	
8.00	20	8.00	63	698	57073	67513
9.00	20	9.00	67	43726		
10.00	22	10.00	72	699	57075	
12.00	22	12.00	73	30940	57077	

* pour matériaux non-ferreux



P.212

FRAISES EN BOUT LONGUES



- Fraises 2 tailles, longues, pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DIAMANT améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux abrasifs.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗


ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé			Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations	○	○	○	○	○	⊗	⊗	⊗	○	⊗	○	○				○	○					

D _{1 e8}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	TiAlN	DIAMANT *
3	30	3	60	44756	57124	60231
4	30	4	60	44757	57125	60232
5	35	5	75	44758	57133	60233
6	40	6	100	44759	57134	60234
8	40	8	100	44760	57135	60235
10	40	10	100	44761	57136	60236
12	45	12	100	44762	57137	60237
20	65	20	150	44766	57140	

* pour matériaux non-ferreux




Z = 2



P.198

FRAISES 2 TAILLES EXTRA COURTES, DÉGAGÉES



- Fraises 2 tailles, corps renforcé, extra courtes, dégagées $3 \times D_1$, $5 \times D_1$, $8 \times D_1$, $10 \times D_1$, $12 \times D_1$, $15 \times D_1$ pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


D_1 Ø<2.00 - 0/-0.01 Ø<3.00 - 0/-0.02 Ø≥3.00 - e8	L_1	D_2	D_{h5}	L	L_2	DIXI	CARBURE	TiAlN
0.15	0.15	0.13	3	38	0.45	7240-3D	66047	66149
0.20	0.20	0.17	3	38	0.60	7240-3D	66068	66150
0.25	0.25	0.22	3	38	0.75	7240-3D	66070	66151
0.30	0.30	0.27	3	38	0.90 1.50	7240-3D 7240-5D	66071 66196	66152 66254
0.35	0.35	0.32	3	38	1.05 1.75	7240-3D 7240-5D	66072 66197	66153 66255
0.40	0.40	0.37	3	38	1.20 2.00 3.20	7240-3D 7240-5D 7240-8D	66073 66199 66296	66154 66256 66355
0.45	0.45	0.42	3	38	1.35 2.25 3.60	7240-3D 7240-5D 7240-8D	66074 66201 66297	66155 66257 66356
0.50	0.50	0.45	3	38	1.50 2.50 4.00 5.00 6.00 7.50	7240-3D 7240-5D 7240-8D 7240-10D 7240-12D 7240-15D	66075 66202 66298 978569 979313 979475	66156 66258 66357 979371 979447 979497
0.55	0.55	0.50	3	38	1.65 2.75 4.40 5.50 6.60 8.25	7240-3D 7240-5D 7240-8D 7240-10D 7240-12D 7240-15D	66076 66203 66299 979332 979413 979478	66157 66259 66358 979373 979448 979498
0.60	0.60	0.55	3	38	1.80 3.00 4.80 6.00 7.20 9.00	7240-3D 7240-5D 7240-8D 7240-10D 7240-12D 7240-15D	66077 66205 66300 979333 979416 979480	66158 66260 66366 979374 979449 979499



P.274

 $D_1 \geq 2.8$ 

FRAISES EN BOUT CORPS RENFORCÉ



Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○																		

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○									

 $D_1 \text{ e8}$ L_1 D_{h5}

L

CARBURE

TiAlN

Ø<2.00 - 0/-0.01
Ø<3.00 - 0/-0.02
Ø≥3.00 - e8

1.00	2	3	38	47357	56304
1.50	3	3	38	47358	56305
2.00	4	4	50	47359	56306
2.50	5	4	50	47360	56307
2.80	6	6	50	35734	36304
3.00	6	6	50	30298	36305
3.80	8	6	50	34973	36306
4.00	8	6	50	30299	36607
4.50	10	6	50	35709	56983
5.00	10	6	50	30300	36309
5.50	10	6	50	35735	56303
6.00	10	6	50	29100	36299
8.00	15	8	60	29101	36300
10.00	18	10	66	29102	56334
12.00	20	12	73	30521	36302
16.00	25	16	82	30523	56318
20.00	35	20	104	31858	56335



P.274

FRAISES EN BOUT LONGUES



- Fraises 2 tailles, taillage long, développées pour l'usinage des matériaux à faible dureté.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DIAMANT améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux abrasifs.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○																		

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									

D _{1e8}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	TiAlN	DIAMANT*
3	14	3	50	32484	56320	57045
4	16	4	50	32485	56321	57046
5	18	5	60	32486	56322	57047
6	20	6	75	32487	56337	57048
7	22	7	75	32488		
8	25	8	75	32489	56336	57050
10	30	10	90	32491	56341	
12	36	12	100	32492	56342	

* pour matériaux non-ferreux



P.204

FRAISES EN BOUT CORPS RENFORCÉ, HÉLICES DIFFÉRENTES



- Fraises 2 tailles, corps renforcé, hélices différentes, à hautes performances. Outils développés pour l'usinage des matériaux coriaces.
- Le revêtement C-TOP extra lisse améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙				

D₁L₁D_{h5}


L

CARBURE

C-TOP


Ø<0.30 - 0/-0.01
Ø<2.00 - 0/-0.02
Ø≥6.00 - e8

0.30	0.70	4	38	334881	334941
0.35	0.80	4	38	334882	334942
0.40	0.90	4	38	334883	334943
0.45	1.00	4	38	334884	334944
0.50	1.10	4	38	334885	334945
0.60	1.40	4	38	334886	334946
0.70	1.60	4	38	334887	334947
0.80	1.80	4	38	334888	334948
0.90	2.00	4	38	334889	334949
1.00	2.20	4	38	334890	334950
1.10	2.40	4	38	334891	334951
1.20	2.60	4	38	334892	334952
1.30	2.80	4	38	334893	334953
1.40	3.00	4	38	334894	334954
1.50	3.20	4	38	334895	334955
1.60	3.40	4	38	334896	334956
1.70	3.60	4	38	334897	334957
1.80	3.80	4	38	334898	334958
1.90	4.00	4	38	334899	334959
2.00	4.30	4	38	334900	334960
2.50	5.30	4	38	334901	334961
3.00	6.30	6	55	334902	334962
4.00	8.30	6	55	334903	334963
5.00	10.30	6	55	334904	334964
6.00	13.00	6	55	334905	334965
8.00	18.00	8	64	334906	334966
10.00	22.00	10	67	334907	334967
12.00	26.00	12	74	334908	334968
16.00	30.00	16	83	334909	334969



P.208

FRAISES EN BOUT CORPS RENFORCÉ, HÉLICES DIFFÉRENTES



- Fraises 2 tailles, corps renforcé, hélices différentes, dégagées 5xD1, à hautes performances.
- Outils développés pour l'usinage des matériaux coriaces.
- Le revêtement C-TOP extra lisse améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé			Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					


D₁ L₁ L₂ D_{h5} L C-TOP

Ø ≤ 2.00 - 0/-0.01
Ø < 6.00 - 0/-0.02
Ø ≥ 6.00 - e8

0.30	0.70	1.60	4	38	412124
0.40	0.90	2.20	4	38	412125
0.50	1.10	2.70	4	38	412126
0.60	1.40	3.20	4	38	412127
0.70	1.60	3.80	4	38	412128
0.80	1.80	4.30	4	38	412129
0.90	2.00	4.80	4	38	412130
1.00	2.20	5.20	4	38	412131
1.10	2.40	5.80	4	38	412132
1.20	2.60	6.30	4	38	412133
1.30	2.80	6.70	4	38	412134
1.40	3.00	7.30	4	38	412135
1.50	3.20	7.80	4	38	412136
1.60	3.40	8.30	4	38	412137
1.70	3.60	8.70	4	38	412138
1.80	3.80	9.20	4	38	412139
1.90	4.00	9.70	4	38	412140
2.00	4.50	10.30	6	55	412141
2.50	5.50	12.80	6	55	412142
3.00	6.50	15.30	6	55	412143
4.00	8.50	20.40	6	55	412144
5.00	10.60	25.40	6	66	412145
6.00	13.30	30.50	6	66	412146
8.00	18.30	40.70	8	80	412147
10.00	22.50	50.80	10	100	412148
12.00	26.40	61.00	12	120	412149



FRAISES EN BOUT HÉLICOÏDALES



Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙


ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

D _{1 e8}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	TiAIN
2.00	8	2.00	32	701	57082
2.50	8	2.50	32	702	57089
3.00	10	3.00	38	703	57090
3.50	12	3.50	38	34761	57101
4.00	12	4.00	50	704	57102
5.00	15	5.00	50	34626	57103
6.00	18	6.00	50	34627	57104
7.00	20	7.00	60	27097	57105
8.00	25	8.00	63	707	57106
9.00	25	9.00	67	43184	57107
10.00	30	10.00	72	30853	57108
11.00	30	11.00	73	30938	57109
12.00	30	12.00	73	30854	57110
13.00	30	13.00	75	23885	57111
16.00	30	16.00	92	27072	57114
18.00	40	18.00	125	26086	57115
20.00	40	20.00	130	26087	57117



P.212

FRAISES EN BOUT LONGUES



- Fraises 2 tailles, longues, pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DIAMANT améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux abrasifs.

Ébauche ●○○○○○ Finition ●●●●○○ bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙				○	○					

D _{1e8}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	TiAlN	DIAMANT *
3	30	3	60	44695	57141	60249
4	30	4	60	44696	57142	60250
5	35	5	75	44697	57143	60251
6	40	6	100	44698	57144	59009
8	40	8	100	44699	57145	60252
10	40	10	100	44700	57146	60253
12	45	12	100	44701	57147	60254

* pour matériaux non-ferreux



FRAISES EN BOUT EXTRA COURTES



P.200

- Fraises 2 tailles, corps renforcé, extra courtes, pour l'usinage général.
- Le revêtement CUTINOX améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations																								

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙				○	○	○	⊙	⊙				

D_{1e8} L_1 D_{h5} L CARBURE CUTINOX

$\emptyset < 2.00 - 0/-0.01$
 $\emptyset < 3.00 - 0/-0.02$
 $\emptyset \geq 3.00 - e8$

0.30	0.30	3	38	977779	977815
0.35	0.70	3	38	986521	373287
0.40	0.40	3	38	977780	977816
0.50	0.50	3	38	977781	977817
0.60	0.60	3	38	977782	977818
0.70	0.70	3	38	977783	977819
0.80	0.80	3	38	977784	977820
0.90	0.90	3	38	977785	977821
1.00	1.00	3	38	977786	977822
1.10	1.10	3	38	977787	977823
1.20	1.20	3	38	977788	977825
1.30	1.30	3	38	977789	977826
1.40	1.40	3	38	977790	977827
1.50	1.50	3	38	977791	977828
1.60	1.60	3	38	977792	977829
1.70	1.70	3	38	977793	977830
1.80	1.80	3	38	977794	977831
1.90	1.90	3	38	977795	977832
2.00	2.00	3	38	977796	977833
2.50	2.50	3	38	977797	977834
3.00	3.00	3	38	977798	977835
4.00	4.00	4	42	977799	977836
5.00	5.00	5	50	977800	977837
6.00	6.00	6	50	977801	977838
8.00	8.00	8	63	977802	977839
10.00	10.00	10	72	977803	977840




P.200



FRAISES EN BOUT EXTRA COURTES, DÉGAGÉES

D ₁	L ₁	D ₂	D _{h5}	L	L ₂	DIXI	CARBURE	CUTINOX
1.30	1.30	1.25	3	38	3.90	7333-3D	978814	978815
					6.50	7333-5D	978915	978916
					10.40	7333-8D	979028	979029
1.40	1.40	1.35	3	38	4.20	7333-3D	978816	978817
					7.00	7333-5D	978917	978918
					11.20	7333-8D	979030	979031
1.50	1.50	1.45	3	38	4.50	7333-3D	978818	978819
					7.50	7333-5D	978919	978920
					12.00	7333-8D	979032	979033
1.60	1.60	1.55	3	38	4.80	7333-3D	978820	978821
					8.00	7333-5D	978921	978923
					12.80	7333-8D	979034	979035
1.70	1.70	1.65	3	38	5.10	7333-3D	978823	978824
					8.50	7333-5D	978924	978925
					13.60	7333-8D	979036	979037
1.80	1.80	1.75	3	38	5.40	7333-3D	978826	978828
					9.00	7333-5D	978926	978927
					14.40	7333-8D	979038	979039
1.90	1.90	1.85	3	38	5.70	7333-3D	978829	978830
					9.50	7333-5D	978929	978930
					15.20	7333-8D	979041	979040
2.00	2.00	1.90	3	38	6.00	7333-3D	978848	978849
					10.00	7333-5D	978931	978932
					16.00	7333-8D	979042	979043
2.50	2.50	2.40	3	38	7.50	7333-3D	978850	978851
					12.50	7333-5D	978933	978934
					20.00	7333-8D	979044	979045
3.00	3.00	2.90	3	38	9.00	7333-3D	978852	978853
					15.00	7333-5D	978935	978936
					24.00	7333-8D	979046	979047
4.00	4.00	3.80	4	42	12.00	7333-3D	978854	978855



P.214

FRAISES EN BOUT CORPS RENFORCÉ



- Fraises 2 tailles, corps renforcé, extra courtes, développées pour l'usinage grande vitesse de l'acier inoxydable.
- Le revêtement XIDUR améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations																								

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations																○	○				


 D_1 L_1 D_{h5}

L

XIDUR


$\emptyset < 2.00 - 0/-0.01$
 $\emptyset < 3.00 - 0/-0.02$
 $\emptyset \geq 3.00 - e8$

1.00	2.00	4	50	51704
1.50	3.00	4	50	63945
2.00	3.00	4	50	51705
2.50	3.00	4	50	63946
3.00	4.50	6	57	51706
4.00	6.00	6	57	51707
5.00	7.00	6	57	51708
6.00	8.00	8	63	51709
8.00	10.00	10	72	51710
10.00	12.00	10	72	51711
12.00	15.00	12	83	51712



P.218

FRAISES EN BOUT CORPS RENFORCÉ



- Fraises 2 tailles, corps renforcé, développées pour l'usinage des matériaux à faible dureté.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DLC améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux.

Ébauche ●●●●●●●●●● Finition ●●●●●●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○	○				

D₁ L₁ D_{h5} L CARBURE TiAlN DLC *

Ø<2.00 - 0/-0.01
Ø<3.00 - 0/-0.02
Ø≥3.00 - e8

0.30	0.60	3	38	972403	972404	975572
0.40	0.80	3	38	972405	972406	982427
0.50	1.00	3	38	52565	963644	977361
0.60	1.20	3	38	963676	963678	982428
0.70	1.40	3	38	963677	963679	973037
0.80	1.60	3	38	954650	963680	982429
0.90	1.80	3	38	951666	963681	983104
1.00	2.00	3	38	31445	44659	960097
1.10	2.20	3	38	66496	66497	983105
1.20	2.40	3	38	66498	66499	973027
1.30	2.60	3	38	66500	66501	983106
1.40	2.80	3	38	66502	66503	983107
1.50	3.00	3	38	29407	40913	957103
1.60	3.20	3	38	41962	66510	983108
1.70	3.40	3	38	66504	66505	983109
1.80	3.60	3	38	66506	66507	983111
1.90	3.80	3	38	66508	66509	983112
2.00	4.00	3	38	39304	40081	61971
2.50	5.00	3	38	39213	40580	61973
3.00	6.00	6	50	40739	41954	61974
4.00	8.00	6	50	34377	53324	984169
5.00	10.00	6	50	48700	53325	984170
6.00	12.00	6	50	978074	978075	984171


* pour matériaux non-ferreux



P.268

$D_1 \geq 10$

FRAISES À HÉLICES DIFFÉRENTES DÉGAGÉES



Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○


ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations													○	○	○	○	○				

D_1 L_1 D_2 L_2 D_{h5} L CUTINOX

$\emptyset < 2.00 - 0/-0.01$
 $\emptyset < 3.00 - 0/-0.02$
 $\emptyset \geq 3.00 - e8$

3	4	2.80	9	6	57	968764
4	5	3.70	12	6	57	968765
5	6	4.60	15	6	57	968766
6	7	5.50	18	8	63	968767
8	9	7.50	24	10	72	968768
10	11	9.30	30	10	72	968769
12	13	11.20	36	12	83	968770
16	17	15.20	48	16	92	968771


P.276
FRAISES 2 TAILLES SÉRIE STANDARD, DÉGAGÉES


- Fraises 2 tailles, hélices différentes et double taillage développées pour l'usinage des matériaux non-ferreux.
- DIXI 7563-FC avec arrosage dans les goujures.
- Le revêtement DIXAL améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux et évite la formation d'arête rapportée.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations																								

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○												

D _{1 h10}	D ₂	D _{h5}	L ₁	L ₂	L	7563 DIXAL	7563-FC DIXAL
4	3.60	4	9	14	57	991388	-
6	5.60	6	13	21	57	991389	321899
			13	42	76	-	374028
8	7.40	8	19	26	63	991390	321900
			21	62	100	-	374029
10	9.30	10	22	30	72	991391	321901
			22	58	100	-	374030
12	11.00	12	26	37	83	991392	321902
			26	73	120	-	374031
16	15.00	16	32	42	92	991393	321903
			36	100	150	-	374032
20	19.00	20	38	50	104	991394	322866
			41	98	150	-	374033

DIXI 7563

DIXI 7563-FC




DIXI 7273

Z = 3




P.218



$D_1 \geq 12$



FRAISES DE FINITION



Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

D_{1e8}	L_1	D_{h5}	L	CARBURE	TiAIN
3	10	3	38	35741	57254
4	12	4	50	35742	57255
5	14	5	50	34225	57256
6	16	6	57	35743	57258
8	20	8	63	34227	57259
10	22	10	72	34228	57260
12	22	12	73	34229	57261
16	27	16	82	35745	



P.216

FRAISES POUR L'USINAGE DES MOUSSES



- Fraises 2 tailles développées pour l'usinage des matériaux tendres.
- Outils recommandés pour l'obtention de surfaces sans arrachements des mousses denses et du bois.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							


ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations																						

D _{1e8}	L ₁	D ₂	L ₂	D	L	CARBURE
3	12	2.40	20	3	50	389845
3	20	2.40	45	3	75	389846
4	30	3.60	45	4	75	389847
6	25	5.60	45	6	75	389848
6	40	5.60	70	6	100	389849
8	25	7.60	45	8	75	389850
8	40	7.60	70	8	100	389851
10	40	9.60	70	10	100	389852
10	50	9.60	85	10	120	389853
12	50	11.60	115	12	150	389854



P.142

FRAISES 2 TAILLES SÉRIE COURTE, DÉGAGÉES



Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane			Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations																						


D_{1h5}	L_1	D_2	L_2	D_{h5}	L	Z	CARBURE
6	6	5.60	30	6	66	3	49281
8	8	7.60	45	8	81	3	49282
10	10	9.60	50	10	90	3	49283
12	12	11.60	55	12	100	3	49284
16	16	15.60	72	16	120	3	49285
20	20	19.60	80	20	130	4	49286



Z = 4



FRAISES EN BOUT CORPS RENFORCÉ



- Fraises 2 tailles, corps renforcé, pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DIAMANT améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux abrasifs.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○	○				○	○				

D₁ L₁ D_{h5} L CARBURE TiAlN DIAMANT *

Ø<2.00 - 0/-0.01
Ø<3.00 - 0/-0.02
Ø≥3.00 - e8

0.40	1.20	3	38	45695	61846	
0.50	1.50	3	38	45696	61345	
1.00	3.00	3	38	55964	57230	63697
1.50	4.00	3	38	56731	57231	63698
2.00	7.00	3	38	52357	57232	63699
3.00	8.00	6	57	28959	57233	63700
4.00	11.00	6	57	42123	57239	63701
4.50	11.00	6	57	42124	57241	
5.00	13.00	6	57	41881	57242	63703
6.00	13.00	6	57	28965	57243	36278
7.00	16.00	8	63	28967	57244	
8.00	19.00	8	63	42906	57245	
9.00	19.00	10	72	28971	57246	
10.00	22.00	10	72	42361	57247	
12.00	26.00	12	83	39946	57248	
14.00	26.00	14	83	42362	57249	
16.00	32.00	16	92	42363	57251	
20.00	38.00	20	104	42227	57253	

* pour matériaux non-ferreux





Z = 4



P.196



$D_1 \geq 6$

FRAISES EN BOUT



- Fraises 2 tailles, corps cylindrique, pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○				


D_{1e8}	L_1	D_{h5}	L	CARBURE	TiAlN
2.00	8	2.00	32	32944	57118
2.50	8	2.50	32	32945	57119
3.00	10	3.00	38	710	57120
4.00	12	4.00	50	711	57121
5.00	14	5.00	50	34629	57122
6.00	16	6.00	50	34630	57123



P.212

 $D_1 \geq 6$

FRAISES EN BOUT LONGUES



- Fraises 2 tailles, corps cylindrique, longues, pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DIAMANT améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux abrasifs.

Ébauche ●○○○○○ Finition ●●●●○○ bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

D_{1e8}	L_1	D_{h5}	L	CARBURE	TiAlN	DIAMANT *
3	30	3	60	44769	57152	60255
4	30	4	60	44770	57154	60258
5	35	5	75	44771	57155	60259
6	40	6	100	44706	57156	60260
8	40	8	100	44772	57157	60003
10	40	10	100	44707	57158	60004
12	45	12	100	44773	57159	60261
14	65	14	150	44708	57160	
16	65	16	150	44709	55770	
20	65	20	150	44776	57161	

* pour matériaux non-ferreux



P.268

 $D_1 \geq 10$

FRAISES À HÉLICES DIFFÉRENTES ET PAS DÉCALÉ



Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent


ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations													○	○	○	○	○				




D_1	L_1	D_{h5}	L	CUTINOX
$\emptyset < 3.00 - 0/-0.02$ $\emptyset \geq 3.00 - e8$				
1.50	3	3	38	974805
2.00	4	3	38	974804
3.00	8	6	57	968672
4.00	11	6	57	968678
5.00	13	6	57	968679
6.00	13	6	57	968680
8.00	19	8	63	968681
10.00	22	10	72	968682
12.00	26	12	83	968683
16.00	32	16	92	968684
20.00	38	20	104	968685

D_1	L_1	D_2	L_2	D_{h5}	L	CUTINOX
$\emptyset < 3.00 - 0/-0.02$ $\emptyset \geq 3.00 - e8$						
6.00	13	5.70	18	6	57	997930
8.00	19	7.70	24	8	63	997931
10.00	22	9.60	30	10	72	997932
12.00	26	11.60	36	12	83	997933
16.00	32	15.50	48	16	92	997934
20.00	38	19.50	60	20	104	997935


P.268
 $D_1 \geq 10$

FRAISES À HÉLICES DIFFÉRENTES DÉGAGÉES




Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations													⊙	⊙	⊙	⊙	⊙				

D_{1e8}	L_1	D_2	L_2	D_{h5}	L	CUTINOX
3	4	2.80	9	6	57	968686
4	5	3.70	12	6	57	968687
5	6	4.60	15	6	57	968688
6	7	5.50	18	8	63	968689
8	9	7.50	24	10	72	968690
10	11	9.30	30	10	72	968691
12	13	11.20	36	12	83	968692

**DIXI 7560****Z = 3-8****FRAISES MULTIDENTS****P.220****D₁ > 6****D₁ ≤ 1.90**

- Fraises multidentes développées pour l'usinage en finition.
- Le revêtement TiAIN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DLC améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux.

Ébauche ●○○○○○ Finition ●●●●●○ bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX/PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊗	⊗	○	○	○	○	

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations						○	○	○	○				○	○	○	○	○				

D₁ L₁ D_{h5} L Z CARBURE TiAIN DLC*

Ø<2.00 - 0/-0.01 Ø≥ 2.00 - e8								
0.35	0.90	3	38	3	964114	966117	966057	
0.40	1.00	3	38	3	964115	966118	966058	
0.45	1.10	3	38	3	964116	966119	966059	
0.50	1.25	3	38	3	964117	966120	966060	
0.55	1.40	3	38	3	964118	966121	966061	
0.60	1.50	3	38	3	964119	966122	966062	
0.65	1.70	3	38	3	964120	966123	966063	
0.70	1.75	3	38	3	964121	966124	966064	
0.75	1.90	3	38	3	964122	966125	966065	
0.80	2.00	3	38	3	964123	966126	966066	
0.85	2.15	3	38	3	964124	966127	966067	
0.90	2.25	3	38	3	964125	966128	966068	
0.95	2.40	3	38	3	964126	966129	966069	
1.00	2.50	3	38	3	964127	966130	966070	
1.10	2.75	3	38	3	964128	966131	966071	
1.20	3.00	3	38	3	964129	966132	966072	
1.30	3.25	3	38	3	964130	966133	966073	
1.40	3.50	3	38	3	964131	966134	966074	
1.50	3.75	3	38	3	964132	966136	966075	
1.60	4.00	3	38	3	964133	966138	966076	
1.70	4.25	3	38	3	964134	966139	966094	
1.80	4.50	3	38	3	964135	966140	966095	
1.90	4.75	3	38	3	964136	966142	966096	
2.00	8.00	3	38	5	964108	964112	964113	

D₁ L₁ D_{h5} L Z CARBURE TiAIN DLC*

Ø<2.00 - 0/-0.01 Ø≥ 2.00 - e8								
2.10	5.25	3	38	5	964137	966145	966097	
2.20	5.50	3	38	5	964140	966146	966098	
2.30	5.75	3	38	5	964141	966147	966099	
2.40	6.00	3	38	5	964142	966148	966101	
2.50	8.00	3	38	5	964109	964110	964111	
2.60	6.50	3	38	5	964143	966149	966102	
2.70	6.75	3	38	5	964144	966150	966104	
2.80	7.00	3	38	5	964145	966151	966105	
2.90	7.00	3	38	5	964146	966152	966106	
3.00	10.00	3	38	5	45657	49683	966107	
4.00	12.00	4	50	5	45658	49684	964325	
5.00	14.00	5	50	5	45659	49685	966115	
6.00	16.00	6	57	5	45546	49686	966116	
8.00	19.00	8	63	5	45547	49688		
9.00	22.00	9	67	5	45661	49689		
10.00	22.00	10	72	6	45548	49690		
12.00	26.00	12	83	6	45662	49691		
16.00	32.00	16	92	6	45549	49693		
20.00	38.00	20	104	8	45550	49694		

* pour matériaux non-ferreux



Z = 3-10



P.222




$D_1 > 6$



$D_1 \leq 1.50$

FRAISES MULTIDENTS



Ébauche ●○○○○○ Finition ●●●●●○ bien ○○○○○○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations										○	○	○	○										

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations													○	○	○			⊗	⊗	⊗	⊗

D_1	L_1	D_{h5}	L	Z	XIDUR
-------	-------	----------	---	---	-------

Ø<2.00 - 0/-0.01
Ø<3.00 - 0/-0.02
Ø≥3.00 - e8

0.40	0.80	3	38	3	956595
0.50	1.00	3	38	3	956596
0.60	1.20	3	38	3	956597
0.70	1.40	3	38	3	956598
0.80	1.60	3	38	3	956599
0.90	1.80	3	38	3	956600
1.00	2.00	3	38	4	956601
1.50	3.00	3	38	4	956602
2.00	4.00	3	38	5	956603
2.50	5.00	3	38	5	957465
3.00	6.00	3	38	5	49107
4.00	8.00	4	50	5	49108
6.00	12.00	6	57	6	49109
8.00	16.00	8	63	6	49110
10.00	20.00	10	72	6	49111
12.00	24.00	12	83	8	49112
16.00	32.00	16	92	10	49113



DIXI 7800


Z = 4-6



FRAISES À SURFACER À PLAQUETTES BRASÉES

P.224

- Fraises à surfaçer à plaquettes brasées développées pour les travaux de surfacage des matériaux ainsi que des tables de machines afin de garantir la planeité.



Ébauche ●●○○○○ Finition ●●●●○○ bien ○ excellent ◎

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations											⊙										

$D_{1 \pm 0.05}$	L_1	D_{h6}	L	Z	CARBURE neuf	CARBURE réaffûté
12	8	6	43	4	381186	381192
20	8	8	43	4	381187	381193
25	8	8	43	5	381188	381194
30	8	8	43	5	381190	381195
35	8	8	43	6	381191	381196




DIXI 7210

Z = 3



FRAISES ÉBAUCHE

P.224



- Fraises profil ébauche avec brise-copeaux fin développées pour l'usinage général.
- Le revêtement CUTINOX améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○ bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations																								

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○				

D _{1 d12}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	CUTINOX
3	8	6	57	955178	955179
4	10	6	57	955092	955091
5	13	6	57	955089	955090
6	13	8	63	955088	955087
7	16	8	63	955086	955085
8	16	8	63	955082	955033
10	22	10	72	955093	955094
12	25	12	83	959048	956993



Sur demande



DIXI 7213

Z = 3



P.228

FRAISES ÉBAUCHE

- Fraises profil ébauche développées pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.



Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○ bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○					



DIN 6535 HA



DIN 6535 HB

D _{1 d12}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	TiAlN	CARBURE	TiAlN
4	10	6	57	31451	57018	367642	367638
5	13	6	57	37136	57019	367629	367633
6	13	8	63	37137	57020	367640	367630
7	16	8	63	37138	57021	367632	367645
8	16	10	72	43218	57022	367634	367625
10	22	10	72	43214	57024	367636	367631
11	22	12	83	37142	57025	367646	367626
12	25	12	83	37143	57026	367644	367635
14	27	14	83	37144	57027	367643	367641
16	36	16	100	37145	57028	367628	367627
20	40	20	104	37588	57029	367637	367639



DIXI 7214

Z = 4




P.228



FRAISES ÉBAUCHE

- Fraises profil ébauche développées pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.



Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○ bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié					Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○				





DIN 6535 HA



DIN 6535 HB

D _{1 d12}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	TiAlN	CARBURE	TiAlN
6	15	6	57	45798	61412	367654	367651
8	16	10	72	39954	62426	367657	367650
10	22	10	72	37146	31133	367648	367656
12	25	12	83	37148	60949	367647	367658
16	36	16	100	37151	63333	367652	367655
20	40	20	104	37152	63334	367653	367649





P.232
FRAISES ÉBAUCHE ALUMINIUM


- Fraises profil ébauche développées pour l'usinage des matériaux non-ferreux.
- DIXI 7215-FC avec arrosage dans les goujures.
- Le revêtement DAC améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux et évite la formation d'arête rapportée.

Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○ bien ○ excellent ○


ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations																								

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○												



D _{1 d12}	L ₁	D _{h5}	L	DAC	DAC
6	14	6	57	993017	995594
8	21	8	63	993018	995595
10	24	10	72	993003	995596
12	28	12	83	990143	995597
16	34	16	92	993019	307320


DIXI 7215

DIXI 7215-FC





DIXI 7217

Z = 3



P.234

FRAISES ÉBAUCHE PLASTIQUE




- Fraises profil ébauche développées pour l'usinage des matières plastiques.

Ébauche ●●●●● Finition ○○○○○ bien ○ excellent ◎

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu-Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations											◎	◎									

D _{1 d12}	D _{h5}	L ₁	L	CARBURE
6	6	16	50	381093
		25	75	381095
8	8	22	63	381096
		33	79	381097
10	10	32	73	381098
		42	102	381100
12	12	42	102	381101



P.236

FRAISES PROFIL ÉBAUCHE MATÉRIAUX À USINABILITÉ DIFFICILE




- Fraises profil ébauche développées pour l'usinage des matériaux difficiles.
- Produit un meilleur état de surface qu'une fraise à profil ébauche classique.
- Le revêtement C-TOP extra lisse améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●○○○○○ bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations						○	○	○	○				○	○	○	○	○				



D _{1 d12}	D _{h5}	L	Z	L ₁	7220 C-TOP
3.00	6	55	3	4.50	358881
				8.00	358883
3.50	6	55	3	5.50	358884
4.00	6	55	3	6.00	358886
				10.00	358888
4.50	6	55	3	7.00	358889
5.00	6	55	3	7.50	358891
				13.00	358893
6.00	6	55	4	9.00	358894
	8	64		13.00	358896
8.00	8	64	4	12.00	358897
				16.00	358899
10.00	10	67	4	15.00	358900
				22.00	358902
12.00	12	83	4	18.00	358903
				26.00	358905
16.00	16	92	4	24.00	358906

D _{1 d12}	L ₁	D ₂	L ₂	D _{h5}	L	Z	7220-3D C-TOP
3.00	4.50	2.80	9.00	6	55	3	358882
3.50	5.50	3.30	10.50	6	55	3	358885
4.00	6.00	3.70	12.00	6	55	3	358887
4.50	7.00	4.20	13.50	6	55	3	358890
5.00	7.50	4.60	15.00	6	55	3	358892
6.00	9.00	5.50	18.00	6	55	4	358895
8.00	12.00	7.50	24.00	8	64	4	358898




Sur demande



P.240

FRAISES EN BOUT, CORPS RENFORCÉ À LUBRIFICATION ACCÉLÉRÉE




- Fraises 2 tailles, corps renforcé, à hautes performances. Outils développés pour l'usinage des matériaux coriaces.
- Le système de lubrification DIXI COOL+ permet une plus grande productivité.
- Le revêtement C-TOP extra lisse améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations																								


ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations						⊙	⊙	⊙	⊙				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					

D ₁	L ₁	D _{h5}	L	L ₄	CARBURE	C-TOP
Ø ≤ 2.00 - Q/-0.01 Ø > 6.00 - Q/-0.02						
0.30	0.45	4	38	2.10	381928	381944
0.40	0.60	4	38	2.10	381929	381945
0.50	0.80	4	38	2.10	381930	381946
0.60	0.90	4	38	2.90	381931	381947
0.70	1.10	4	38	3.00	381932	381948
0.80	1.20	4	38	3.00	381933	381949
0.90	1.40	4	38	3.00	381934	381950
1.00	1.50	4	38	3.00	381935	381951
1.10	1.70	4	38	3.00	381936	381953
1.20	1.80	4	38	4.10	381937	381954
1.30	2.00	4	38	3.90	381938	381955
1.40	2.10	4	38	3.80	381939	381956
1.50	2.30	4	38	3.90	381940	381957
1.60	2.40	6	55	4.50	383393	384649
1.70	2.60	6	55	3.90	384641	384650
1.80	2.70	6	55	3.90	384642	384651
1.90	2.90	6	55	5.20	384644	384653
2.00	3.00	6	55	5.10	384645	384654
2.50	3.80	6	55	5.00	384646	384655
3.00	4.50	6	55	6.60	383394	384656
4.00	6.00	8	64	8.80	384648	384657
5.00	7.50	8	64	10.60	383396	384658



P.244

FRAISES EN BOUT, CORPS RENFORCÉ À LUBRIFICATION ACCÉLÉRÉE



- Fraises 2 tailles, corps renforcé, hélices différentes. Outils développés pour l'usinage des matériaux coriaces.
- Le système de lubrification DIXI COOL+ permet une plus grande productivité.
- Le revêtement C-TOP extra lisse améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● ○ bien ○ excellent


ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane			Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations						⊙	⊙	⊙	⊙				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					

D₁ L₁ L₄ D_{h5} L CARBURE C-TOP


Ø = 2.00 - 0/-0.01
Ø = 6.00 - 0/-0.02
Ø ≥ 6.00 - e8

0.30	0.70	1.80	4	38	388775	388797
0.40	0.90	1.90	4	38	388776	388798
0.50	1.10	2.80	4	38	388777	388799
0.60	1.40	2.80	4	38	388778	388800
0.70	1.60	2.90	4	38	388779	388801
0.80	1.80	3.00	4	38	388780	388802
0.90	2.00	3.00	4	38	388781	388803
1.00	2.20	3.10	4	38	388782	388804
1.10	2.40	3.20	4	38	388783	388805
1.20	2.60	4.30	4	38	388784	388806
1.30	2.80	4.40	4	38	388785	388807
1.40	3.00	4.40	4	38	388786	388808
1.50	3.20	4.50	4	38	388787	388809
1.60	3.40	5.20	6	55	388788	388810
1.70	3.60	5.20	6	55	388789	388811
1.80	3.80	5.30	6	55	388790	388812
1.90	4.00	6.70	6	55	388791	388813
2.00	4.30	6.70	6	55	388792	388814
2.50	5.30	7.10	6	55	388793	388815
3.00	6.30	9.20	6	55	388794	388816
4.00	8.30	12.00	8	55	425015	413887
				64	388795	388817
5.00	10.30	15.10	8	55	425016	413888
				64	388796	388818
6.00	13.00	16.90	8	60	423532	423535
8.00	18.00	21.90	10	70	423533	423536
10.00	22.00	26.90	12	79	423534	423537



P.248

FRAISES EN BOUT, CORPS RENFORCÉ DÉGAGÉES À LUBRIFICATION ACCÉLÉRÉE



- Fraises 2 tailles, corps renforcé, à hautes performances. Outils développés pour l'usinage des matériaux coriaces.
- Le système de lubrification DIXI COOL+ permet une plus grande productivité.
- Le revêtement C-TOP extra lisse améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○


ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations						⊙	⊙	⊙	⊙				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					

D₁ L₁ D₂ L₂ D_{h5} L C-TOP


Ø = 2.00 - 0/-0.01
Ø < 6.00 - 0/-0.02
Ø ≥ 6.00 - e8

0.30	0.70	0.27	1.60	4	38	412150
0.40	0.90	0.36	2.20	4	38	412151
0.50	1.10	0.45	2.70	4	38	412152
0.60	1.40	0.54	3.20	4	38	412153
0.70	1.60	0.63	3.80	4	38	412154
0.80	1.80	0.72	4.30	4	38	412155
0.90	2.00	0.81	4.80	4	38	412156
1.00	2.20	0.90	5.20	4	38	412157
1.10	2.40	0.99	5.80	4	38	412158
1.20	2.60	1.08	6.30	4	38	412159
1.30	2.80	1.17	6.70	4	38	412160
1.40	3.00	1.26	7.30	4	38	412161
1.50	3.20	1.39	7.80	4	38	412162
1.60	3.40	1.48	8.30	6	55	412163
1.70	3.60	1.58	8.70	6	55	412164
1.80	3.80	1.67	9.20	6	55	412165
1.90	4.00	1.76	9.70	6	55	412166
2.00	4.50	1.85	10.30	6	55	412167
2.50	5.50	2.32	12.80	6	55	412168
3.00	6.50	2.78	15.30	6	55	412169
4.00	8.50	3.72	20.40	8	64	412170
5.00	10.60	4.65	25.40	8	80	412171
6.00	13.30	5.55	30.70	8	74	423538
8.00	18.30	7.40	42.30	10	90	423539
10.00	22.50	9.25	51.90	12	105	423540



P.252

FRAISES TORIQUES, CORPS RENFORCÉ À LUBRIFICATION ACCÉLÉRÉE



- Fraises 2 tailles toriques, corps renforcé, à affûtage frontal symétrique. Outils développés pour l'usinage des matériaux coriaces.
- Le système de lubrification DIXI COOL+ permet une plus grande productivité.
- Le revêtement C-TOP extra lisse améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● ○ bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé			Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane			Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations						⊙	⊙	⊙	⊙				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					

D_1 L_1 L_4 D_{h5} L R C-TOP
 $\emptyset > 0.40 - 0/-0.01$
 $\emptyset < 2.00 - 0/-0.02$
 $\emptyset \geq 6.00 - e8$
 $R \leq 0.10 \pm 0.01$
 $R < 0.30 \pm 0.015$
 $R \geq 0.30 \pm 0.02$

D_1 L_1 L_4 D_{h5} L R C-TOP
 $\emptyset > 0.40 - 0/-0.01$
 $\emptyset < 2.00 - 0/-0.02$
 $\emptyset \geq 6.00 - e8$
 $R \leq 0.10 \pm 0.01$
 $R < 0.30 \pm 0.015$
 $R \geq 0.30 \pm 0.02$


0.40	0.90	1.90	4	38	0.05 0.10	413162 413163
0.50	1.10	2.80	4	38	0.05 0.10	413164 413165
0.60	1.40	2.80	4	38	0.05 0.10	413166 413167
0.70	1.60	2.90	4	38	0.05 0.10	413168 413169
0.80	1.80	2.97	4	38	0.05 0.10	413170 413171
0.90	2.00	3.03	4	38	0.05 0.10	413172 413173
1.00	2.20	3.10	4	38	0.10 0.20	413174 413175
1.50	3.20	4.50	4	38	0.10 0.20	413176 413177
2.00	4.50	6.70	6	55	0.20 0.30	413179 413180
2.50	5.50	7.10	6	55	0.20 0.30	413181 413182
3.00	6.50	9.20	6	55	0.20 0.30 0.50	413183 413184 413185
4.00	8.50	12.00	8	55	0.30 0.50 1.00	425017 425018 425019

4.00	8.50	12.00	8	64	0.30 0.50 1.00	413186 413187 413188
5.00	10.60	15.10	8	55	0.30 0.50 1.00	425020 425021 425022
5.00	10.60	15.10	8	64	0.30 0.50 1.00	413189 413190 413191
6.00	13.30	16.90	8	60	0.30 0.50 1.00 1.50	425664 425665 425666 425667
8.00	18.30	21.90	10	70	0.50 1.00 1.50 2.00	425668 425669 425670 425671
10.00	22.50	26.90	12	79	0.50 1.00 1.50 2.00	425672 425673 425674 425675



DIXI 7702 XIDUR

Z = 2



P.258

FRAISES HAUTE AVANCE



- Fraises haute avance développées pour la stratégie grande avance et le tréflage.
- Utilisables dans tous types de matières y compris les aciers trempés.
- Le revêtement XIDUR améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile y compris jusqu'à 65 HRC.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	⊗	⊗	⊗	○				⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

D₁

L₁

D₂

L₂

D_{h6}

L


XIDUR

D ≤ 0.80 - 0/-0.01
D ≤ 6.00 - 0/-0.02
D > 6.00 - e8

0.50	0.50	0.42	1.50	6	40	305279
0.80	0.80	0.68	2.40	6	40	305280
1.00	1.00	0.85	3.00	6	40	997920
1.50	1.50	1.27	4.50	6	40	997921
2.00	1.60	1.77	6.00	6	40	997922
3.00	2.40	2.65	9.00	6	40	997923
4.00	3.20	3.53	12.00	6	57	997924
5.00	4.00	4.42	15.00	6	57	997925
6.00	4.80	5.30	18.00	8	63	997926
8.00	6.40	7.05	24.00	10	80	997927
10.00	8.00	8.81	30.00	10	80	997928
12.00	9.60	10.60	36.00	12	80	997929


Téléchargez les conditions de coupe (pdf + xls) et les profils dxf sur www.dixipolytool.com





P.198

FRAISES TORIQUES EXTRA COURTES, DÉGAGÉES



- Fraises 2 tailles toriques extra courtes, dégagées 3xD₁ développées pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux cuivreux.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ● excellent ●

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	⊗	⊗	⊗	○	○	○	○				○	○				

D₁L₁D₂D_{h5}

L

L₂

R

CARBURE

TiAlN

Ø<2.00 - 0/-0.01
Ø<3.00 - 0/-0.02
Ø≥3.00 - e8

0.40	0.40	0.37	3	38	1.20	0.05	958447	958452
0.45	0.45	0.42	3	38	1.35	0.05	958453	958454
0.50	0.50	0.45	3	38	1.50	0.05	958455	958456
0.55	0.55	0.50	3	38	1.65	0.05	958457	958458
0.60	0.60	0.55	3	38	1.80	0.05	958465	958466
0.65	0.65	0.60	3	38	1.95	0.05	958467	958468
0.70	0.70	0.65	3	38	2.10	0.05	958469	958470
0.75	0.75	0.70	3	38	2.25	0.05	958472	958473
0.80	0.80	0.75	3	38	2.40	0.05	958474	958475
0.85	0.85	0.80	3	38	2.55	0.05	958476	958477
0.90	0.90	0.85	3	38	2.70	0.10	958478	958479
0.95	0.95	0.90	3	38	2.85	0.10	958481	958482
1.00	1.00	0.95	3	38	3.00	0.10	958483	958484
1.05	1.05	1.00	3	38	3.15	0.10	958486	958487
1.10	1.10	1.05	3	38	3.30	0.10	958488	958489
1.15	1.15	1.10	3	38	3.45	0.10	958490	958491
1.20	1.20	1.15	3	38	3.60	0.10	958492	958493
1.25	1.25	1.20	3	38	3.75	0.10	958494	958495
1.30	1.30	1.25	3	38	3.90	0.10	958496	958497
1.35	1.35	1.30	3	38	4.05	0.10	958499	958501
1.40	1.40	1.35	3	38	4.20	0.10	958502	958503
1.45	1.45	1.40	3	38	4.35	0.10	958504	958505
1.50	1.50	1.45	3	38	4.50	0.20	958506	958507
1.55	1.55	1.50	3	38	4.65	0.20	958508	958509



DIXI 7250-3D

Z = 2



P.198



FRAISES TORIQUES EXTRA COURTES, DÉGAGÉES


D ₁	L ₁	D ₂	D _{h5}	L	L ₂	R	CARBURE	TiAIN
Ø<2.00 - 0/-0.01 Ø<3.00 - 0/-0.02 Ø≥3.00 - e8								
1.60	1.60	1.55	3	38	4.80	0.20	958510	958511
1.65	1.65	1.60	3	38	4.95	0.20	958512	958513
1.70	1.70	1.65	3	38	5.10	0.20	958514	958515
1.75	1.75	1.70	3	38	5.25	0.20	958516	958517
1.80	1.80	1.75	3	38	5.40	0.20	958518	958519
1.85	1.85	1.80	3	38	5.55	0.20	958520	958521
1.90	1.90	1.85	3	38	5.70	0.20	958522	958523
1.95	1.95	1.90	3	38	5.85	0.20	958524	958525
2.00	2.00	1.90	6	50	6.00	0.20	958527	958531
2.10	2.10	2.00	6	50	6.30	0.20	958532	958533
2.20	2.20	2.10	6	50	6.60	0.20	958534	958535
2.30	2.30	2.20	6	50	6.90	0.20	958886	958887
2.40	2.40	2.30	6	50	7.20	0.20	958888	958889
2.50	2.50	2.40	6	50	7.50	0.20	958890	958891
3.00	3.00	2.90	6	50	9.00	0.20	958892	958893



P.264



FRAISES TORIQUES, CORPS RENFORCÉ HÉLICES DIFFÉRENTES



Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX/PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations						○	○	○	○				○	○	○	○	○				

D ₁	L ₁	D _{h5}	L	R	CARBURE C-TOP	
Ø >0.40 - 0/-0.01				R ≤ 0.10 ± 0.01		
Ø <2.00 - 0/-0.02				R < 0.30 ± 0.015		
Ø ≥6.00 - e8				R ≥ 0.30 ± 0.02		

0.40	0.90	4	38	0.05	392798	392915
				0.10	392799	392916
0.50	1.10	4	38	0.05	392800	392917
				0.10	392801	392918
0.60	1.40	4	38	0.05	392802	392919
				0.10	392803	392920
0.70	1.60	4	38	0.05	392804	392921
				0.10	392805	392922
0.80	1.80	4	38	0.05	392806	392923
				0.10	392807	392924
0.90	2.00	4	38	0.05	392808	392925
				0.10	392809	392926
1.00	2.20	4	38	0.10	392810	392927
				0.20	392811	392928
1.50	3.20	4	38	0.10	392812	392929
				0.20	392813	392930
2.00	4.30	4	38	0.10	392814	392931
				0.20	392815	392932
				0.30	392816	392933
2.50	5.30	4	38	0.20	392817	392934
				0.30	392818	392935
3.00	6.30	6	55	0.20	392819	392936
				0.30	392820	392937

D ₁	L ₁	D _{h5}	L	R	CARBURE C-TOP	
Ø >0.40 - 0/-0.01				R ≤ 0.10 ± 0.01		
Ø <2.00 - 0/-0.02				R < 0.30 ± 0.015		
Ø ≥6.00 - e8				R ≥ 0.30 ± 0.02		

4.00	8.30	6	55	0.20	392821	392938
				0.30	392822	392939
				0.50	392823	392940
				1.00	392824	392941
5.00	10.30	6	55	0.30	392825	392942
				0.50	392826	392943
				1.00	392827	392944
6.00	13.00	6	55	0.30	392828	392945
				0.50	392829	392946
				1.00	392830	392947
				1.50	392831	392948
8.00	18.00	8	64	0.50	392832	392949
				1.00	392833	392950
				1.50	392834	392951
				2.00	392835	392952
10.00	22.00	10	67	0.50	392836	392953
				1.00	392837	392954
				1.50	392838	392955
				2.00	392839	392956
12.00	26.00	12	74	0.50	392840	392957
				1.00	392841	392958
				1.50	392842	392959
				2.00	392843	392960



P.272

FRAISES TORIQUES MULTIDENTS DÉGAGÉES




- Fraises 2 tailles toriques multidentes dégagées développées pour l'usinage des moules et matrices.
- Le revêtement XIDUR améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile y compris jusqu'à 65 HRC.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations										○	○													

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations													○	○	○			○	○	○	○

D _{1e8}	L ₁	D ₂	L ₂	D _{h5}	L	Z	R	XIDUR
3	4.50	2.75	12.00	57	57	4	0.5	56643
4	6.00	3.70	13.50	57	57	4	0.5	56644
5	7.50	4.60	17.50	57	57	4	0.5	56645
6	9.00	5.50	24.00	66	66	4	0.5	56627
							0.8	56646
							1.0	56628
							1.5	56647
8	10.00	7.50	28.00	75	75	6	0.5	56634
							1.0	56635
							1.5	56648
							2.0	56649
10	12.00	9.25	30.00	75	75	6	0.5	56636
							1.0	56637
							1.5	56650
							2.0	56651
12	12.00	11.00	32.00	75	75	6	2.5	56652
							1.0	56653
							2.0	56655
							3.0	56656



P.268

FRAISES TORIQUES, HÉLICES DIFFÉRENTES



- Fraises 2 tailles toriques avec hélices différentes et pas décalé développées pour l'usinage des matériaux coriaces.
- Le revêtement CUTINOX améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié					Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations													⊙	⊙	⊙	⊙	⊙				

D₁ L₁ D_{h5} L R CUTINOX

Ø<3.00 - 0/-0.02
Ø≥3.00 - e8

2	4.00	3	38	0.5	997936
3	8.00	6	57	0.5	997937
4	11.00	6	57	0.5	997938
5	13.00	6	57	0.5	997939
6	13.00	6	57	0.5 1.0	997940 997941
8	19.00	8	63	0.5 1.0	997942 997943
10	22.00	10	72	0.5 1.0	997944 997945
12	26.00	12	83	0.5 1.0	997946 997947



P.196

 $D_1 \geq 6$

FRAISES TORIQUES DÉGAGÉES



Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙


ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

D_1 Ø<3.00 - 0/-0.02 Ø≥3.00 - e8	L_1	D_2	L_2	D_{h5}	L	R	CARBURE	TiAIN
2	3	1.90	10	4	42	0.20	64465	64466
3	4	2.80	15	6	57	0.20	64467	64468
4	5	3.80	18	6	57	0.30	64469	64470
6	7	5.70	20	6	57	0.50 1.00	64471 64473	64472 64474
8	10	7.70	30	8	63	0.50 1.00	64475 64477	64476 64478
10	12	9.60	35	10	72	0.50 1.00	64479 64481	64480 64482
12	14	11.50	40	12	83	0.50 1.00	64485 64487	64486 64488



P.274

FRAISES TORIQUES DÉGAGÉES



- Fraises 2 tailles toriques dégagées développées pour les matériaux à faible dureté.
- Le revêtement DICUT améliore la durée de vie dans les matériaux cuivreux.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯							◯	◯					

D _{1e8}	L ₁	D ₂	L ₂	D _{h5}	L	R	CARBURE	DICUT
3	4	2.75	10	6	57	0.50	60765	63493
4	5	3.70	12	6	57	0.50	60766	63494
5	6	4.60	15	6	57	0.50	60767	63495
6	7	5.50	18	6	57	1.00	60768	63496
8	9	7.50	23	8	63	1.00	60769	63497
10	11	9.25	30	10	75	1.50	60770	63498
12	13	11.00	35	12	83	1.50	60771	63499
16	17	15.00	44	16	92	4.00	66805	


P.276
**FRAISES 2 TAILLES TORIQUES
SÉRIE STANDARD, DÉGAGÉES**


- Fraises 2 tailles toriques, hélices différentes développées pour l'usinage des matériaux non-ferreux.
- DIXI 7565-FC avec arrosage dans les goujures.
- Le revêtement DIXAL améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux et évite la formation d'arête rapportée.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent


ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations																								

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane			Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations																						

D_{h10}	L_1	D_2	L_2	D_{h5}	L	R	7565 DIXAL	7565-FC DIXAL
4	9	3.6	14	4	57	0.50 1.00	339042 339043	
6	13	5.6	21	6	57	0.50 1.00 1.50	339044 339045 339046	339067 339068 339069
8	19	7.4	26	8	63	0.50 1.00 2.00 3.00	339047 339048 339049 339050	339070 339071 339072 339073
10	22	9.3	30	10	72	0.50 1.00 2.00 3.00	339051 339052 339053 339054	339074 339075 339076 339077
12	26	11.0	37	12	83	0.50 1.00 2.00 3.00	339055 339056 339057 339058	339078 339079 339080 339081
16	32	15.0	42	16	92	1.00 2.00 3.00 4.00	339059 339060 339061 339062	339082 339083 339084 339085
20	38	19.0	50	20	104	1.00 2.00 3.00 4.00	339063 339064 339065 339066	339086 339087 339088 339089


DIXI 7565

DIXI 7565-FC

P.280

FRAISES HÉMISPHERIQUES



- Fraises hémisphériques développées pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAIN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DIAMANT améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux abrasifs.
- Le revêtement DICUT améliore la durée de vie dans les matériaux cuivreux.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations																					

D_1
 $\emptyset < 0.30 - 0/-0.01$
 $\emptyset < 3.00 - 0/-0.02$
 $\emptyset \geq 3.00 - e8$

L_1

D_{h5}

L

CARBURE

TiAIN

DICUT

DIAMANT*

0.06	0.12	3	38	959060			
0.08	0.16	3	38	959059			
0.10	0.20	3	38	959058			
0.15	0.30	3	38	954665			
0.20	0.30	3	38	952795	952796	952797	952799
0.25	0.40	3	38	952800	952801	952802	952803
0.30	0.50	3	38	952804	952805	952806	58852
0.40	0.60	3	38	952807	952808	952809	952810
0.50	0.80	3	38	952811	952812	952813	952814
0.60	0.90	3	38	952815	952816	952817	952818
0.70	1.10	3	38	952819	952820	952821	950363
0.80	1.20	3	38	952822	952823	950703	950364
0.90	1.40	3	38	952825	952826	952824	950365
1.00	1.50	3	38	952827	952828	952829	952830
1.10	1.70	3	38	952832	952833	952831	950366
1.20	1.80	3	38	952835	952836	952834	950367
1.30	1.90	3	38	952838	952839	952837	950368
1.40	2.10	3	38	952841	952842	952840	950369
1.50	2.30	3	38	952843	952846	952845	952844
1.60	2.50	3	38	55539	955784	956236	956237
1.70	2.50	3	38	60112	956238	956239	956240
1.80	2.75	3	38	48747	956241	956242	956243
1.90	2.75	3	38	57714	956244	956245	956246
2.00	3.00	3	38	44604	56136	64280	59783

* pour matériaux non-ferreux



DIXI 7032

Z = 2



P.280



FRAISES HÉMISPHERIQUES

D_1 $\emptyset < 3.00 - 0/-0.02$ $\emptyset \geq 3.00 - e8$	L_1	D_{h5}	L	CARBURE	TiAIN	DICUT	DIAMANT *
2.10	3.00	3	38	55540	956247	956248	956249
2.20	3.50	3	38	48457	956250	956251	956253
2.30	3.50	3	38	66547	62925	956254	956255
2.40	3.50	3	38	60788	62926	956256	956257
2.50	4.00	3	38	44605	56137	64288	60221
3.00	5.00	3	38	43115	56138	63876	59988
3.50	6.00	4	50	44607	56139	64289	950370
4.00	6.00	4	50	34120	56140	64290	59784
4.50	7.00	5	50	44609	56141	64291	950371
5.00	8.00	5	50	34748	36172	64292	60222
5.50	9.00	6	57	44611	56172	64293	950372
6.00	9.00	6	57	34749	56179	63923	46800
7.00	11.00	7	60	34740	56176	64294	66878
8.00	12.00	8	63	43389	36174	64295	58860
10.00	15.00	10	72	42940	56177	63924	36175
12.00	18.00	12	73	32387	56173	64296	60223
16.00	24.00	16	82	32136	56175		

* pour matériaux non-ferreux




Pour $D_1 \leq 0.15$:

$D_2 = 1.20$


$L_2 = 5.30$





P.280

FRAISES HÉMISPHERIQUES



- Fraises hémisphériques avec taillage long développées pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DIAMANT améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux abrasifs.


Ébauche ●○○○○○ Finition ●●●○○○ bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié					Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N												S					H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations																					


D _{1e8}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	TiAlN	DIAMANT *
2	10	2	61	41974	56238	60224
3	10	3	61	39512	56239	60225
4	12	4	75	38639	56240	60226
5	14	5	86	38942	56241	60227
6	16	6	93	38623	56242	60228
8	20	8	100	38640	56243	60229
10	24	10	100	38641	56244	58790
12	28	12	110	40728	56245	60230
16	36	16	120	40730	56247	
20	45	20	150	40732	56248	

* pour matériaux non-ferreux



P.278

FRAISES HÉMISPHERIQUES DÉGAGÉES



- Fraises hémisphériques dégagées développées pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.
- Le revêtement DIAMANT améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux abrasifs.
- Le revêtement DICUT améliore la durée de vie dans les matériaux cuivreux.

Ébauche ●○○○○○ Finition ●●●○○○ bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié					Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				


D ₁	L ₁	D ₂	L ₂	D _{h5}	L	CARBURE	TiAlN	DICUT	DIAMANT *
Ø < 3.00 - 0/-0.02 Ø ≥ 3.00 - e8									
0.20	0.50	0.18	1.00	4	55	64714	64719	64724	64729
0.30	0.60	0.27	1.50	4	55	64715	64720	64725	64730
0.40	0.80	0.37	2.00	4	55	64716	64721	64726	64731
0.50	1.00	0.45	3.00	4	55	64542	64556	64572	64584
0.60	1.60	0.55	4.00	4	55	64717	64722	64727	64732
0.80	1.80	0.75	5.00	4	55	64718	64723	64728	64733
1.00	2.00	0.95	6.00	4	55	64544	64557	64573	64585
1.50	2.50	1.45	9.00	4	55	64546	64558	64574	64586
2.00	3.00	1.90	12.00	4	55	64547	64559	64575	64587
2.50	4.00	2.40	12.00	4	55	64548	64560	64576	64588
3.00	5.00	2.80	12.00	6	57	64549	64561	64577	64589
4.00	6.00	3.80	15.00	6	57	64550	64562	64578	64590
5.00	7.00	4.80	15.00	6	57	64551	64567	64579	64591
6.00	8.00	5.70	15.00	6	57	64552	64568	64580	64592
8.00	10.00	7.70	25.00	8	63	64553	64569	64581	64593
10.00	12.00	9.60	30.00	10	72	64554	64570	64582	64594
12.00	14.00	11.60	40.00	12	83	64555	64571	64583	64595

* pour matériaux non-ferreux



P.282

FRAISES HÉMISPHERIQUES



- Fraises hémisphériques développées pour l'usinage des aciers trempés.
- Le revêtement XIDUR améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile y compris jusqu'à 65 HRC.

Ébauche ○○○○○○ Finition ●●●●○○ bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié					Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations										○	○												

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations													○	○	○			⊗	⊗	⊗	⊗	

D₁L₁D_{h5}

L

XIDUR


Ø < 3.00 - 0/-0.02
Ø ≥ 3.00 - e8

0.20	0.20	4	50	973380
0.30	0.30	4	50	972176
0.40	0.40	4	50	973379
0.50	0.50	4	50	973378
0.60	0.60	4	50	973377
0.70	0.70	4	50	972177
0.80	0.80	4	50	973376
0.90	0.80	4	50	973375
1.00	0.80	4	50	67253
1.50	1.20	4	50	67254
2.00	1.60	4	50	67257
3.00	2.40	6	57	67258
4.00	3.20	6	66	67259
5.00	4.00	6	66	67260
6.00	4.80	6	66	67261
8.00	6.40	8	75	67262
10.00	8.00	10	90	67255



P.282

FRAISES HÉMISPHERIQUES DÉGAGÉES



- Fraises hémisphériques dégagées avec taillage long développées pour l'usinage des aciers trempés.
- Le revêtement XIDUR améliore la durée de vie, même à température élevée, dans les matériaux à usinabilité difficile y compris jusqu'à 65 HRC.

Ébauche ●○○○○○ Finition ●●●●○○ bien ○ excellent ○


ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations										○	○												

ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations													○	○	○			⊗	⊗	⊗	⊗	

D₁ L₁ D₂ L₂ D_{h5} L XIDUR


Ø < 3.00 - 0/-0.02
Ø ≥ 3.00 - e8

1.00	2	0.90	3.20	6	66	61355
1.50	3	1.40	4.70	6	66	61356
2.00	3	1.85	6.20	6	66	61357
3.00	5	2.85	9.20	6	66	61358
4.00	6	3.80	12.50	6	80	61359
5.00	7	4.70	15.50	6	80	61360
6.00	9	5.70	19.00	6	80	61361
8.00	12	7.50	25.00	8	90	61362
10.00	15	9.50	31.00	10	110	61363
12.00	18	11.50	37.00	12	120	61364



P.280

FRAISES HÉMISPHÉRIQUES



- Fraises hémisphériques développées pour l'usinage général.
- Le revêtement TiAlN améliore la durée de vie dans les matériaux ferreux.

Ébauche ●○○○○○ Finition ●●●●○○ bien ○ excellent ○

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙


ISO	N												S						H			
Description matières	Alliage alu corroyé			Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile		Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire			Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41	
Recommandations	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	⊙	◯	◯	◯	⊙	⊙					

D _{1 e8}	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE	TiAlN
1.00	2.00	3	38	45950	56154
1.50	2.50	3	38	45230	56155
2.00	3.00	3	38	45231	56156
2.50	4.00	3	38	45232	56157
3.00	5.00	3	38	43637	56158
4.00	6.00	4	50	43638	56159
5.00	8.00	5	50	43639	56162
6.00	9.00	6	57	42993	56163
8.00	12.00	8	63	32969	56165
10.00	15.00	10	72	32970	56166



P.284

FRAISES À COMPRESSION



- Fraises compression, double hélice droite et gauche développées pour l'usinage des matériaux composites fibreux comme le bois, MDF, agglomérés.
- La double hélice réduit les phénomènes de délamination sur les deux faces du matériau.
- Le revêtement DLC améliore la durée de vie dans les matériaux non-ferreux.


Ébauche ●●●●●●●●●● Finition ●●●●●●●●●● bien ○ excellent ◎

ISO	P													M				K						
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20	
Recommandations																								


ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu+Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations											◎	◎									

D _{1e8}	L ₁	L ₂	D _{h5}	L	CARBURE	DLC *
6	6.5	22	6	70	414421	414425
8	8.7	22	8	70	414422	414426
10	10.9	22	10	75	414423	414427
12	13.0	28	12	80	414424	414428

* pour matériaux non-ferreux



○ Pas de délamination



FRAISES À CONTOURNER POUR COMPOSITES / KEVLAR®



- Fraises 1 taille développées pour l'usinage des matériaux composites fibreux.
- Réduisent les phénomènes de délamination.

Ébauche ●●●●● Finition ●●●●● bien ○ excellent

ISO	P													M				K					
Description matières	Acier non allié					Acier faiblement allié				Acier fort. allié et acier à outils		Acier inox. fer. marten.		Acier inox. austénitique (DUPLEX /PH)				Fonte grise		Fonte nodulaire		Fonte malléable	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15	16	17	18	19	20
Recommandations																							

ISO	N													S				H			
Description matières	Alliage alu corroyé		Alliage alu coulé			Alliage Cu-Pb	Alliage Cu difficile	Or, Argent	Graphite	Plastique	Bois	Alliage réfractaire				Titane, alliage de titane		Acier trempé		Fonte dure	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	-	-	29	30	31	32	33-35	36	37	38	39	40	41
Recommandations											○	○									

D ₁	inches	L ₁	D _{h5}	L	CARBURE
5.00		20	5.00	75	26252
6.00		25	6.00	75	26873
6.35	1/4"	25	6.35	75	26264
8.00		25	8.00	75	27851
10.00		25	10.00	75	28072
12.70	1/2"	27	12.70	75	26254



CONDITIONS DE COUPE :

Contournage Vc = 250 - 500 m/min
Vf = 500 - 2000 mm/min




DIXI 7631 SP R ☐ L ☐ Z =

FRAISES ÉTAGÉES


☐

☐

Quantités

Matière à usiner





DIXI 7645 SP R ☐ L ☐

FRAISES CONIQUES

Z =

Quantités


Matière à usiner



CONSULTEZ NOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D'OFFRES EN LIGNE SUR
WWW.DIXIPOLYTOOL.COM




Rainurage fermé (poche)



Z 2




Rainurage fermé (ramping)



Z 2 - Z 3




Rainurage ouvert



Z 2 - Z 3




Contournage (ébauche)



Z 3 - Z 4




Contournage (finition)




Multident



CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		155	$< 0.3 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		200	$< 0.5 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		175	$< 0.4 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		170	$< 0.5 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		150	$< 0.4 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Plastique, bois	29 - 30		150	$< 0.5 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Or, argent	-		150	$< 0.3 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		60	$< 0.2 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		80	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.3 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		70	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.5 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		60	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.4 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		120	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.5 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		105	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.4 \times \varnothing D1$
	Plastique, bois	29 - 30		55	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.5 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		105	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.3 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		40	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.2 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.90	$\emptyset D_1$ 1.00 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.20 - 2.80	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 4.50 - 6.00	
0.004 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.020	0.022 - 0.028	0.030 - 0.040	0.046 - 0.060	
0.006 - 0.014	0.015 - 0.023	0.024 - 0.030	0.033 - 0.042	0.045 - 0.060	0.068 - 0.090	
0.005 - 0.012	0.013 - 0.020	0.021 - 0.026	0.029 - 0.036	0.039 - 0.052	0.058 - 0.080	
0.006 - 0.014	0.015 - 0.023	0.024 - 0.030	0.033 - 0.042	0.045 - 0.060	0.068 - 0.090	
0.005 - 0.011	0.012 - 0.018	0.019 - 0.024	0.026 - 0.034	0.036 - 0.048	0.054 - 0.070	
0.006 - 0.014	0.015 - 0.023	0.024 - 0.030	0.033 - 0.042	0.045 - 0.060	0.068 - 0.090	
0.004 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.020	0.022 - 0.028	0.030 - 0.040	0.046 - 0.060	
0.003 - 0.007	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.017 - 0.021	0.023 - 0.030	0.034 - 0.045	

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.90	$\emptyset D_1$ 1.00 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.20 - 2.80	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 4.50 - 6.00	
0.003 - 0.007	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.017 - 0.021	0.023 - 0.030	0.034 - 0.045	
0.005 - 0.011	0.011 - 0.017	0.018 - 0.023	0.025 - 0.032	0.034 - 0.045	0.052 - 0.070	
0.004 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.020	0.022 - 0.027	0.029 - 0.039	0.044 - 0.060	
0.005 - 0.011	0.011 - 0.017	0.018 - 0.023	0.025 - 0.032	0.034 - 0.045	0.052 - 0.070	
0.004 - 0.008	0.009 - 0.014	0.014 - 0.018	0.020 - 0.026	0.027 - 0.036	0.040 - 0.055	
0.005 - 0.011	0.011 - 0.017	0.018 - 0.023	0.025 - 0.032	0.034 - 0.045	0.052 - 0.070	
0.003 - 0.007	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.017 - 0.021	0.023 - 0.030	0.034 - 0.045	
0.002 - 0.005	0.006 - 0.008	0.009 - 0.011	0.013 - 0.016	0.017 - 0.023	0.026 - 0.035	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...


Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !



CONTOURNAGE


		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		70	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
N	Alliage alu corroyé $<12\% \text{ Si}$	21 - 22		200	$<0.50 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Alliage alu coulé $>12\% \text{ Si}$	23 - 25		175	$<0.50 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		150	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100	$<0.25 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Or, argent	-		120	$<0.25 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		45	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		70	$1 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
N	Alliage alu corroyé $<12\% \text{ Si}$	21 - 22		200	$1 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Alliage alu coulé $>12\% \text{ Si}$	23 - 25		175	$1 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		150	$1 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100	$1 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Or, argent	-		120	$1 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		45	$1 \times \varnothing D1$	$<0.95 \times L1$

DIXI 7561

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	DLC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Alliage alu corroyé $<12\% \text{ Si}$	21 - 22		250	330	$<1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $>12\% \text{ Si}$	23 - 25		200	260	$<1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		275	360	$<1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		150	200	$<1 \times \varnothing D1$	$<0.5 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		150	200	$<1 \times \varnothing D1$	$<0.5 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.70	$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 8.00
0.002 - 0.003	0.003 - 0.004	0.005 - 0.006	0.007 - 0.008	0.008 - 0.009	0.010 - 0.026
0.007 - 0.009	0.010 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.025	0.025 - 0.029	0.033 - 0.083
0.006 - 0.008	0.010 - 0.012	0.013 - 0.018	0.019 - 0.023	0.023 - 0.027	0.031 - 0.077
0.005 - 0.007	0.008 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.019	0.019 - 0.023	0.026 - 0.064
0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.015	0.015 - 0.018	0.020 - 0.051
0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.015	0.015 - 0.018	0.020 - 0.051
0.004 - 0.008	0.006 - 0.010	0.009 - 0.014	0.013 - 0.017	0.015 - 0.020	0.020 - 0.053

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.70	$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 8.00
0.001 - 0.002	0.002 - 0.003	0.004 - 0.004	0.005 - 0.006	0.006 - 0.006	0.007 - 0.018
0.005 - 0.006	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.018	0.018 - 0.020	0.023 - 0.058
0.004 - 0.006	0.007 - 0.008	0.009 - 0.013	0.013 - 0.016	0.016 - 0.019	0.022 - 0.054
0.004 - 0.005	0.006 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.013	0.013 - 0.016	0.018 - 0.045
0.003 - 0.004	0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.009 - 0.011	0.011 - 0.013	0.014 - 0.036
0.003 - 0.004	0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.009 - 0.011	0.011 - 0.013	0.014 - 0.036
0.001 - 0.002	0.002 - 0.003	0.004 - 0.004	0.005 - 0.006	0.006 - 0.006	0.007 - 0.018

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 2.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.045 - 0.068	0.090 - 0.112	0.125 - 0.160	0.180 - 0.200
0.030 - 0.045	0.060 - 0.076	0.085 - 0.100	0.120 - 0.130
0.036 - 0.054	0.072 - 0.090	0.100 - 0.120	0.140 - 0.160
0.024 - 0.036	0.048 - 0.060	0.065 - 0.080	0.100 - 0.110
0.024 - 0.036	0.048 - 0.060	0.065 - 0.080	0.100 - 0.110

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !


CONTOURNAGE

	VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	DLC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Alliage d'aluminium Si < 12%, DIBOND	21 - 22	330	380	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<0.5 \times \varnothing D1$
	Plastique à bonne usinabilité (PVC expansé)	29	400	460	$<0.5 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Plastique à usinabilité modéré (PETG, PPH, PC, PE-PP)	29	400	460	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Plastique à usinabilité difficile (PVC compact, PMMA noir)	29	400	460	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Bois massif	30	400	460	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Bois collé (aggloméré, contreplaqué)	30	400	460	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$



RAINURAGE

	VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	DLC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Alliage d'aluminium Si < 12%, DIBOND	21 - 22	330	380	$1 \times \varnothing D1$	$<0.5 \times \varnothing D1$
	Plastique à bonne usinabilité (PVC expansé)	29	400	460	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Plastique à usinabilité modéré (PETG, PPH, PC, PE-PP)	29	400	460	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Plastique à usinabilité difficile (PVC compact, PMMA noir)	29	400	460	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Bois massif	30	400	460	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Bois collé (aggloméré, contreplaqué)	30	400	460	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1 - 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	
0.018 - 0.027	0.036 - 0.054	0.062 - 0.080	0.070 - 0.100	0.110 - 0.130	
0.030 - 0.045	0.060 - 0.090	0.104 - 0.130	0.120 - 0.160	0.180 - 0.220	
0.027 - 0.041	0.054 - 0.081	0.094 - 0.115	0.110 - 0.140	0.160 - 0.190	
0.024 - 0.036	0.048 - 0.072	0.084 - 0.105	0.100 - 0.130	0.140 - 0.170	
0.030 - 0.045	0.060 - 0.090	0.104 - 0.130	0.120 - 0.160	0.180 - 0.220	
0.021 - 0.032	0.042 - 0.063	0.072 - 0.090	0.080 - 0.110	0.130 - 0.150	


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1 - 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	
0.005 - 0.007	0.007 - 0.011	0.012 - 0.015	0.017 - 0.023	0.026 - 0.032	
0.008 - 0.012	0.012 - 0.018	0.020 - 0.025	0.029 - 0.038	0.044 - 0.053	
0.006 - 0.010	0.010 - 0.014	0.016 - 0.020	0.023 - 0.031	0.035 - 0.042	
0.006 - 0.008	0.008 - 0.013	0.014 - 0.020	0.020 - 0.027	0.031 - 0.037	
0.008 - 0.012	0.012 - 0.018	0.020 - 0.025	0.029 - 0.038	0.044 - 0.053	
0.006 - 0.008	0.008 - 0.013	0.014 - 0.020	0.020 - 0.027	0.031 - 0.037	


Valeurs basées pour une utilisation à sec. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			100	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			80	$<0.20 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			55	$<0.15 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			80	$<0.15 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			55	$<0.10 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		110	125	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		75	100	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		320		$<0.45 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		260		$<0.35 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		160		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		140		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Plastique, bois	29 - 30		210		$<0.45 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Or, argent	-		180		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15	20	$<0.05 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		60	70	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			70	$1 \times \varnothing D1$	$<0.50 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			55	$1 \times \varnothing D1$	$<0.30 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			40	$1 \times \varnothing D1$	$<0.20 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			55	$1 \times \varnothing D1$	$<0.20 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			40	$1 \times \varnothing D1$	$<0.15 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		90	100	$1 \times \varnothing D1$	$<0.50 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		60	70	$1 \times \varnothing D1$	$<0.35 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		230		$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		190		$1 \times \varnothing D1$	$<0.80 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100		$1 \times \varnothing D1$	$<0.50 \times \varnothing D1$
	Plastique, bois	29 - 30		150		$1 \times \varnothing D1$	$<0.70 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		130		$1 \times \varnothing D1$	$<0.70 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		10	15	$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		50	50	$1 \times \varnothing D1$	$<0.25 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.10 - 0.30	$\emptyset D_1$ 0.35 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.65 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.05 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.10 - 3.00	$\emptyset D_1$ 3.50 - 6.00	$\emptyset D_1$ 6.50 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 20.00	
0.0008 - 0.003	0.004 - 0.006	0.007 - 0.010	0.011 - 0.020	0.021 - 0.030	0.036 - 0.060	0.060 - 0.090	0.100 - 0.140	
0.0007 - 0.002	0.003 - 0.005	0.006 - 0.009	0.009 - 0.018	0.019 - 0.027	0.032 - 0.055	0.050 - 0.080	0.090 - 0.130	
0.0006 - 0.002	0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.008 - 0.016	0.017 - 0.024	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.080 - 0.110	
0.0006 - 0.002	0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.008 - 0.016	0.017 - 0.024	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.080 - 0.110	
0.0006 - 0.002	0.002 - 0.004	0.005 - 0.007	0.007 - 0.014	0.015 - 0.021	0.024 - 0.040	0.040 - 0.060	0.070 - 0.100	
0.0010 - 0.003	0.004 - 0.007	0.008 - 0.012	0.013 - 0.024	0.025 - 0.036	0.042 - 0.070	0.070 - 0.110	0.120 - 0.170	
0.0008 - 0.003	0.004 - 0.006	0.007 - 0.010	0.011 - 0.020	0.021 - 0.030	0.036 - 0.060	0.060 - 0.090	0.100 - 0.140	
0.0012 - 0.004	0.005 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.030	0.032 - 0.045	0.052 - 0.090	0.090 - 0.140	0.140 - 0.210	
0.0010 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.013	0.014 - 0.026	0.027 - 0.039	0.046 - 0.080	0.080 - 0.120	0.120 - 0.180	
0.0012 - 0.004	0.005 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.030	0.032 - 0.045	0.052 - 0.090	0.090 - 0.140	0.140 - 0.210	
0.0010 - 0.003	0.004 - 0.007	0.008 - 0.012	0.013 - 0.024	0.025 - 0.036	0.042 - 0.070	0.070 - 0.110	0.120 - 0.170	
0.0012 - 0.004	0.005 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.030	0.032 - 0.045	0.052 - 0.090	0.090 - 0.140	0.140 - 0.210	
0.0008 - 0.003	0.004 - 0.006	0.007 - 0.010	0.011 - 0.020	0.021 - 0.030	0.036 - 0.060	0.060 - 0.090	0.100 - 0.140	
0.0004 - 0.001	0.002 - 0.003	0.003 - 0.005	0.005 - 0.010	0.011 - 0.015	0.018 - 0.030	0.030 - 0.050	0.050 - 0.070	
0.0008 - 0.003	0.004 - 0.006	0.007 - 0.010	0.011 - 0.020	0.021 - 0.030	0.036 - 0.060	0.060 - 0.090	0.100 - 0.140	


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.10 - 0.30	$\emptyset D_1$ 0.35 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.65 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.05 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.10 - 3.00	$\emptyset D_1$ 3.50 - 6.00	$\emptyset D_1$ 6.50 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 20.00	
0.0006 - 0.002	0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.008 - 0.015	0.016 - 0.023	0.028 - 0.045	0.050 - 0.070	0.080 - 0.110	
0.0005 - 0.002	0.002 - 0.004	0.005 - 0.007	0.007 - 0.014	0.014 - 0.020	0.024 - 0.040	0.040 - 0.060	0.070 - 0.100	
0.0005 - 0.002	0.002 - 0.004	0.004 - 0.006	0.006 - 0.012	0.013 - 0.018	0.022 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	
0.0005 - 0.002	0.002 - 0.004	0.004 - 0.006	0.006 - 0.012	0.013 - 0.018	0.022 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	
0.0005 - 0.002	0.002 - 0.003	0.004 - 0.005	0.005 - 0.011	0.011 - 0.016	0.018 - 0.030	0.030 - 0.050	0.050 - 0.080	
0.0008 - 0.002	0.003 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.018	0.019 - 0.027	0.032 - 0.055	0.050 - 0.080	0.090 - 0.130	
0.0006 - 0.002	0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.008 - 0.015	0.016 - 0.023	0.028 - 0.045	0.050 - 0.070	0.080 - 0.110	
0.0009 - 0.003	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.012 - 0.023	0.024 - 0.034	0.040 - 0.070	0.070 - 0.110	0.110 - 0.160	
0.0008 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.010	0.011 - 0.020	0.020 - 0.029	0.034 - 0.060	0.060 - 0.090	0.090 - 0.140	
0.0009 - 0.003	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.012 - 0.023	0.024 - 0.034	0.040 - 0.070	0.070 - 0.110	0.110 - 0.160	
0.0008 - 0.002	0.003 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.018	0.019 - 0.027	0.032 - 0.055	0.050 - 0.080	0.090 - 0.130	
0.0009 - 0.003	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.012 - 0.023	0.024 - 0.034	0.040 - 0.070	0.070 - 0.110	0.110 - 0.160	
0.0006 - 0.002	0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.008 - 0.015	0.016 - 0.023	0.028 - 0.045	0.050 - 0.070	0.080 - 0.110	
0.0003 - 0.001	0.002 - 0.002	0.002 - 0.004	0.004 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.025	0.020 - 0.040	0.040 - 0.050	
0.0006 - 0.002	0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.008 - 0.015	0.016 - 0.023	0.028 - 0.045	0.050 - 0.070	0.080 - 0.110	


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			150	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			125	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			85	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			95	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			65	$<0.25 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		170	180	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		105	130	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		185		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		145		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		165		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		30	40	$<0.15 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		60	70	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1.50 \times \varnothing D1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			115	$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			95	$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			65	$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			70	$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			50	$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		100	135	$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		85	95	$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		140		$1 \times \varnothing D1$	$<1.25 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		105		$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		85		$1 \times \varnothing D1$	$<1.25 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		70		$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		125		$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$
	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		25	30	$1 \times \varnothing D1$	$<0.20 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		55	55	$1 \times \varnothing D1$	$<1.00 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.10 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.70 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.0036 - 0.009	0.011 - 0.016	0.017 - 0.023	0.025 - 0.039	0.046 - 0.080	0.090 - 0.110	0.120 - 0.130
0.0033 - 0.008	0.010 - 0.014	0.016 - 0.021	0.023 - 0.036	0.042 - 0.070	0.080 - 0.100	0.110 - 0.120
0.0030 - 0.007	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110
0.0030 - 0.007	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110
0.0027 - 0.006	0.008 - 0.012	0.013 - 0.018	0.019 - 0.029	0.036 - 0.060	0.060 - 0.080	0.090 - 0.100
0.0042 - 0.010	0.013 - 0.018	0.020 - 0.027	0.029 - 0.046	0.054 - 0.090	0.100 - 0.120	0.140 - 0.150
0.0036 - 0.009	0.011 - 0.016	0.017 - 0.023	0.025 - 0.039	0.046 - 0.080	0.090 - 0.110	0.120 - 0.130
0.0051 - 0.012	0.015 - 0.022	0.024 - 0.033	0.035 - 0.055	0.066 - 0.110	0.120 - 0.150	0.170 - 0.180
0.0045 - 0.011	0.014 - 0.020	0.021 - 0.029	0.031 - 0.049	0.058 - 0.100	0.110 - 0.130	0.150 - 0.160
0.0051 - 0.012	0.015 - 0.022	0.024 - 0.033	0.015 - 0.023	0.066 - 0.110	0.120 - 0.150	0.170 - 0.180
0.0042 - 0.010	0.013 - 0.018	0.020 - 0.027	0.025 - 0.039	0.054 - 0.090	0.100 - 0.120	0.140 - 0.150
0.0036 - 0.009	0.011 - 0.016	0.017 - 0.023	0.035 - 0.055	0.046 - 0.080	0.090 - 0.110	0.120 - 0.130
0.0021 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.014	0.029 - 0.046	0.028 - 0.045	0.050 - 0.060	0.070 - 0.080
0.0036 - 0.009	0.011 - 0.016	0.017 - 0.023	0.025 - 0.039	0.046 - 0.080	0.090 - 0.110	0.120 - 0.130

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.10 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.70 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.0022 - 0.005	0.007 - 0.010	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080
0.0020 - 0.005	0.006 - 0.009	0.009 - 0.013	0.014 - 0.021	0.026 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.070
0.0018 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.024 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070
0.0018 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.024 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070
0.0016 - 0.004	0.005 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.018	0.022 - 0.035	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060
0.0025 - 0.006	0.008 - 0.011	0.012 - 0.016	0.017 - 0.027	0.032 - 0.055	0.060 - 0.070	0.080 - 0.090
0.0022 - 0.005	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080
0.0031 - 0.007	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110
0.0027 - 0.007	0.008 - 0.012	0.013 - 0.017	0.019 - 0.029	0.035 - 0.060	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.0031 - 0.007	0.009 - 0.013	0.015 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110
0.0025 - 0.006	0.008 - 0.011	0.012 - 0.016	0.017 - 0.027	0.032 - 0.055	0.060 - 0.070	0.080 - 0.090
0.0022 - 0.005	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080
0.0013 - 0.003	0.004 - 0.005	0.006 - 0.008	0.009 - 0.014	0.016 - 0.025	0.030 - 0.040	0.040 - 0.050
0.0022 - 0.005	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !



PERÇAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	Profondeur maxi (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			85	<1.25×ØD1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			70	<1.00×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			50	<0.80×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			55	<0.40×ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4			40	<0.20×ØD1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		75	100	<1.25×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		65	70	<1.00×ØD1
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		105		<1.25×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		80		<1.25×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		65		<1.25×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		55		<1.00×ØD1
	Or, argent	-		95		<1.00×ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		20	25	<0.20×ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		40	40	<0.60×ØD1


$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.10 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.70 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	
0.0014 - 0.003	0.007 - 0.010	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080	
0.0013 - 0.003	0.006 - 0.009	0.009 - 0.013	0.014 - 0.021	0.026 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.070	
0.0012 - 0.003	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.024 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070	
0.0012 - 0.003	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.024 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070	
0.0010 - 0.003	0.005 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.018	0.022 - 0.035	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060	
0.0016 - 0.004	0.008 - 0.011	0.012 - 0.016	0.017 - 0.027	0.032 - 0.055	0.060 - 0.070	0.080 - 0.090	
0.0014 - 0.003	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080	
0.0020 - 0.005	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110	
0.0018 - 0.005	0.008 - 0.012	0.013 - 0.017	0.019 - 0.029	0.035 - 0.060	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100	
0.0020 - 0.005	0.009 - 0.013	0.015 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.065	0.070 - 0.090	0.100 - 0.110	
0.0016 - 0.004	0.008 - 0.011	0.012 - 0.016	0.017 - 0.027	0.032 - 0.055	0.060 - 0.070	0.080 - 0.090	
0.0014 - 0.003	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080	
0.0008 - 0.002	0.004 - 0.005	0.006 - 0.008	0.009 - 0.014	0.016 - 0.025	0.030 - 0.040	0.040 - 0.050	
0.0014 - 0.003	0.007 - 0.009	0.010 - 0.014	0.015 - 0.023	0.028 - 0.050	0.050 - 0.070	0.070 - 0.080	

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			95		$<0.025 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			85		$<0.025 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			65		$<0.015 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			65		$<0.015 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3 - 14.4			55		$<0.010 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		125	125		$<0.065 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		90	90		$<0.040 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		165			$<0.030 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		125			$<0.040 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		125			$<0.040 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100			$<0.025 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Plastique, bois	29 - 30		110			$<0.040 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Graphite	-				200	$<0.160 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Or, argent	-		90			$<0.030 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		50	65		$<0.025 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			75		$1 \times \varnothing D1$	$<0.12 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			70		$1 \times \varnothing D1$	$<0.10 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			50		$1 \times \varnothing D1$	$<0.10 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			50		$1 \times \varnothing D1$	$<0.10 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			45		$1 \times \varnothing D1$	$<0.08 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise	15 - 16		100	100		$1 \times \varnothing D1$	$<0.14 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		70	70		$1 \times \varnothing D1$	$<0.12 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		130			$1 \times \varnothing D1$	$<0.16 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		100			$1 \times \varnothing D1$	$<0.14 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		100			$1 \times \varnothing D1$	$<0.16 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		80			$1 \times \varnothing D1$	$<0.14 \times \varnothing D1$
	Plastique, bois	29 - 30		90			$1 \times \varnothing D1$	$<0.16 \times \varnothing D1$
	Graphite	-				160	$1 \times \varnothing D1$	$<0.22 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		130			$1 \times \varnothing D1$	$<0.12 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		40	50		$1 \times \varnothing D1$	$<0.12 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.40 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 7.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 13.00 - 16.00	$\emptyset D_1$ 18.00 - 20.00
0.003 - 0.011	0.012 - 0.016	0.020 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.065	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.130 - 0.140
0.003 - 0.010	0.011 - 0.014	0.018 - 0.029	0.036 - 0.043	0.050 - 0.060	0.070 - 0.090	0.090 - 0.110	0.110 - 0.130
0.003 - 0.009	0.010 - 0.013	0.016 - 0.026	0.032 - 0.038	0.044 - 0.050	0.060 - 0.080	0.080 - 0.100	0.100 - 0.110
0.003 - 0.009	0.010 - 0.013	0.016 - 0.026	0.032 - 0.038	0.044 - 0.050	0.060 - 0.080	0.080 - 0.100	0.100 - 0.110
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.040 - 0.045	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.004 - 0.013	0.014 - 0.019	0.024 - 0.038	0.048 - 0.058	0.068 - 0.075	0.100 - 0.120	0.120 - 0.140	0.150 - 0.170
0.003 - 0.011	0.012 - 0.016	0.020 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.065	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.130 - 0.140
0.005 - 0.017	0.018 - 0.024	0.030 - 0.048	0.060 - 0.072	0.084 - 0.095	0.120 - 0.140	0.150 - 0.180	0.190 - 0.210
0.004 - 0.015	0.016 - 0.021	0.026 - 0.042	0.052 - 0.062	0.072 - 0.085	0.100 - 0.120	0.130 - 0.160	0.160 - 0.180
0.005 - 0.017	0.018 - 0.024	0.030 - 0.048	0.060 - 0.072	0.084 - 0.095	0.120 - 0.140	0.150 - 0.180	0.190 - 0.210
0.004 - 0.013	0.014 - 0.019	0.024 - 0.038	0.048 - 0.058	0.068 - 0.075	0.100 - 0.120	0.120 - 0.140	0.150 - 0.170
0.005 - 0.017	0.018 - 0.024	0.030 - 0.048	0.060 - 0.072	0.084 - 0.095	0.120 - 0.140	0.150 - 0.180	0.190 - 0.210
0.006 - 0.022	0.024 - 0.032	0.040 - 0.064	0.080 - 0.096	0.112 - 0.130	0.160 - 0.190	0.200 - 0.240	0.250 - 0.280
0.003 - 0.011	0.012 - 0.016	0.020 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.065	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.130 - 0.140
0.003 - 0.011	0.012 - 0.016	0.020 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.065	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.130 - 0.140


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.40 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 7.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 13.00 - 16.00	$\emptyset D_1$ 18.00 - 20.00
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.039 - 0.046	0.056 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.002 - 0.007	0.008 - 0.010	0.013 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.042	0.050 - 0.065	0.060 - 0.080	0.080 - 0.090
0.002 - 0.006	0.007 - 0.009	0.011 - 0.018	0.022 - 0.027	0.031 - 0.035	0.042 - 0.055	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080
0.002 - 0.006	0.007 - 0.009	0.011 - 0.018	0.022 - 0.027	0.031 - 0.035	0.042 - 0.055	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080
0.001 - 0.006	0.006 - 0.008	0.010 - 0.015	0.020 - 0.024	0.028 - 0.032	0.042 - 0.050	0.050 - 0.060	0.060 - 0.070
0.003 - 0.009	0.010 - 0.013	0.017 - 0.027	0.034 - 0.041	0.048 - 0.053	0.070 - 0.085	0.080 - 0.100	0.110 - 0.120
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.039 - 0.046	0.056 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.004 - 0.012	0.013 - 0.017	0.021 - 0.034	0.042 - 0.050	0.059 - 0.067	0.084 - 0.100	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
0.003 - 0.011	0.011 - 0.015	0.018 - 0.029	0.036 - 0.043	0.050 - 0.060	0.070 - 0.085	0.090 - 0.110	0.110 - 0.130
0.004 - 0.012	0.013 - 0.017	0.021 - 0.034	0.042 - 0.050	0.059 - 0.067	0.084 - 0.100	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
0.003 - 0.009	0.010 - 0.013	0.017 - 0.027	0.034 - 0.041	0.048 - 0.053	0.070 - 0.085	0.080 - 0.100	0.110 - 0.120
0.004 - 0.012	0.013 - 0.017	0.021 - 0.034	0.042 - 0.050	0.059 - 0.067	0.084 - 0.100	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
0.004 - 0.015	0.017 - 0.022	0.028 - 0.045	0.056 - 0.067	0.078 - 0.091	0.112 - 0.135	0.140 - 0.170	0.180 - 0.200
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.039 - 0.046	0.056 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100
0.002 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.022	0.028 - 0.034	0.039 - 0.046	0.056 - 0.070	0.070 - 0.080	0.090 - 0.100


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			100	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			80	$<0.2 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			55	$<0.2 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			80	$<0.2 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			55	$<0.1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		110	125	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		75	115	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		320		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		260		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		160		$<0.1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		140		$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Plastique, bois	29 - 30		210		$<0.5 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		180		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15	30	$<0.1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		60	70	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			70	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			55	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			40	$1 \times \varnothing D1$	$<0.6 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			55	$1 \times \varnothing D1$	$<0.6 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			40	$1 \times \varnothing D1$	$<0.6 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		75	90	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		55	80	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		225		$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		185		$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95		$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
	Plastique, bois	29 - 30		150		$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		125		$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		10	20	$1 \times \varnothing D1$	$<0.3 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		40	50	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$

DIXI 7250-3D / DIXI 7240-3D / DIXI 7240-5D $\Rightarrow$ (ap & ae) -25 %DIXI 7240-8D / DIXI 7240-10D $\Rightarrow$ (ap & ae) -50 %DIXI 7240-12D / DIXI 7240-15D $\Rightarrow$ (ap & ae) -75 %

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.04 - 0.15	$\emptyset D_1$ 0.20 - 0.50	$\emptyset D_1$ 0.55 - 0.95	$\emptyset D_1$ 1.00 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.55 - 1.95	$\emptyset D_1$ 2.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 3.50 - 4.00	$\emptyset D_1$ 4.50 - 5.50
0.0003 - 0.0011	0.002 - 0.004	0.004 - 0.008	0.008 - 0.012	0.012 - 0.016	0.016 - 0.025	0.028 - 0.032	0.036 - 0.044
0.0002 - 0.0009	0.001 - 0.004	0.004 - 0.007	0.007 - 0.011	0.011 - 0.014	0.014 - 0.020	0.025 - 0.028	0.032 - 0.039
0.0002 - 0.0008	0.001 - 0.003	0.003 - 0.006	0.006 - 0.009	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.021 - 0.024	0.027 - 0.033
0.0002 - 0.0008	0.001 - 0.003	0.003 - 0.006	0.006 - 0.009	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.021 - 0.024	0.027 - 0.033
0.0002 - 0.0007	0.001 - 0.003	0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.008 - 0.010	0.010 - 0.015	0.018 - 0.020	0.023 - 0.028
0.0004 - 0.0016	0.002 - 0.006	0.007 - 0.011	0.012 - 0.018	0.019 - 0.023	0.024 - 0.035	0.042 - 0.048	0.054 - 0.066
0.0003 - 0.0014	0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.010 - 0.015	0.016 - 0.020	0.020 - 0.030	0.035 - 0.040	0.045 - 0.055
0.0005 - 0.0020	0.003 - 0.008	0.008 - 0.014	0.015 - 0.023	0.023 - 0.029	0.030 - 0.045	0.053 - 0.060	0.068 - 0.083
0.0004 - 0.0018	0.003 - 0.007	0.007 - 0.012	0.013 - 0.020	0.020 - 0.025	0.026 - 0.040	0.046 - 0.052	0.058 - 0.072
0.0005 - 0.0020	0.003 - 0.008	0.008 - 0.014	0.015 - 0.023	0.023 - 0.029	0.030 - 0.045	0.053 - 0.060	0.068 - 0.083
0.0004 - 0.0016	0.002 - 0.006	0.007 - 0.011	0.012 - 0.018	0.019 - 0.023	0.024 - 0.035	0.042 - 0.048	0.054 - 0.066
0.0005 - 0.0020	0.003 - 0.008	0.008 - 0.014	0.015 - 0.023	0.023 - 0.029	0.030 - 0.045	0.053 - 0.060	0.068 - 0.083
0.0003 - 0.0014	0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.010 - 0.015	0.016 - 0.020	0.020 - 0.030	0.035 - 0.040	0.045 - 0.055
0.0001 - 0.0005	0.001 - 0.002	0.002 - 0.004	0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.008 - 0.010	0.014 - 0.016	0.018 - 0.022
0.0003 - 0.0014	0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.010 - 0.015	0.016 - 0.020	0.020 - 0.030	0.035 - 0.040	0.045 - 0.055


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.04 - 0.15	$\emptyset D_1$ 0.20 - 0.50	$\emptyset D_1$ 0.55 - 0.95	$\emptyset D_1$ 1.00 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.55 - 1.95	$\emptyset D_1$ 2.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 3.50 - 4.00	$\emptyset D_1$ 4.50 - 5.50
0.0002 - 0.0010	0.002 - 0.003	0.003 - 0.006	0.006 - 0.009	0.009 - 0.012	0.012 - 0.020	0.021 - 0.024	0.027 - 0.033
0.0002 - 0.0010	0.001 - 0.003	0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.011 - 0.015	0.019 - 0.021	0.024 - 0.029
0.0002 - 0.0010	0.001 - 0.002	0.002 - 0.005	0.005 - 0.007	0.007 - 0.009	0.009 - 0.015	0.016 - 0.018	0.020 - 0.025
0.0002 - 0.0010	0.001 - 0.002	0.002 - 0.005	0.005 - 0.007	0.007 - 0.009	0.009 - 0.015	0.016 - 0.018	0.020 - 0.025
0.0002 - 0.0010	0.001 - 0.002	0.002 - 0.004	0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.008 - 0.010	0.014 - 0.015	0.017 - 0.021
0.0003 - 0.0010	0.002 - 0.005	0.005 - 0.008	0.009 - 0.014	0.014 - 0.017	0.018 - 0.025	0.032 - 0.036	0.041 - 0.050
0.0002 - 0.0010	0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.015 - 0.025	0.026 - 0.030	0.034 - 0.041
0.0004 - 0.0020	0.002 - 0.006	0.006 - 0.011	0.011 - 0.017	0.017 - 0.022	0.023 - 0.035	0.040 - 0.045	0.051 - 0.062
0.0003 - 0.0010	0.002 - 0.005	0.005 - 0.009	0.010 - 0.015	0.015 - 0.019	0.020 - 0.030	0.035 - 0.039	0.044 - 0.054
0.0004 - 0.0020	0.002 - 0.006	0.006 - 0.011	0.011 - 0.017	0.017 - 0.022	0.023 - 0.035	0.040 - 0.045	0.051 - 0.062
0.0003 - 0.0010	0.002 - 0.005	0.005 - 0.008	0.009 - 0.014	0.014 - 0.017	0.018 - 0.025	0.032 - 0.036	0.041 - 0.050
0.0004 - 0.0020	0.002 - 0.006	0.006 - 0.011	0.011 - 0.017	0.017 - 0.022	0.023 - 0.035	0.040 - 0.045	0.051 - 0.062
0.0002 - 0.0010	0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.015 - 0.025	0.026 - 0.030	0.034 - 0.041
0.0001 - 0.0004	0.001 - 0.002	0.002 - 0.003	0.003 - 0.005	0.005 - 0.006	0.006 - 0.010	0.011 - 0.012	0.014 - 0.017
0.0002 - 0.0010	0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.015 - 0.025	0.026 - 0.030	0.034 - 0.041


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	CUTINOX Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			135	$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			105	$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			80	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			100	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			80	$<0.25 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		180	200	$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		95	130	$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		320		$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		260		$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		160		$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		140		$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Plastique, bois	29 - 30		210		$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		180		$<0.50 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
				20	30	$<0.15 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		65	70	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37					

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	CUTINOX Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			100	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			85	$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			55	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			75	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			45	$1 \times \varnothing D1$	$<0.7 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		125	145	$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		65	75	$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		230		$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		190		$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		$1 \times \varnothing D1$	$<0.4 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100		$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
	Plastique, bois	29 - 30		150		$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		130		$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
				15	25	$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		45	55	$1 \times \varnothing D1$	$<1.0 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37					

DIXI 7333-3D / DIXI 7333-5D $\Rightarrow$ (ap & ae) -25 %
 DIXI 7333-8D / DIXI 7333-10D $\Rightarrow$ (ap & ae) -50 %
 DIXI 7333-12D / DIXI 7333-15D $\Rightarrow$ (ap & ae) -75 %

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50	$\emptyset D_1$ 0.60 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00
0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.020	0.025 - 0.030	0.040 - 0.060	0.070 - 0.080
0.002 - 0.005	0.005 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.055	0.065 - 0.070
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.024	0.032 - 0.050	0.060 - 0.065
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.024	0.032 - 0.050	0.060 - 0.065
0.002 - 0.004	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.018 - 0.021	0.028 - 0.040	0.050 - 0.055
0.003 - 0.006	0.007 - 0.012	0.013 - 0.018	0.019 - 0.024	0.030 - 0.036	0.048 - 0.070	0.085 - 0.095
0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.020	0.025 - 0.030	0.040 - 0.060	0.070 - 0.080
0.004 - 0.008	0.009 - 0.015	0.017 - 0.023	0.024 - 0.030	0.038 - 0.045	0.060 - 0.090	0.110 - 0.120
0.003 - 0.007	0.008 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.026	0.033 - 0.039	0.052 - 0.080	0.095 - 0.105
0.004 - 0.008	0.009 - 0.015	0.017 - 0.023	0.024 - 0.030	0.038 - 0.045	0.060 - 0.090	0.110 - 0.120
0.003 - 0.006	0.007 - 0.012	0.013 - 0.018	0.019 - 0.024	0.030 - 0.036	0.048 - 0.070	0.085 - 0.095
0.004 - 0.008	0.009 - 0.015	0.017 - 0.023	0.024 - 0.030	0.038 - 0.045	0.060 - 0.090	0.110 - 0.120
0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.020	0.025 - 0.030	0.040 - 0.060	0.070 - 0.080
0.001 - 0.003	0.003 - 0.005	0.006 - 0.008	0.008 - 0.010	0.013 - 0.015	0.020 - 0.030	0.035 - 0.040
0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.020	0.025 - 0.030	0.040 - 0.060	0.070 - 0.080

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50	$\emptyset D_1$ 0.60 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.019 - 0.023	0.030 - 0.045	0.055 - 0.060
0.002 - 0.004	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.017 - 0.02	0.027 - 0.040	0.050 - 0.055
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.007 - 0.009	0.01 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.040	0.045 - 0.050
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.007 - 0.009	0.01 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.040	0.045 - 0.050
0.002 - 0.003	0.003 - 0.005	0.006 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.016	0.021 - 0.030	0.040 - 0.040
0.002 - 0.005	0.005 - 0.009	0.01 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.055	0.065 - 0.070
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.019 - 0.023	0.030 - 0.045	0.055 - 0.060
0.003 - 0.006	0.007 - 0.011	0.013 - 0.017	0.018 - 0.023	0.029 - 0.034	0.045 - 0.070	0.085 - 0.090
0.002 - 0.005	0.005 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.055	0.070 - 0.080
0.003 - 0.006	0.007 - 0.011	0.013 - 0.017	0.018 - 0.023	0.029 - 0.034	0.045 - 0.070	0.085 - 0.090
0.002 - 0.005	0.006 - 0.01	0.011 - 0.015	0.016 - 0.020	0.025 - 0.029	0.039 - 0.060	0.065 - 0.070
0.003 - 0.006	0.007 - 0.011	0.013 - 0.017	0.018 - 0.023	0.029 - 0.034	0.045 - 0.070	0.085 - 0.090
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.019 - 0.023	0.030 - 0.045	0.055 - 0.060
0.001 - 0.002	0.002 - 0.004	0.005 - 0.006	0.006 - 0.008	0.010 - 0.011	0.015 - 0.025	0.025 - 0.030
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.019 - 0.023	0.030 - 0.045	0.055 - 0.060

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

PLONGÉE EN RAMPE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	CUTINOX Vc [m/min]	Angle de rampe α	Profondeur maxi (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			120	<8°	<1×ØD1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			95	<5°	<1×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			70	<4°	<0.8×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			85	<4°	<0.8×ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4			60	<3°	<0.7×ØD1
K	Fonte grise <250 HB	15 - 16		150	175	<10°	<1×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		80	100	<5°	<1×ØD1
N	Alliage alu corroyé <12% Si	21 - 22		270		<8°	<1×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		220		<5°	<1×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		130		<10°	<1×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		120		<5°	<1×ØD1
	Plastique, bois	29 - 30		180		<8°	<1×ØD1
	Or, argent	-		150		<4°	<1×ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31-35		20	30	<2°	<0.4×ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		55	65	<3°	<1×ØD1

DIXI 7333-3D / DIXI 7333-5D ⇒ (ap & ae) -25 %
DIXI 7333-8D / DIXI 7333-10D ⇒ (ap & ae) -50 %
DIXI 7333-12D / DIXI 7333-15D ⇒ (ap & ae) -75 %

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$


Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50	$\emptyset D_1$ 0.60 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.009	0.010 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.036	0.044 - 0.048
0.002 - 0.003	0.003 - 0.006	0.006 - 0.009	0.009 - 0.011	0.014 - 0.016	0.022 - 0.032	0.040 - 0.044
0.002 - 0.002	0.003 - 0.005	0.006 - 0.007	0.008 - 0.010	0.012 - 0.014	0.019 - 0.032	0.036 - 0.040
0.002 - 0.002	0.003 - 0.005	0.006 - 0.007	0.008 - 0.010	0.012 - 0.014	0.019 - 0.032	0.036 - 0.040
0.002 - 0.002	0.002 - 0.004	0.005 - 0.006	0.006 - 0.009	0.011 - 0.013	0.017 - 0.024	0.032 - 0.032
0.002 - 0.004	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.018 - 0.022	0.029 - 0.044	0.052 - 0.056
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.009	0.010 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.036	0.044 - 0.048
0.002 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.056	0.068 - 0.072
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.023	0.031 - 0.048	0.056 - 0.064
0.002 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.056	0.068 - 0.072
0.002 - 0.004	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.018 - 0.022	0.029 - 0.044	0.052 - 0.056
0.002 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.056	0.068 - 0.072
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.009	0.010 - 0.012	0.015 - 0.018	0.012 - 0.020	0.044 - 0.048
0.001 - 0.002	0.002 - 0.003	0.004 - 0.005	0.005 - 0.006	0.008 - 0.009	0.012 - 0.020	0.020 - 0.024
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.009	0.010 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.036	0.044 - 0.048


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			150	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			125	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			85	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			95	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			65	$<0.25 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		170	180	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		105	130	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		165		$<0.40 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		30	40	$<0.15 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		60	70	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			115	$1 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			95	$1 \times \varnothing D1$	$<1.5 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			65	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			70	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			50	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		100	135	$1 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		85	95	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		85		$1 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		70		$1 \times \varnothing D1$	$<1.5 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		125		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		25	30	$1 \times \varnothing D1$	$<0.2 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		55	55	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.70	$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.004 - 0.010	0.012 - 0.022	0.023 - 0.030	0.031 - 0.047	0.062 - 0.095	0.120 - 0.130	0.140 - 0.170	
0.003 - 0.009	0.011 - 0.020	0.021 - 0.027	0.029 - 0.043	0.058 - 0.085	0.110 - 0.120	0.130 - 0.160	
0.003 - 0.008	0.010 - 0.018	0.020 - 0.025	0.026 - 0.039	0.052 - 0.080	0.100 - 0.110	0.120 - 0.140	
0.003 - 0.008	0.010 - 0.018	0.020 - 0.025	0.026 - 0.039	0.052 - 0.080	0.100 - 0.110	0.120 - 0.140	
0.003 - 0.008	0.0009 - 0.016	0.018 - 0.022	0.023 - 0.035	0.046 - 0.070	0.090 - 0.100	0.110 - 0.130	
0.004 - 0.012	0.015 - 0.025	0.027 - 0.035	0.036 - 0.055	0.072 - 0.110	0.130 - 0.150	0.170 - 0.200	
0.004 - 0.010	0.012 - 0.022	0.023 - 0.030	0.031 - 0.047	0.062 - 0.095	0.120 - 0.130	0.140 - 0.170	
0.005 - 0.014	0.018 - 0.031	0.033 - 0.042	0.044 - 0.066	0.088 - 0.135	0.160 - 0.190	0.200 - 0.240	
0.004 - 0.012	0.015 - 0.025	0.027 - 0.035	0.036 - 0.055	0.072 - 0.110	0.130 - 0.150	0.170 - 0.200	
0.004 - 0.010	0.012 - 0.022	0.023 - 0.030	0.031 - 0.047	0.062 - 0.095	0.120 - 0.130	0.140 - 0.170	
0.002 - 0.006	0.007 - 0.013	0.014 - 0.017	0.018 - 0.027	0.036 - 0.055	0.070 - 0.080	0.080 - 0.100	
0.004 - 0.010	0.012 - 0.022	0.023 - 0.030	0.031 - 0.047	0.062 - 0.095	0.120 - 0.130	0.140 - 0.170	


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.70	$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.002 - 0.006	0.007 - 0.013	0.014 - 0.018	0.019 - 0.028	0.038 - 0.055	0.070 - 0.080	0.080 - 0.100	
0.002 - 0.006	0.007 - 0.012	0.013 - 0.016	0.017 - 0.026	0.034 - 0.050	0.070 - 0.070	0.080 - 0.100	
0.002 - 0.005	0.006 - 0.011	0.012 - 0.015	0.016 - 0.023	0.032 - 0.050	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080	
0.002 - 0.005	0.006 - 0.011	0.012 - 0.015	0.016 - 0.023	0.032 - 0.050	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080	
0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.011 - 0.013	0.014 - 0.021	0.028 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.080	
0.002 - 0.007	0.009 - 0.015	0.016 - 0.021	0.022 - 0.033	0.044 - 0.065	0.080 - 0.090	0.100 - 0.120	
0.002 - 0.006	0.007 - 0.013	0.014 - 0.018	0.019 - 0.028	0.038 - 0.055	0.070 - 0.080	0.080 - 0.100	
0.003 - 0.009	0.011 - 0.019	0.020 - 0.025	0.027 - 0.040	0.052 - 0.080	0.100 - 0.110	0.120 - 0.140	
0.002 - 0.007	0.009 - 0.015	0.016 - 0.021	0.022 - 0.033	0.044 - 0.065	0.080 - 0.090	0.100 - 0.120	
0.002 - 0.006	0.007 - 0.013	0.014 - 0.018	0.019 - 0.028	0.038 - 0.055	0.070 - 0.080	0.080 - 0.100	
0.001 - 0.004	0.004 - 0.008	0.008 - 0.010	0.011 - 0.016	0.022 - 0.035	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060	
0.002 - 0.006	0.007 - 0.013	0.014 - 0.018	0.019 - 0.028	0.038 - 0.055	0.070 - 0.080	0.080 - 0.100	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

USINAGE TROCHOÏDAL

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			450	<0.05×ØD1	<2×ØD1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			375	<0.04×ØD1	<2×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			255	<0.04×ØD1	<2×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			190	<0.04×ØD1	<2×ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4			130	<0.04×ØD1	<2×ØD1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		510	495	<0.06×ØD1	<2×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		315	360	<0.04×ØD1	<2×ØD1
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		305		<0.06×ØD1	<2×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		260		<0.04×ØD1	<2×ØD1
	Or, argent	-		455		<0.04×ØD1	<2×ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		60	70	<0.02×ØD1	<2×ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		120	125	<0.04×ØD1	<2×ØD1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.70	$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.005 - 0.013	0.016 - 0.029	0.030 - 0.039	0.040 - 0.061	0.081 - 0.124	0.156 - 0.169	0.182 - 0.221	
0.004 - 0.012	0.015 - 0.026	0.028 - 0.035	0.037 - 0.056	0.075 - 0.111	0.143 - 0.156	0.169 - 0.208	
0.004 - 0.011	0.014 - 0.024	0.025 - 0.032	0.034 - 0.051	0.068 - 0.104	0.130 - 0.143	0.156 - 0.182	
0.004 - 0.011	0.014 - 0.024	0.025 - 0.032	0.034 - 0.051	0.068 - 0.104	0.130 - 0.143	0.156 - 0.182	
0.004 - 0.010	0.012 - 0.021	0.023 - 0.029	0.030 - 0.046	0.060 - 0.091	0.117 - 0.130	0.143 - 0.169	
0.005 - 0.015	0.019 - 0.033	0.035 - 0.045	0.047 - 0.071	0.094 - 0.143	0.169 - 0.195	0.221 - 0.260	
0.005 - 0.013	0.016 - 0.028	0.030 - 0.039	0.041 - 0.061	0.081 - 0.124	0.156 - 0.169	0.182 - 0.221	
0.007 - 0.019	0.023 - 0.040	0.043 - 0.055	0.057 - 0.086	0.114 - 0.176	0.208 - 0.247	0.260 - 0.312	
0.005 - 0.015	0.019 - 0.033	0.035 - 0.045	0.047 - 0.071	0.094 - 0.143	0.169 - 0.195	0.221 - 0.260	
0.005 - 0.013	0.016 - 0.028	0.030 - 0.039	0.041 - 0.061	0.081 - 0.124	0.156 - 0.169	0.182 - 0.221	
0.003 - 0.008	0.009 - 0.017	0.018 - 0.022	0.024 - 0.035	0.047 - 0.072	0.091 - 0.104	0.104 - 0.130	
0.005 - 0.013	0.016 - 0.028	0.030 - 0.039	0.041 - 0.061	0.081 - 0.124	0.156 - 0.169	0.182 - 0.221	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !


CONTOURNAGE / ÉBAUCHE

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 12.00	
		VDI 3323	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		120 - 280
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		25 - 50		50 - 125		90 - 230
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		25 - 35		50 - 85		90 - 130
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		25 - 50		50 - 150		100 - 230
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		20 - 45		50 - 115		75 - 180
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 150	60 - 140	110 - 250
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 40	30 - 50	50 - 105	50 - 150	80 - 165	150 - 300
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 150	60 - 140	130 - 280
	Or, argent	-	20 - 45	30 - 50	50 - 110	50 - 150	75 - 170	160 - 320
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 30		40 - 80		60 - 120
	Titane, alliage de titane	36 - 37	15 - 30	30 - 45	35 - 80	50 - 110	55 - 120	120 - 170




CONTOURNAGE / FINITION

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 12.00	
		VDI 3323	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		150 - 350
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		30 - 50		50 - 150		110 - 290
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		30 - 40		50 - 105		110 - 160
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		30 - 50		50 - 150		130 - 290
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		25 - 50		50 - 150		90 - 230
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	20 - 45	30 - 50	50 - 150	50 - 150	80 - 180	140 - 310
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	25 - 50	30 - 50	50 - 150	50 - 150	100 - 210	190 - 380
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	20 - 45	30 - 50	50 - 150	50 - 150	80 - 180	160 - 350
	Or, argent	-	25 - 50	30 - 50	50 - 150	50 - 150	90 - 210	200 - 400
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		20 - 40		50 - 135		80 - 150
	Titane, alliage de titane	36 - 37	20 - 40	30 - 50	45 - 150	50 - 110	70 - 150	150 - 210



RAINURAGE

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 12.00	
	VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 150		100 - 240
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 50		50 - 125		75 - 195
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		20 - 30		50 - 70		75 - 110
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 50		50 - 125		85 - 195
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 40		40 - 100		65 - 155
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 50	35 - 80	50 - 140	50 - 120	95 - 215
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 150	70 - 140	130 - 255
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	35 - 80	50 - 150	50 - 120	110 - 240
	Or, argent	-	15 - 30	30 - 50	40 - 95	50 - 150	65 - 145	135 - 270
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 25		30 - 65		50 - 100
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 95	45 - 100	100 - 145




PLONGÉE EN RAMPE

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 12.00	
	VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 125		100 - 190
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 40		50 - 100		75 - 155
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		20 - 25		50 - 60		75 - 90
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 40		50 - 100		85 - 155
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 30		40 - 80		65 - 120
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 45	35 - 80	50 - 110	50 - 120	95 - 170
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 135	70 - 140	130 - 205
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	35 - 80	50 - 125	50 - 120	110 - 190
	Or, argent	-	15 - 30	30 - 50	40 - 95	50 - 145	65 - 145	135 - 220
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 20		30 - 50		50 - 80
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 75	45 - 100	100 - 115



CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			95		$<0.015 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			85		$<0.015 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			65		$<0.010 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			65		$<0.005 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			55		$<0.005 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		125	125		$<0.040 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		90	90		$<0.025 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		165		255	$<0.020 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		125		200	$<0.025 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		125		200	$<0.025 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100		160	$<0.015 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Plastique, bois	29 - 30		110		175	$<0.025 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Graphite	-		110		200	$<0.020 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Or, argent	-		90		140	$<0.020 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		50	70		$<0.015 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$


Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\varnothing D_1$ 3.00 - 4.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 6.00	$\varnothing D_1$ 7.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00	$\varnothing D_1$ 14.00 - 20.00	
0.015 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.040	0.040 - 0.048	0.042 - 0.060	
0.014 - 0.018	0.023 - 0.028	0.030 - 0.036	0.036 - 0.043	0.038 - 0.054	
0.012 - 0.016	0.020 - 0.024	0.030 - 0.032	0.032 - 0.038	0.034 - 0.048	
0.012 - 0.016	0.020 - 0.024	0.030 - 0.032	0.032 - 0.038	0.034 - 0.048	
0.011 - 0.014	0.018 - 0.022	0.025 - 0.028	0.028 - 0.034	0.029 - 0.042	
0.018 - 0.024	0.030 - 0.036	0.040 - 0.048	0.048 - 0.058	0.050 - 0.072	
0.015 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.040	0.040 - 0.048	0.042 - 0.060	
0.023 - 0.030	0.038 - 0.046	0.055 - 0.060	0.060 - 0.072	0.063 - 0.090	
0.020 - 0.026	0.033 - 0.040	0.045 - 0.052	0.052 - 0.062	0.055 - 0.078	
0.023 - 0.030	0.038 - 0.046	0.055 - 0.060	0.060 - 0.072	0.063 - 0.090	
0.018 - 0.024	0.030 - 0.036	0.040 - 0.048	0.048 - 0.058	0.050 - 0.072	
0.023 - 0.030	0.038 - 0.046	0.055 - 0.060	0.060 - 0.072	0.063 - 0.090	
0.030 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.080	0.080 - 0.096	0.084 - 0.120	
0.015 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.040	0.040 - 0.048	0.042 - 0.060	
0.015 - 0.020	0.025 - 0.030	0.035 - 0.040	0.040 - 0.048	0.042 - 0.060	


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !


CONTOURNAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		150	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		125	$<0.30 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		100	$<0.25 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		95	$<0.25 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		65	$<0.2 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		180	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		130	$<0.35 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		70	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$

RAINURAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		115	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		95	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		75	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		70	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		50	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		135	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		95	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		55	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$

USINAGE TROCHOÏDAL

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		380	$<0.06 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		290	$<0.05 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		230	$<0.03 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		190	$<0.03 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		110	$<0.02 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		450	$<0.08 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		330	$<0.07 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		110	$<0.08 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1.00 - 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	
0.010 - 0.014	0.019 - 0.024	0.029 - 0.038	0.048 - 0.058	0.062 - 0.094	
0.009 - 0.013	0.018 - 0.022	0.026 - 0.035	0.044 - 0.053	0.057 - 0.086	
0.008 - 0.012	0.016 - 0.020	0.024 - 0.032	0.040 - 0.048	0.052 - 0.078	
0.008 - 0.012	0.016 - 0.020	0.024 - 0.032	0.040 - 0.048	0.052 - 0.078	
0.007 - 0.011	0.014 - 0.018	0.022 - 0.029	0.036 - 0.043	0.047 - 0.070	
0.011 - 0.017	0.022 - 0.028	0.034 - 0.045	0.056 - 0.067	0.073 - 0.109	
0.010 - 0.014	0.019 - 0.024	0.029 - 0.038	0.048 - 0.058	0.062 - 0.094	
0.010 - 0.014	0.019 - 0.024	0.029 - 0.038	0.048 - 0.058	0.062 - 0.094	

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1.00 - 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	
0.006 - 0.008	0.011 - 0.014	0.017 - 0.023	0.029 - 0.035	0.038 - 0.055	
0.005 - 0.008	0.011 - 0.013	0.016 - 0.021	0.026 - 0.032	0.034 - 0.050	
0.005 - 0.007	0.010 - 0.012	0.014 - 0.019	0.024 - 0.029	0.032 - 0.045	
0.005 - 0.007	0.010 - 0.012	0.014 - 0.019	0.024 - 0.029	0.032 - 0.045	
0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.013 - 0.017	0.022 - 0.026	0.028 - 0.040	
0.007 - 0.010	0.013 - 0.017	0.020 - 0.027	0.034 - 0.040	0.044 - 0.065	
0.006 - 0.008	0.011 - 0.014	0.017 - 0.023	0.029 - 0.035	0.038 - 0.055	
0.006 - 0.008	0.011 - 0.014	0.017 - 0.023	0.029 - 0.035	0.038 - 0.055	


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1.00 - 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	
0.013 - 0.019	0.026 - 0.032	0.039 - 0.052	0.065 - 0.078	0.084 - 0.126	
0.012 - 0.018	0.024 - 0.030	0.036 - 0.048	0.059 - 0.071	0.077 - 0.116	
0.011 - 0.016	0.022 - 0.027	0.032 - 0.043	0.054 - 0.065	0.070 - 0.105	
0.011 - 0.016	0.022 - 0.027	0.032 - 0.043	0.054 - 0.065	0.070 - 0.105	
0.010 - 0.015	0.019 - 0.024	0.029 - 0.039	0.049 - 0.058	0.063 - 0.095	
0.015 - 0.023	0.030 - 0.038	0.045 - 0.060	0.076 - 0.091	0.098 - 0.147	
0.013 - 0.019	0.026 - 0.032	0.039 - 0.052	0.065 - 0.078	0.084 - 0.126	
0.013 - 0.019	0.026 - 0.032	0.039 - 0.052	0.065 - 0.078	0.084 - 0.126	


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
H	Mousse	30		400	$<0.8 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
H	Mousse	30		335	$<1 \times \varnothing D1$	$<0.80 \times L1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\varnothing D_1$ 3.00 - 4.00	$\varnothing D_1$ 6.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00
0.070 - 0.100	0.140 - 0.190	0.240 - 0.250


Avance par dent f_z [mm]

$\varnothing D_1$ 3.00 - 4.00	$\varnothing D_1$ 6.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00
0.060 - 0.090	0.130 - 0.170	0.220 - 0.230


Valeurs basées pour une utilisation à sec. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	DLC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			135		$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			105		$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			80		$<0.2 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			100		$<0.2 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			80		$<0.2 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		180	200		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		95	130		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		320		170	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		265		400	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		155			$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		135		190	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Plastique, bois	29 - 30		215		330	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Or, argent	-		180		230	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
				65			$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37			70		$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	DLC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			100		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			85		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			55		$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			75		$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			45		$1 \times \varnothing D1$	$<0.7 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		125	145		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		65	75		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		225		280	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		185		230	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		140	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95		120	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Plastique, bois	29 - 30		150		190	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		125		160	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
				45			$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37			55		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50	$\emptyset D_1$ 0.60 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00
0.002 - 0.005	0.005 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.055	0.065 - 0.085	0.100 - 0.125
0.002 - 0.004	0.005 - 0.009	0.009 - 0.013	0.014 - 0.017	0.021 - 0.026	0.034 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.120
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.024	0.032 - 0.050	0.060 - 0.075	0.090 - 0.110
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.024	0.032 - 0.050	0.060 - 0.075	0.090 - 0.110
0.002 - 0.004	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.018 - 0.021	0.028 - 0.040	0.050 - 0.065	0.080 - 0.100
0.003 - 0.006	0.007 - 0.012	0.013 - 0.018	0.019 - 0.024	0.030 - 0.036	0.048 - 0.070	0.085 - 0.115	0.135 - 0.170
0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.020	0.025 - 0.030	0.040 - 0.060	0.070 - 0.095	0.110 - 0.140
0.004 - 0.008	0.009 - 0.015	0.017 - 0.023	0.024 - 0.030	0.038 - 0.045	0.060 - 0.090	0.110 - 0.145	0.170 - 0.210
0.003 - 0.007	0.008 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.026	0.033 - 0.039	0.052 - 0.080	0.095 - 0.125	0.145 - 0.180
0.004 - 0.008	0.009 - 0.015	0.017 - 0.023	0.024 - 0.030	0.038 - 0.045	0.060 - 0.090	0.110 - 0.145	0.170 - 0.210
0.003 - 0.006	0.007 - 0.012	0.013 - 0.018	0.019 - 0.024	0.030 - 0.036	0.048 - 0.070	0.085 - 0.115	0.135 - 0.170
0.004 - 0.008	0.009 - 0.015	0.017 - 0.023	0.024 - 0.030	0.038 - 0.045	0.060 - 0.090	0.110 - 0.145	0.170 - 0.210
0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.020	0.025 - 0.030	0.040 - 0.060	0.070 - 0.095	0.110 - 0.140
0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.020	0.025 - 0.030	0.040 - 0.060	0.070 - 0.095	0.110 - 0.140

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50	$\emptyset D_1$ 0.60 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00
0.002 - 0.004	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.017 - 0.020	0.028 - 0.040	0.050 - 0.060	0.080 - 0.090
0.002 - 0.003	0.004 - 0.007	0.007 - 0.010	0.011 - 0.013	0.016 - 0.020	0.026 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.090
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.007 - 0.009	0.010 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.080
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.007 - 0.009	0.010 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.080
0.002 - 0.003	0.003 - 0.005	0.006 - 0.008	0.008 - 0.011	0.014 - 0.016	0.022 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080
0.002 - 0.005	0.005 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.055	0.060 - 0.090	0.100 - 0.130
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.019 - 0.023	0.030 - 0.045	0.050 - 0.070	0.080 - 0.110
0.003 - 0.006	0.007 - 0.011	0.013 - 0.017	0.018 - 0.023	0.029 - 0.034	0.046 - 0.070	0.080 - 0.110	0.130 - 0.160
0.002 - 0.005	0.006 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.020	0.025 - 0.029	0.040 - 0.060	0.070 - 0.090	0.110 - 0.140
0.003 - 0.006	0.007 - 0.011	0.013 - 0.017	0.018 - 0.023	0.029 - 0.034	0.046 - 0.070	0.080 - 0.110	0.130 - 0.160
0.002 - 0.005	0.005 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.055	0.060 - 0.090	0.100 - 0.130
0.003 - 0.006	0.007 - 0.011	0.013 - 0.017	0.018 - 0.023	0.029 - 0.034	0.046 - 0.070	0.080 - 0.110	0.130 - 0.160
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.019 - 0.023	0.030 - 0.045	0.050 - 0.070	0.080 - 0.110
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.008 - 0.011	0.012 - 0.015	0.019 - 0.023	0.030 - 0.045	0.050 - 0.070	0.080 - 0.110

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...


Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

PLONGÉE EN RAMPE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	DLC Vc [m/min]	Angle de rampe α	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			100		<6°	<1×ØD1
	Acier faiblement allié <800 N/mm²	6 - 9			85		<4°	<1×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			55		<3°	<0.8×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique <700 N/mm²	14.1-14.2			75		<3°	<0.8×ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX >700 N/mm²	14.3-14.4			45		<2°	<0.7×ØD1
K	Fonte grise <250 HB	15 - 16		125	145		<7°	<1×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		65	75		<4°	<1×ØD1
N	Alliage alu corroyé <12% Si	21 - 22		225		280	<6°	<1×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		185		230	<4°	<1×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		140	<7°	<1×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95		120	<4°	<1×ØD1
	Plastique, bois	29 - 30		150		190	<6°	<1×ØD1
	Or, argent	-		125		160	<3°	<1×ØD1
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		45	55		<2°	<1×ØD1

DIXI 7560

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	DLC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			125		<0.06×ØD1	<1×L1
	Acier faiblement allié <800 N/mm²	6 - 9			100		<0.05×ØD1	<1×L1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			90		<0.04×ØD1	<1×L1
M	Acier inoxydable austénitique <700 N/mm²	14.1-14.2			110		<0.04×ØD1	<1×L1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX >700 N/mm²	14.3-14.4			90		<0.03×ØD1	<1×L1
K	Fonte grise <250 HB	15 - 16		125	125		<0.12×ØD1	<1×L1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		90	90		<0.06×ØD1	<1×L1
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		180		225	<0.09×ØD1	<1×L1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		150		190	<0.07×ØD1	<1×L1
	Or, argent	-		135		170	<0.07×ØD1	<1×L1
	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		45	30		<0.02×ØD1	<1×L1
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		50	70		<0.06×ØD1	<1×L1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50	$\emptyset D_1$ 0.60 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00
0.002 - 0.003	0.003 - 0.006	0.006 - 0.009	0.009 - 0.011	0.014 - 0.016	0.022 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070
0.002 - 0.002	0.003 - 0.006	0.006 - 0.008	0.009 - 0.010	0.013 - 0.016	0.020 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070
0.002 - 0.002	0.003 - 0.005	0.006 - 0.007	0.008 - 0.010	0.012 - 0.014	0.020 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.065
0.002 - 0.002	0.003 - 0.005	0.006 - 0.007	0.008 - 0.010	0.012 - 0.014	0.020 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.065
0.002 - 0.002	0.002 - 0.004	0.005 - 0.006	0.006 - 0.009	0.011 - 0.013	0.018 - 0.025	0.030 - 0.040	0.050 - 0.065
0.002 - 0.004	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.018 - 0.022	0.028 - 0.045	0.050 - 0.070	0.080 - 0.105
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.009	0.010 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.035	0.040 - 0.060	0.060 - 0.090
0.002 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.055	0.060 - 0.090	0.100 - 0.130
0.002 - 0.004	0.005 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.023	0.032 - 0.050	0.060 - 0.070	0.090 - 0.110
0.002 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.055	0.060 - 0.090	0.100 - 0.130
0.002 - 0.004	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.018 - 0.022	0.028 - 0.045	0.050 - 0.070	0.080 - 0.105
0.002 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.023 - 0.027	0.036 - 0.055	0.060 - 0.090	0.100 - 0.130
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.009	0.010 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.035	0.040 - 0.060	0.060 - 0.090
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.009	0.010 - 0.012	0.015 - 0.018	0.024 - 0.035	0.040 - 0.060	0.060 - 0.090


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.35 - 0.50	$\emptyset D_1$ 0.55 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 20.00
0.0028 - 0.0040	0.004 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.024	0.032 - 0.050	0.060 - 0.080	0.080 - 0.120
0.0025 - 0.0036	0.004 - 0.007	0.008 - 0.011	0.012 - 0.014	0.018 - 0.022	0.028 - 0.045	0.060 - 0.070	0.080 - 0.110
0.0022 - 0.0032	0.004 - 0.006	0.007 - 0.010	0.010 - 0.013	0.016 - 0.019	0.026 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.100
0.0022 - 0.0032	0.004 - 0.006	0.007 - 0.010	0.010 - 0.013	0.016 - 0.019	0.026 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.100
0.0020 - 0.0028	0.003 - 0.006	0.006 - 0.008	0.009 - 0.011	0.014 - 0.017	0.022 - 0.035	0.040 - 0.060	0.060 - 0.080
0.0034 - 0.0048	0.005 - 0.010	0.011 - 0.014	0.015 - 0.019	0.024 - 0.029	0.038 - 0.060	0.080 - 0.100	0.100 - 0.140
0.0028 - 0.0040	0.004 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.024	0.032 - 0.050	0.060 - 0.080	0.080 - 0.120
0.0042 - 0.0060	0.007 - 0.012	0.013 - 0.018	0.006 - 0.008	0.030 - 0.036	0.048 - 0.070	0.100 - 0.120	0.130 - 0.180
0.0034 - 0.0048	0.005 - 0.010	0.011 - 0.014	0.013 - 0.016	0.024 - 0.029	0.038 - 0.060	0.080 - 0.100	0.100 - 0.140
0.0028 - 0.0040	0.004 - 0.008	0.009 - 0.012	0.019 - 0.024	0.020 - 0.024	0.032 - 0.050	0.060 - 0.080	0.080 - 0.120
0.0014 - 0.0020	0.002 - 0.004	0.004 - 0.006	0.015 - 0.019	0.010 - 0.012	0.016 - 0.025	0.030 - 0.040	0.040 - 0.060
0.0028 - 0.0040	0.004 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.024	0.032 - 0.050	0.060 - 0.080	0.080 - 0.120

CONTOURNAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		250	<0.070 × ØD1	<1 × L1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		150	<0.040 × ØD1	<1 × L1
H	Acier trempé (50 à 55 HRC)	38		200	<0.040 × ØD1	<1 × L1
	Acier trempé (50 à 55 HRC)	39		100	<0.025 × ØD1	<1 × L1

RAINURAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		40	1 × ØD1	<0.05 × ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		40	1 × ØD1	<0.03 × ØD1
H	Acier trempé (50 à 55 HRC)	38		40	1 × ØD1	<0.02 × ØD1
	Acier trempé (50 à 55 HRC)	39		15	1 × ØD1	<0.010 × ØD1

PLONGÉE EN RAMPE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	Profondeur maxi (mm)	Angle de rampe α
P	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		190	<1 × ØD1	<2°
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		115	<1 × ØD1	<3°
H	Acier trempé (50 à 55 HRC)	38		150	<1 × ØD1	<3°
	Acier trempé (50 à 55 HRC)	39		75	<1 × ØD1	<2°

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.70 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00
0.003 - 0.004	0.004 - 0.006	0.010 - 0.013	0.016 - 0.019	0.026 - 0.038	0.052 - 0.065	0.075 - 0.090
0.002 - 0.002	0.003 - 0.004	0.006 - 0.008	0.010 - 0.012	0.016 - 0.024	0.032 - 0.040	0.050 - 0.055
0.0010 - 0.0014	0.002 - 0.002	0.004 - 0.005	0.006 - 0.007	0.010 - 0.014	0.020 - 0.025	0.030 - 0.035
0.0007 - 0.0011	0.001 - 0.002	0.003 - 0.004	0.004 - 0.005	0.007 - 0.011	0.014 - 0.020	0.020 - 0.025

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.70 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00
0.0024 - 0.0032	0.003 - 0.005	0.008 - 0.010	0.013 - 0.015	0.021 - 0.030	0.042 - 0.052	0.060 - 0.072
0.0016 - 0.0016	0.002 - 0.003	0.005 - 0.006	0.008 - 0.010	0.013 - 0.019	0.026 - 0.032	0.040 - 0.044
0.0008 - 0.0011	0.002 - 0.002	0.003 - 0.004	0.005 - 0.006	0.008 - 0.011	0.016 - 0.020	0.024 - 0.028
0.0006 - 0.0009	0.001 - 0.002	0.002 - 0.003	0.003 - 0.004	0.006 - 0.009	0.011 - 0.016	0.016 - 0.020

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.70 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 2.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00
0.0016 - 0.002	0.003 - 0.004	0.006 - 0.008	0.010 - 0.012	0.016 - 0.024	0.032 - 0.040	0.050 - 0.055
0.0010 - 0.001	0.002 - 0.002	0.004 - 0.005	0.006 - 0.007	0.010 - 0.014	0.020 - 0.025	0.030 - 0.035
0.0010 - 0.0014	0.0017 - 0.0024	0.004 - 0.005	0.006 - 0.007	0.010 - 0.014	0.020 - 0.025	0.030 - 0.035
0.0007 - 0.0011	0.0012 - 0.0018	0.003 - 0.004	0.004 - 0.005	0.007 - 0.011	0.014 - 0.020	0.020 - 0.025

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...


Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !



SURFAÇAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
H	Plastique à bonne usinabilité (PVC expansé)	29		750	$<1 \times \text{ØD1}$	$<1 \text{ mm}$
	Plastique à usinabilité modéré (PETG, PPH, PC, PE-PP)	29		700	$<1 \times \text{ØD1}$	$<1 \text{ mm}$
	Plastique à usinabilité difficile (PVC compact, PMMA noir)	29		650	$<1 \times \text{ØD1}$	$<1 \text{ mm}$

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	CUTINOX Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			135	$<0.4 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			105	$<0.4 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			80	$<0.2 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			100	$<0.2 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			80	$<0.2 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		180	200	$<0.4 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		95	130	$<0.4 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		320		$<0.4 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		260		$<0.4 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		160		$<0.4 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		140		$<0.4 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
	Or, argent	-		180		$<0.4 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		65	70	$<0.3 \times \text{ØD1}$	$<1 \times \text{L1}$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\varnothing D_1$ 12.00 - 20.00	$\varnothing D_1$ 25.00 - 35.00
0.040 - 0.060	0.060 - 0.070
0.030 - 0.050	0.050 - 0.060
0.030 - 0.040	0.040 - 0.050


Avance par dent f_z [mm]

$\varnothing D_1$ 3.00 - 4.00	$\varnothing D_1$ 5.00 - 6.00	$\varnothing D_1$ 7.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00
0.032 - 0.044	0.054 - 0.064	0.076 - 0.086	0.090 - 0.098
0.031 - 0.040	0.052 - 0.062	0.072 - 0.082	0.086 - 0.092
0.029 - 0.038	0.048 - 0.058	0.068 - 0.076	0.080 - 0.086
0.029 - 0.038	0.048 - 0.058	0.068 - 0.076	0.080 - 0.086
0.025 - 0.034	0.042 - 0.050	0.058 - 0.068	0.070 - 0.076
0.043 - 0.058	0.072 - 0.086	0.100 - 0.116	0.120 - 0.130
0.036 - 0.048	0.060 - 0.072	0.084 - 0.096	0.100 - 0.108
0.054 - 0.072	0.090 - 0.108	0.126 - 0.144	0.150 - 0.162
0.047 - 0.062	0.078 - 0.094	0.110 - 0.124	0.130 - 0.140
0.054 - 0.072	0.090 - 0.108	0.126 - 0.144	0.150 - 0.162
0.040 - 0.052	0.066 - 0.080	0.092 - 0.106	0.110 - 0.118
0.040 - 0.052	0.066 - 0.080	0.092 - 0.106	0.110 - 0.118
0.036 - 0.048	0.060 - 0.072	0.084 - 0.096	0.100 - 0.108


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	CUTINOX Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			100	1×ØD1	<1.2×ØD1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			85	1×ØD1	<1×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			55	1×ØD1	<0.8×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			75	1×ØD1	<1×ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4			45	1×ØD1	<0.7×ØD1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		125	145	1×ØD1	<1.5×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		65	75	1×ØD1	<1×ØD1
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		230		1×ØD1	<1.5×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		190		1×ØD1	<1×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		1×ØD1	<1.5×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100		1×ØD1	<1×ØD1
	Or, argent	-		130		1×ØD1	<1×ØD1
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		45	55	1×ØD1	<1×ØD1

INTERPOLATION HÉLICOÏDALE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	CUTINOX Vc [m/min]	Angle de rampe α	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5	 $h = \pi \times \varnothing \times \tan \alpha$ $1.3 \times D_1 < \varnothing < 1.9 \times D_1$		120	<6°	<1.2×ØD1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			95	<4°	<1×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			70	<3°	<0.8×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			85	<3°	<1×ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4			60	<2°	<0.7×ØD1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		150	175	<8°	<1.5×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		80	100	<4°	<1×ØD1
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		270		<6°	<1.5×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		220		<4°	<1×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		130		<8°	<1.5×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		120		<4°	<1×ØD1
	Or, argent	-		150		<3°	<1×ØD1
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		55		<2°	<1×ØD1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 7.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	
0.024 - 0.034	0.040 - 0.048	0.058 - 0.064	0.068 - 0.074	
0.023 - 0.030	0.040 - 0.046	0.054 - 0.062	0.064 - 0.070	
0.022 - 0.028	0.036 - 0.044	0.052 - 0.058	0.060 - 0.064	
0.022 - 0.028	0.036 - 0.044	0.052 - 0.058	0.060 - 0.064	
0.019 - 0.026	0.032 - 0.038	0.044 - 0.052	0.052 - 0.058	
0.032 - 0.044	0.054 - 0.064	0.076 - 0.088	0.090 - 0.098	
0.027 - 0.036	0.046 - 0.054	0.064 - 0.072	0.076 - 0.082	
0.041 - 0.054	0.068 - 0.082	0.094 - 0.108	0.112 - 0.122	
0.035 - 0.046	0.058 - 0.070	0.082 - 0.094	0.098 - 0.106	
0.041 - 0.054	0.068 - 0.082	0.094 - 0.108	0.112 - 0.122	
0.030 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.080	0.082 - 0.088	
0.030 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.080	0.082 - 0.088	
0.027 - 0.036	0.046 - 0.054	0.064 - 0.072	0.076 - 0.082	


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 7.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	
0.019 - 0.027	0.032 - 0.038	0.046 - 0.051	0.054 - 0.059	
0.018 - 0.024	0.032 - 0.037	0.043 - 0.050	0.051 - 0.056	
0.018 - 0.022	0.029 - 0.035	0.042 - 0.046	0.048 - 0.051	
0.018 - 0.022	0.029 - 0.035	0.042 - 0.046	0.048 - 0.051	
0.015 - 0.021	0.026 - 0.030	0.035 - 0.042	0.042 - 0.046	
0.026 - 0.035	0.043 - 0.051	0.061 - 0.070	0.072 - 0.078	
0.022 - 0.029	0.037 - 0.043	0.051 - 0.058	0.061 - 0.066	
0.033 - 0.043	0.054 - 0.066	0.075 - 0.086	0.090 - 0.098	
0.028 - 0.037	0.046 - 0.056	0.066 - 0.075	0.078 - 0.085	
0.033 - 0.043	0.054 - 0.066	0.075 - 0.086	0.090 - 0.098	
0.024 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.064	0.066 - 0.070	
0.024 - 0.032	0.040 - 0.048	0.056 - 0.064	0.066 - 0.070	
0.022 - 0.029	0.037 - 0.043	0.051 - 0.058	0.061 - 0.066	


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			100	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			80	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			50	$<0.2 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			90	$<0.2 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		85	100	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		70	85	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		125		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		220		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		40		$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		150		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Or, argent	-		150		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		150		$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			70	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			55	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			35	$1 \times \varnothing D1$	$<0.80 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			65	$1 \times \varnothing D1$	$<0.80 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		60	70	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		50	60	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $< 12\% \text{ Si}$	21 - 22		90		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $> 12\% \text{ Si}$	23 - 25		155		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		30		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		105		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		105		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		105		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 7.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 9.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 14.00 - 20.00	
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.040	0.035 - 0.040	0.050 - 0.070	
0.017 - 0.021	0.026 - 0.030	0.034 - 0.038	0.035 - 0.040	0.050 - 0.070	
0.016 - 0.020	0.024 - 0.028	0.032 - 0.036	0.030 - 0.040	0.040 - 0.060	
0.016 - 0.020	0.024 - 0.028	0.032 - 0.036	0.030 - 0.040	0.040 - 0.060	
0.024 - 0.030	0.036 - 0.042	0.048 - 0.054	0.050 - 0.060	0.070 - 0.100	
0.020 - 0.025	0.030 - 0.035	0.040 - 0.046	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	
0.036 - 0.045	0.054 - 0.063	0.072 - 0.082	0.070 - 0.090	0.100 - 0.140	
0.030 - 0.038	0.045 - 0.053	0.060 - 0.068	0.060 - 0.070	0.080 - 0.120	
0.030 - 0.038	0.045 - 0.053	0.060 - 0.068	0.060 - 0.070	0.080 - 0.120	
0.024 - 0.030	0.036 - 0.042	0.048 - 0.054	0.050 - 0.060	0.070 - 0.100	
0.024 - 0.030	0.036 - 0.042	0.048 - 0.054	0.050 - 0.060	0.070 - 0.100	
0.022 - 0.028	0.033 - 0.039	0.044 - 0.050	0.045 - 0.050	0.060 - 0.090	


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 7.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 9.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 14.00 - 20.00	
0.014 - 0.017	0.020 - 0.024	0.027 - 0.030	0.026 - 0.030	0.038 - 0.053	
0.013 - 0.016	0.020 - 0.023	0.026 - 0.029	0.026 - 0.030	0.038 - 0.053	
0.012 - 0.015	0.018 - 0.021	0.024 - 0.027	0.023 - 0.030	0.030 - 0.045	
0.012 - 0.015	0.018 - 0.021	0.024 - 0.027	0.023 - 0.030	0.030 - 0.045	
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.038 - 0.045	0.053 - 0.075	
0.015 - 0.019	0.023 - 0.026	0.030 - 0.035	0.030 - 0.038	0.045 - 0.060	
0.027 - 0.034	0.041 - 0.047	0.054 - 0.062	0.053 - 0.068	0.075 - 0.105	
0.023 - 0.029	0.034 - 0.040	0.045 - 0.051	0.045 - 0.053	0.060 - 0.090	
0.023 - 0.029	0.034 - 0.040	0.045 - 0.051	0.045 - 0.053	0.060 - 0.090	
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.038 - 0.045	0.053 - 0.075	
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.038 - 0.045	0.053 - 0.075	
0.017 - 0.021	0.025 - 0.029	0.033 - 0.038	0.034 - 0.038	0.045 - 0.068	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

INTERPOLATION HÉLICOÏDALE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	Angle de rampe α	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5	 $h = \pi \times \varnothing \times \tan \alpha$ $1.3 \times D_1 < \varnothing < 1.9 \times D_1$		70	<6°	<1×ØD1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			55	<4°	<1×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			35	<3°	<0.8×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			65	<3°	<0.8×ØD1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		60	70	<7°	<1×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		50	60	<4°	<1×ØD1
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		90		<4°	<1×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		155		<6°	<1×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		30		<2°	<1×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		105		<7°	<1×ØD1
	Or, argent	-		105		<4°	<1×ØD1
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		105		<3°	<1×ØD1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$


Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 7.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 9.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 14.00 - 20.00	
0.011 - 0.014	0.016 - 0.019	0.022 - 0.024	0.021 - 0.024	0.030 - 0.042	
0.010 - 0.013	0.016 - 0.018	0.021 - 0.023	0.021 - 0.024	0.030 - 0.042	
0.010 - 0.012	0.014 - 0.017	0.019 - 0.022	0.018 - 0.024	0.024 - 0.036	
0.010 - 0.012	0.014 - 0.017	0.019 - 0.022	0.018 - 0.024	0.024 - 0.036	
0.012 - 0.015	0.018 - 0.021	0.024 - 0.028	0.024 - 0.030	0.036 - 0.048	
0.022 - 0.027	0.033 - 0.038	0.043 - 0.050	0.042 - 0.054	0.060 - 0.084	
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.036 - 0.042	0.048 - 0.072	
0.018 - 0.023	0.027 - 0.032	0.036 - 0.041	0.036 - 0.042	0.048 - 0.072	
0.014 - 0.018	0.022 - 0.026	0.029 - 0.033	0.030 - 0.036	0.042 - 0.060	
0.014 - 0.018	0.022 - 0.026	0.029 - 0.033	0.030 - 0.036	0.042 - 0.060	
0.014 - 0.017	0.020 - 0.023	0.026 - 0.030	0.027 - 0.030	0.036 - 0.054	
0.026 - 0.033	0.039 - 0.046	0.052 - 0.055	0.057 - 0.066	0.072 - 0.096	


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		DIXI 7215 Vc [m/min]	DIXI 715-FC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		475	620	<0.4×ØD1	<1×L1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		200	260	<1×ØD1	<1.3×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		200	260	<0.4×ØD1	<1×L1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		140	180	<0.4×ØD1	<1×L1
	Or, argent	-		200	325	<0.4×ØD1	<1×L1

RAINURAGE

		VDI 3323		DIXI 7215 Vc [m/min]	DIXI 715-FC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		380	490	1×ØD1	<1.5×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		160	210	1×ØD1	<1.3×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		160	210	1×ØD1	<1.5×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		110	150	1×ØD1	<1×ØD1
	Or, argent	-		200	260	1×ØD1	<1×ØD1

PLONGÉE EN RAMPE

		VDI 3323		DIXI 7215 Vc [m/min]	DIXI 715-FC Vc [m/min]	Profondeur maxi (mm)	Angle de rampe α
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		380	490	<1×ØD1	<1.5×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		160	210	<1×ØD1	<1.3×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		160	210	<1×ØD1	<1.5×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		110	150	<1×ØD1	<1×ØD1
	Or, argent	-		200	260	<1×ØD1	<1×ØD1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00
0.058 - 0.086	0.115 - 0.140	0.170 - 0.230
0.048 - 0.072	0.095 - 0.120	0.140 - 0.190
0.048 - 0.072	0.095 - 0.120	0.140 - 0.190
0.038 - 0.058	0.075 - 0.100	0.120 - 0.150
0.038 - 0.058	0.075 - 0.100	0.120 - 0.150

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00
0.044 - 0.064	0.085 - 0.110	0.130 - 0.170
0.036 - 0.054	0.070 - 0.090	0.110 - 0.140
0.036 - 0.054	0.070 - 0.090	0.110 - 0.140
0.029 - 0.044	0.055 - 0.080	0.090 - 0.110
0.029 - 0.044	0.055 - 0.080	0.090 - 0.110

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$


$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00
0.044 - 0.064	0.085 - 0.110	0.130 - 0.170
0.036 - 0.054	0.070 - 0.090	0.110 - 0.140
0.036 - 0.054	0.070 - 0.090	0.110 - 0.140
0.029 - 0.044	0.055 - 0.080	0.090 - 0.110
0.029 - 0.044	0.055 - 0.080	0.090 - 0.110

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...


Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !



CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Plastique à bonne usinabilité (PVC expansé)	21 - 22		400	$<0.70 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Plastique à usinabilité modéré (PETG, PPH, PC, PE-PP)	23 - 25		300	$<0.70 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Plastique à usinabilité difficile (PVC compact, PMMA noir)	26		250	$<0.40 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Plastique à bonne usinabilité (PVC expansé)	21 - 22		400	$1 \times \varnothing D1$	$<1.5 \times \varnothing D1$
	Plastique à usinabilité modéré (PETG, PPH, PC, PE-PP)	23 - 25		300	$1 \times \varnothing D1$	$<1.5 \times \varnothing D1$
	Plastique à usinabilité difficile (PVC compact, PMMA noir)	26		250	$1 \times \varnothing D1$	$<1.5 \times \varnothing D1$

PLONGÉE EN RAMPE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Plastique à bonne usinabilité (PVC expansé)	21 - 22		400	$<12^\circ$	$<1.5 \times \varnothing D1$
	Plastique à usinabilité modéré (PETG, PPH, PC, PE-PP)	23 - 25		300	$<10^\circ$	$<1.5 \times \varnothing D1$
	Plastique à usinabilité difficile (PVC compact, PMMA noir)	26		250	$<8^\circ$	$<1.5 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.230 - 0.260	0.290 - 0.310
0.180 - 0.210	0.230 - 0.250
0.150 - 0.180	0.190 - 0.210

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.170 - 0.200	0.220 - 0.230
0.140 - 0.160	0.180 - 0.190
0.110 - 0.140	0.150 - 0.160

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.140 - 0.160	0.180 - 0.200
0.110 - 0.130	0.140 - 0.160
0.090 - 0.011	0.120 - 0.140

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...


Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !



CONTOURNAGE

		VDI 3323		C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		140	$< 0.40 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		125	$< 0.35 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		85	$< 0.30 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		95	$< 0.30 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		65	$< 0.25 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		175	$< 0.40 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		110	$< 0.40 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		200	$< 0.40 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		170	$< 0.40 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Or, argent	-		150	$< 0.40 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		35	$< 0.20 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		65	$< 0.40 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		110	$1 \times \varnothing D1$	$< 1.50 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		95	$1 \times \varnothing D1$	$< 1.25 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		65	$1 \times \varnothing D1$	$< 1 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		70	$1 \times \varnothing D1$	$< 1 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		50	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.80 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		130	$1 \times \varnothing D1$	$< 1.50 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		85	$1 \times \varnothing D1$	$< 1.25 \times \varnothing D1$
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		150	$1 \times \varnothing D1$	$< 1.50 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		130	$1 \times \varnothing D1$	$< 1.50 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		115	$1 \times \varnothing D1$	$< 1.50 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		25	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.50 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		45	$1 \times \varnothing D1$	$< 1 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.036 - 0.048	0.060 - 0.070	0.095 - 0.110	0.115 - 0.135	
0.032 - 0.044	0.055 - 0.065	0.085 - 0.095	0.105 - 0.120	
0.028 - 0.038	0.050 - 0.060	0.075 - 0.085	0.090 - 0.110	
0.028 - 0.038	0.050 - 0.060	0.075 - 0.085	0.090 - 0.110	
0.026 - 0.034	0.040 - 0.050	0.065 - 0.075	0.080 - 0.095	
0.044 - 0.058	0.070 - 0.085	0.115 - 0.130	0.140 - 0.160	
0.036 - 0.048	0.060 - 0.070	0.095 - 0.110	0.115 - 0.135	
0.054 - 0.072	0.090 - 0.110	0.145 - 0.160	0.175 - 0.200	
0.044 - 0.058	0.070 - 0.085	0.115 - 0.130	0.140 - 0.160	
0.044 - 0.058	0.070 - 0.085	0.115 - 0.130	0.140 - 0.160	
0.018 - 0.024	0.030 - 0.035	0.050 - 0.055	0.060 - 0.065	
0.044 - 0.058	0.070 - 0.085	0.115 - 0.130	0.140 - 0.160	

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.029 - 0.038	0.048 - 0.056	0.076 - 0.088	0.090 - 0.110	
0.026 - 0.036	0.044 - 0.052	0.068 - 0.076	0.085 - 0.095	
0.020 - 0.026	0.036 - 0.042	0.052 - 0.060	0.065 - 0.075	
0.017 - 0.022	0.030 - 0.036	0.046 - 0.052	0.055 - 0.065	
0.016 - 0.020	0.024 - 0.030	0.040 - 0.046	0.050 - 0.055	
0.035 - 0.046	0.056 - 0.068	0.092 - 0.104	0.110 - 0.130	
0.029 - 0.038	0.048 - 0.056	0.076 - 0.088	0.090 - 0.110	
0.043 - 0.058	0.072 - 0.088	0.116 - 0.128	0.140 - 0.160	
0.035 - 0.046	0.056 - 0.068	0.092 - 0.104	0.110 - 0.130	
0.035 - 0.046	0.056 - 0.068	0.092 - 0.104	0.110 - 0.130	
0.009 - 0.012	0.016 - 0.018	0.026 - 0.028	0.030 - 0.035	
0.026 - 0.034	0.042 - 0.052	0.070 - 0.078	0.085 - 0.095	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...


Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !



USINAGE TROCHOÏDAL

		VDI 3323		C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		420	$<0.05 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		380	$<0.04 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		260	$<0.04 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		190	$<0.04 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		130	$<0.03 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		480	$<0.05 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		300	$<0.05 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		550	$<0.05 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		470	$<0.05 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Or, argent	-		410	$<0.05 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		60	$<0.03 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		110	$<0.05 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

INTERPOLATION HÉLICOÏDALE

		VDI 3323		C-TOP Vc [m/min]	Angle de rampe α	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		120	$<6^\circ$	$<1.2 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		95	$<4^\circ$	$<1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		70	$<3^\circ$	$<0.8 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		85	$<3^\circ$	$<1 \times L1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		60	$<2^\circ$	$<0.7 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		175	$<8^\circ$	$<1.5 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		100	$<4^\circ$	$<1 \times L1$
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		130	$<8^\circ$	$<1.5 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		120	$<4^\circ$	$<1 \times L1$
	Or, argent	-		150	$<3^\circ$	$<1 \times L1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		60	$<1^\circ$	$<0.5 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		110	$<2^\circ$	$<1 \times L1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.046 - 0.060	0.080 - 0.090	0.120 - 0.140	0.140 - 0.170	
0.040 - 0.055	0.070 - 0.080	0.110 - 0.120	0.130 - 0.150	
0.036 - 0.050	0.060 - 0.070	0.100 - 0.110	0.120 - 0.130	
0.036 - 0.050	0.060 - 0.070	0.100 - 0.110	0.120 - 0.130	
0.032 - 0.040	0.050 - 0.060	0.080 - 0.090	0.100 - 0.120	
0.054 - 0.070	0.090 - 0.110	0.140 - 0.160	0.170 - 0.200	
0.046 - 0.060	0.080 - 0.090	0.120 - 0.140	0.140 - 0.170	
0.046 - 0.060	0.080 - 0.090	0.120 - 0.140	0.140 - 0.170	
0.040 - 0.055	0.070 - 0.080	0.110 - 0.120	0.130 - 0.150	
0.040 - 0.055	0.070 - 0.080	0.110 - 0.120	0.130 - 0.150	
0.022 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080	
0.046 - 0.060	0.080 - 0.090	0.120 - 0.140	0.140 - 0.170	

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.022 - 0.030	0.038 - 0.046	0.060 - 0.070	0.070 - 0.085	
0.020 - 0.028	0.034 - 0.040	0.055 - 0.060	0.065 - 0.075	
0.018 - 0.024	0.030 - 0.036	0.050 - 0.055	0.060 - 0.065	
0.018 - 0.024	0.030 - 0.036	0.050 - 0.055	0.060 - 0.065	
0.016 - 0.022	0.026 - 0.032	0.040 - 0.045	0.050 - 0.060	
0.028 - 0.036	0.046 - 0.054	0.070 - 0.080	0.085 - 0.100	
0.022 - 0.030	0.038 - 0.046	0.060 - 0.070	0.070 - 0.085	
0.022 - 0.030	0.038 - 0.046	0.060 - 0.070	0.070 - 0.085	
0.020 - 0.028	0.034 - 0.040	0.055 - 0.060	0.065 - 0.075	
0.020 - 0.028	0.034 - 0.040	0.055 - 0.060	0.065 - 0.075	
0.012 - 0.016	0.018 - 0.022	0.030 - 0.035	0.035 - 0.040	
0.022 - 0.030	0.038 - 0.046	0.060 - 0.070	0.070 - 0.085	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !


CONTOURNAGE / ÉBAUCHE

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 0.70		$\varnothing D_1$ 0.80 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 5.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		120 - 280
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		25 - 50		50 - 125		90 - 230
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		25 - 35		50 - 85		90 - 130
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		25 - 50		50 - 150		100 - 230
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		20 - 45		50 - 115		75 - 180
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16	20 - 40	30 - 50	45 - 105	50 - 150	70 - 165	150 - 280
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 150	60 - 140	110 - 250
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 40	30 - 50	50 - 105	50 - 150	80 - 165	150 - 300
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 150	60 - 140	130 - 280
	Or, argent	-	20 - 45	30 - 50	50 - 110	50 - 150	75 - 170	160 - 320
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 30		40 - 80		60 - 120
	Titane, alliage de titane	36 - 37	15 - 30	30 - 45	35 - 80	50 - 110	55 - 120	120 - 170



RAINURAGE

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 0.70		$\varnothing D_1$ 0.80 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 5.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 150		100 - 240
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 50		50 - 125		75 - 195
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		20 - 30		50 - 70		75 - 110
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 50		50 - 125		85 - 195
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 40		40 - 100		65 - 155
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 150	60 - 140	130 - 240
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 50	35 - 80	50 - 140	50 - 120	95 - 215
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 150	70 - 140	130 - 255
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	35 - 80	50 - 150	50 - 120	110 - 240
	Or, argent	-	15 - 30	30 - 50	40 - 95	50 - 150	65 - 145	135 - 270
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 25		30 - 65		50 - 100
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 95	45 - 100	100 - 145



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$


$$V_f [\text{mm/min}] = n [\text{tr/min}] \times f_z [\text{mm}] \times Z$$

Avance par dent **fz [mm]**[illegible]Avance par dent **fz [mm]**

Ø D ₁ 0.30 - 0.50		Ø D ₁ 0.50 - 0.80		Ø D ₁ 0.80 - 1.60		Ø D ₁ 1.60 - 3.00		Ø D ₁ 3.00 - 5.00	
fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)
0.0015 - 0.0030	<0.50×Ø	0.003 - 0.005	<1.00×Ø	0.004 - 0.010	<1.50×Ø	0.008 - 0.018	<1.50×Ø	0.015 - 0.030	<1.50×Ø
0.0014 - 0.0028	<0.50×Ø	0.002 - 0.004	<1.00×Ø	0.004 - 0.009	<1.50×Ø	0.007 - 0.017	<1.50×Ø	0.014 - 0.028	<1.50×Ø
0.0013 - 0.0026	<0.50×Ø	0.002 - 0.004	<1.00×Ø	0.003 - 0.008	<1.50×Ø	0.007 - 0.016	<1.50×Ø	0.013 - 0.026	<1.50×Ø
0.0013 - 0.0026	<0.50×Ø	0.002 - 0.004	<1.00×Ø	0.003 - 0.008	<1.50×Ø	0.007 - 0.016	<1.50×Ø	0.013 - 0.026	<1.50×Ø
0.0012 - 0.0024	<0.25×Ø	0.002 - 0.004	<0.50×Ø	0.003 - 0.008	<1.00×Ø	0.007 - 0.015	<1.00×Ø	0.012 - 0.024	<1.00×Ø
0.0020 - 0.0040	<0.50×Ø	0.003 - 0.006	<1.00×Ø	0.005 - 0.013	<1.50×Ø	0.011 - 0.024	<1.50×Ø	0.020 - 0.040	<1.50×Ø
0.0017 - 0.0034	<0.50×Ø	0.003 - 0.005	<1.00×Ø	0.004 - 0.011	<1.50×Ø	0.009 - 0.020	<1.50×Ø	0.017 - 0.034	<1.50×Ø
0.0023 - 0.0046	<0.50×Ø	0.004 - 0.007	<1.00×Ø	0.006 - 0.015	<1.50×Ø	0.012 - 0.028	<1.50×Ø	0.023 - 0.046	<1.50×Ø
0.0018 - 0.0036	<0.50×Ø	0.003 - 0.006	<1.00×Ø	0.005 - 0.012	<1.50×Ø	0.010 - 0.022	<1.50×Ø	0.018 - 0.036	<1.50×Ø
0.0017 - 0.0034	<0.50×Ø	0.003 - 0.005	<1.00×Ø	0.004 - 0.011	<1.50×Ø	0.009 - 0.020	<1.50×Ø	0.017 - 0.034	<1.50×Ø
0.0008 - 0.0016	<0.50×Ø	0.001 - 0.002	<0.25×Ø	0.002 - 0.005	<0.50×Ø	0.004 - 0.009	<1.00×Ø	0.008 - 0.016	<1.00×Ø
0.0018 - 0.0036	<0.25×Ø	0.003 - 0.006	<1.00×Ø	0.005 - 0.012	<1.50×Ø	0.010 - 0.022	<1.50×Ø	0.018 - 0.036	<1.50×Ø

CONTOURNAGE / FINITION

			$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.70		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.50		$\emptyset D_1$ 1.60 - 5.00	
		VDI 3323	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		150 - 350
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		30 - 50		50 - 150		110 - 290
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		30 - 40		50 - 105		110 - 160
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		30 - 50		50 - 150		130 - 290
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		25 - 50		50 - 150		90 - 230
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		25 - 50	50 - 150	50 - 150	90 - 210	190 - 350
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		20 - 45	50 - 150	50 - 150	80 - 180	140 - 310
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		25 - 50	50 - 150	50 - 150	100 - 210	190 - 380
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		20 - 45	50 - 150	50 - 150	80 - 180	160 - 350
	Or, argent	-		25 - 50	50 - 150	50 - 150	90 - 210	200 - 400
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		20 - 40		50 - 135		80 - 150
	Titane, alliage de titane	36 - 37		20 - 40	45 - 150	50 - 110	70 - 150	150 - 210



PLONGÉE EN RAMPE

			$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.70		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.50		$\emptyset D_1$ 1.60 - 5.00	
		VDI 3323	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 125		100 - 190
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 40		50 - 100		75 - 155
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		20 - 25		50 - 60		75 - 90
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 40		50 - 100		85 - 155
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 30		40 - 80		65 - 120
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 125	60 - 140	130 - 190
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 45	35 - 80	50 - 110	50 - 120	95 - 170
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 135	70 - 140	130 - 205
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	35 - 80	50 - 125	50 - 120	110 - 190
	Or, argent	-	15 - 30	30 - 50	40 - 95	50 - 145	65 - 145	135 - 220
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 20		30 - 50		50 - 80
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 75	45 - 100	100 - 115



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$


$$V_f [\text{mm/min}] = n [\text{tr/min}] \times f_z [\text{mm}] \times Z$$

Avance par dent **fz [mm]**[illegible]Avance par dent **fz [mm]**

Ø D ₁ 0.30 - 0.50		Ø D ₁ 0.50 - 0.80		Ø D ₁ 0.80 - 1.60		Ø D ₁ 1.60 - 3.00		Ø D ₁ 3.00 - 5.00		
fz	α(°)	fz	α(°)	fz	α(°)	fz	α(°)	fz	α(°)	
0.0010 - 0.0020	<30°	0.002 - 0.003	<30°	0.003 - 0.006	<30°	0.005 - 0.012	<30°	0.010 - 0.020	<30°	
0.0009 - 0.0018	<30°	0.001 - 0.003	<30°	0.002 - 0.006	<30°	0.005 - 0.011	<30°	0.009 - 0.018	<30°	
0.0008 - 0.0016	<30°	0.001 - 0.003	<30°	0.002 - 0.005	<30°	0.004 - 0.010	<30°	0.008 - 0.016	<30°	
0.0008 - 0.0016	<30°	0.001 - 0.003	<30°	0.002 - 0.005	<30°	0.004 - 0.010	<30°	0.008 - 0.016	<30°	
0.0008 - 0.0016	<15°	0.001 - 0.003	<15°	0.002 - 0.005	<15°	0.004 - 0.010	<15°	0.008 - 0.016	<15°	
0.0013 - 0.0026	<30°	0.002 - 0.004	<30°	0.003 - 0.008	<30°	0.007 - 0.015	<30°	0.013 - 0.026	<30°	
0.0011 - 0.0022	<30°	0.002 - 0.003	<30°	0.003 - 0.007	<30°	0.006 - 0.013	<30°	0.011 - 0.022	<30°	
0.0015 - 0.0030	<35°	0.002 - 0.005	<35°	0.004 - 0.010	<35°	0.008 - 0.018	<35°	0.015 - 0.030	<35°	
0.0012 - 0.0024	<35°	0.002 - 0.004	<35°	0.003 - 0.008	<35°	0.006 - 0.014	<35°	0.012 - 0.024	<35°	
0.0011 - 0.0022	<35°	0.002 - 0.003	<35°	0.003 - 0.007	<35°	0.006 - 0.013	<35°	0.011 - 0.022	<35°	
0.0005 - 0.0010	<8°	0.001 - 0.002	<8°	0.001 - 0.003	<8°	0.003 - 0.006	<8°	0.005 - 0.010	<8°	
0.0012 - 0.0024	<15°	0.002 - 0.004	<15°	0.003 - 0.008	<15°	0.006 - 0.014	<15°	0.012 - 0.024	<15°	


CONTOURNAGE / ÉBAUCHE

			Ø D ₁ 0.30 - 1.50		Ø D ₁ 1.60 - 4.50		Ø D ₁ 4.60 - 10.00	
	VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		120 - 280
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		25 - 50		50 - 125		90 - 230
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		25 - 35		50 - 85		90 - 130
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		25 - 50		50 - 150		100 - 230
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		20 - 45		50 - 115		75 - 180
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 150	60 - 140	110 - 250
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 40	30 - 50	50 - 105	50 - 150	80 - 165	150 - 300
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 150	60 - 140	130 - 280
	Or, argent	-	20 - 45	30 - 50	50 - 110	50 - 150	75 - 170	160 - 320
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 30		40 - 80		60 - 120
	Titane, alliage de titane	36 - 37	15 - 30	30 - 45	35 - 80	50 - 110	55 - 120	120 - 170



RAINURAGE

			Ø D ₁ 0.30 - 1.50		Ø D ₁ 1.60 - 4.50		Ø D ₁ 4.60 - 10.00	
	VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 150		100 - 240
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 50		50 - 125		75 - 195
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		20 - 30		50 - 70		75 - 110
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 50		50 - 125		85 - 195
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 40		40 - 100		65 - 155
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 50	35 - 80	50 - 140	50 - 120	95 - 215
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 150	70 - 140	130 - 255
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	35 - 80	50 - 150	50 - 120	110 - 240
	Or, argent	-	15 - 30	30 - 50	40 - 95	50 - 150	65 - 145	135 - 270
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 25		30 - 65		50 - 100
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 95	45 - 100	100 - 145



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)
0.002 - 0.004	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.006	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.012	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.010 - 0.022	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.018 - 0.036	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.025 - 0.060	<0.30 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.003	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.005	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.010	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.009 - 0.019	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.016 - 0.032	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.023 - 0.054	<0.25 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.003	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.005	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.010	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.008 - 0.018	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.015 - 0.030	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.021 - 0.052	<0.25 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.003	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.005	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.010	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.008 - 0.018	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.015 - 0.030	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.021 - 0.052	<0.25 × Ø <2.00 × Ø
0.001 - 0.003	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.002 - 0.005	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.009	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.008 - 0.017	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.014 - 0.028	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.020 - 0.048	<0.20 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.004	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.006	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.013	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.011 - 0.024	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.020 - 0.040	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.028 - 0.066	<0.30 × Ø <2.00 × Ø
0.003 - 0.005	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.009	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.007 - 0.017	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.014 - 0.032	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.027 - 0.054	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.038 - 0.090	<0.15 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.004	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.007	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.006 - 0.014	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.012 - 0.026	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.022 - 0.044	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.030 - 0.072	<0.30 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.004	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.006	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.013	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.011 - 0.024	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.020 - 0.040	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.028 - 0.066	<0.30 × Ø <2.00 × Ø
0.001 - 0.002	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.002 - 0.003	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.002 - 0.006	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.011	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.009 - 0.018	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.013 - 0.030	<0.30 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.004	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.007	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.006 - 0.014	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.012 - 0.026	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.022 - 0.044	<0.90 × Ø <2.00 × Ø	0.030 - 0.072	<0.30 × Ø <2.00 × Ø


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)
0.0015 - 0.0030	<0.50 × Ø	0.003 - 0.005	<1.00 × Ø	0.004 - 0.010	<2.00 × Ø	0.008 - 0.018	<2.00 × Ø	0.015 - 0.030	<2.00 × Ø	0.025 - 0.048	<1.00 × Ø
0.0014 - 0.0020	<0.50 × Ø	0.002 - 0.004	<1.00 × Ø	0.004 - 0.009	<2.00 × Ø	0.007 - 0.017	<2.00 × Ø	0.014 - 0.028	<2.00 × Ø	0.023 - 0.044	<1.00 × Ø
0.0013 - 0.0026	<0.50 × Ø	0.002 - 0.004	<1.00 × Ø	0.003 - 0.008	<2.00 × Ø	0.007 - 0.016	<2.00 × Ø	0.013 - 0.026	<2.00 × Ø	0.021 - 0.040	<1.00 × Ø
0.0013 - 0.0026	<0.50 × Ø	0.002 - 0.004	<1.00 × Ø	0.003 - 0.008	<2.00 × Ø	0.007 - 0.016	<2.00 × Ø	0.013 - 0.026	<2.00 × Ø	0.021 - 0.040	<1.00 × Ø
0.0012 - 0.0024	<0.25 × Ø	0.002 - 0.004	<0.50 × Ø	0.003 - 0.008	<1.00 × Ø	0.007 - 0.015	<1.00 × Ø	0.012 - 0.024	<1.00 × Ø	0.020 - 0.038	<0.50 × Ø
0.0017 - 0.0034	<0.50 × Ø	0.003 - 0.005	<1.00 × Ø	0.004 - 0.011	<2.00 × Ø	0.009 - 0.020	<2.00 × Ø	0.017 - 0.034	<2.00 × Ø	0.028 - 0.052	<1.00 × Ø
0.0023 - 0.0046	<0.50 × Ø	0.004 - 0.007	<1.00 × Ø	0.006 - 0.015	<2.00 × Ø	0.012 - 0.028	<2.00 × Ø	0.023 - 0.046	<2.00 × Ø	0.013 - 0.024	<0.25 × Ø
0.0018 - 0.0036	<0.50 × Ø	0.003 - 0.006	<1.00 × Ø	0.005 - 0.012	<2.00 × Ø	0.010 - 0.022	<2.00 × Ø	0.018 - 0.036	<2.00 × Ø	0.030 - 0.058	<1.00 × Ø
0.0017 - 0.0034	<0.50 × Ø	0.003 - 0.005	<1.00 × Ø	0.004 - 0.011	<2.00 × Ø	0.009 - 0.020	<2.00 × Ø	0.017 - 0.034	<2.00 × Ø	0.038 - 0.072	<1.00 × Ø
0.0008 - 0.0016	<0.25 × Ø	0.001 - 0.002	<0.25 × Ø	0.002 - 0.005	<0.50 × Ø	0.004 - 0.009	<1.00 × Ø	0.008 - 0.016	<1.00 × Ø	0.030 - 0.058	<1.00 × Ø
0.0018 - 0.0036	<0.50 × Ø	0.003 - 0.006	<1.00 × Ø	0.005 - 0.012	<2.00 × Ø	0.010 - 0.022	<2.00 × Ø	0.018 - 0.036	<2.00 × Ø	0.028 - 0.052	<1.00 × Ø

*D1 > 5.00mm --> Augmenter les paramètres de coupe si votre broche et maintient de votre pièce vous le permet.

CONTOURNAGE / FINITION

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 10.00	
	VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		150 - 350
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		30 - 50		50 - 150		110 - 290
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		30 - 40		50 - 105		110 - 160
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		30 - 50		50 - 150		130 - 290
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		25 - 50		50 - 150		90 - 230
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		20 - 45	50 - 150	50 - 150	80 - 180	140 - 310
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	25 - 50	30 - 50	50 - 150	50 - 150	100 - 210	190 - 380
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	20 - 45	30 - 50	50 - 150	50 - 150	80 - 180	160 - 350
	Or, argent	-	25 - 50	30 - 50	50 - 150	50 - 150	90 - 210	200 - 400
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		20 - 40		50 - 135		80 - 150
	Titane, alliage de titane	36 - 37	20 - 40	30 - 50	45 - 150	50 - 110	70 - 150	150 - 210



PLONGÉE EN RAMPE

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 10.00	
	VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 125		100 - 190
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 40		50 - 100		75 - 155
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		20 - 25		50 - 60		75 - 90
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 40		50 - 100		85 - 155
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 30		40 - 80		65 - 120
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 45	35 - 80	50 - 110	50 - 120	95 - 170
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 135	70 - 140	130 - 205
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	35 - 80	50 - 125	50 - 120	110 - 190
	Or, argent	-	15 - 30	30 - 50	40 - 95	50 - 145	65 - 145	135 - 220
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 20		30 - 50		50 - 80
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 75	45 - 100	100 - 115



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent **fz [mm]**

Ø D ₁ 0.30 - 0.50		Ø D ₁ 0.50 - 0.80		Ø D ₁ 0.80 - 1.60		Ø D ₁ 1.60 - 3.00		Ø D ₁ 3.00 - 5.00		Ø D ₁ *5.00 - 10.00	
fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)
0.002 - 0.004	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.006	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.012	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.010 - 0.022	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.018 - 0.036	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.030 - 0.060	<0.20 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.003	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.005	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.010	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.009 - 0.019	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.016 - 0.032	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.027 - 0.054	<0.15 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.003	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.005	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.010	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.008 - 0.018	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.015 - 0.030	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.026 - 0.052	<0.15 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.003	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.005	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.010	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.008 - 0.018	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.015 - 0.030	<0.15 × Ø <2.00 × Ø	0.026 - 0.052	<0.15 × Ø <2.00 × Ø
0.001 - 0.003	<0.10 × Ø <2.00 × Ø	0.002 - 0.005	<0.10 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.009	<0.10 × Ø <2.00 × Ø	0.008 - 0.017	<0.10 × Ø <2.00 × Ø	0.014 - 0.028	<0.10 × Ø <2.00 × Ø	0.024 - 0.048	<0.10 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.004	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.006	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.013	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.011 - 0.024	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.020 - 0.040	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.033 - 0.066	<0.20 × Ø <2.00 × Ø
0.003 - 0.005	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.009	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.007 - 0.017	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.014 - 0.032	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.027 - 0.054	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.045 - 0.090	<0.20 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.004	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.007	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.006 - 0.014	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.012 - 0.026	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.022 - 0.044	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.036 - 0.072	<0.20 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.004	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.003 - 0.006	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.013	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.011 - 0.024	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.020 - 0.040	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.033 - 0.066	<0.20 × Ø <2.00 × Ø
0.001 - 0.002	<0.08 × Ø <2.00 × Ø	0.002 - 0.003	<0.08 × Ø <2.00 × Ø	0.002 - 0.006	<0.08 × Ø <2.00 × Ø	0.005 - 0.011	<0.08 × Ø <2.00 × Ø	0.009 - 0.018	<0.08 × Ø <2.00 × Ø	0.015 - 0.030	<0.08 × Ø <2.00 × Ø
0.002 - 0.004	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.004 - 0.007	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.006 - 0.014	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.012 - 0.026	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.022 - 0.044	<0.20 × Ø <2.00 × Ø	0.036 - 0.072	<0.20 × Ø <2.00 × Ø


Avance par dent **fz [mm]**

Ø D ₁ 0.30 - 0.50		Ø D ₁ 0.50 - 0.80		Ø D ₁ 0.80 - 1.60		Ø D ₁ 1.60 - 3.00		Ø D ₁ 3.00 - 5.00		Ø D ₁ *5.00 - 10.00	
fz	α(°)	fz	α(°)	fz	α(°)	fz	α(°)	fz	α(°)	fz	α(°)
0.0010 - 0.0020	<30°	0.002 - 0.003	<30°	0.003 - 0.006	<30°	0.005 - 0.012	<30°	0.010 - 0.020	<30°	0.025 - 0.048	<20°
0.0009 - 0.0018	<30°	0.001 - 0.003	<30°	0.002 - 0.006	<30°	0.005 - 0.011	<30°	0.009 - 0.018	<30°	0.023 - 0.044	<20°
0.0008 - 0.0016	<30°	0.001 - 0.003	<30°	0.002 - 0.005	<30°	0.004 - 0.010	<30°	0.008 - 0.016	<30°	0.021 - 0.040	<20°
0.0008 - 0.0016	<30°	0.001 - 0.003	<30°	0.002 - 0.005	<30°	0.004 - 0.010	<30°	0.008 - 0.016	<30°	0.021 - 0.040	<15°
0.0008 - 0.0016	<15°	0.001 - 0.003	<15°	0.002 - 0.005	<15°	0.004 - 0.010	<15°	0.008 - 0.016	<15°	0.020 - 0.038	<10°
0.0011 - 0.0022	<30°	0.002 - 0.003	<30°	0.003 - 0.007	<30°	0.006 - 0.013	<30°	0.011 - 0.022	<30°	0.028 - 0.052	<20°
0.0015 - 0.0030	<35°	0.002 - 0.005	<35°	0.004 - 0.010	<35°	0.008 - 0.018	<35°	0.015 - 0.030	<35°	0.038 - 0.072	<25°
0.0012 - 0.0024	<35°	0.002 - 0.004	<35°	0.003 - 0.008	<35°	0.006 - 0.014	<35°	0.012 - 0.024	<35°	0.030 - 0.058	<25°
0.0011 - 0.0022	<35°	0.002 - 0.003	<35°	0.003 - 0.007	<35°	0.006 - 0.013	<35°	0.011 - 0.022	<35°	0.028 - 0.052	<25°
0.0005 - 0.0010	<8°	0.001 - 0.002	<8°	0.001 - 0.003	<8°	0.003 - 0.006	<8°	0.005 - 0.010	<8°	0.013 - 0.024	<5°
0.0012 - 0.0024	<15°	0.002 - 0.004	<15°	0.003 - 0.008	<15°	0.006 - 0.014	<15°	0.012 - 0.024	<15°	0.030 - 0.058	<15°

*D₁ > 5.00mm --> Augmenter les paramètres de coupe si votre broche et maintient de votre pièce vous le permet.


CONTOURNAGE / ÉBAUCHE

			Ø D ₁ 0.30 - 1.50		Ø D ₁ 1.60 - 4.50		Ø D ₁ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		120 - 280
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		25 - 50		50 - 125		90 - 230
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		25 - 35		50 - 85		90 - 130
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		25 - 50		50 - 150		100 - 230
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		20 - 45		50 - 115		75 - 180
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		15 - 35	40 - 90	50 - 150	60 - 140	110 - 250
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		20 - 40	50 - 105	50 - 150	80 - 165	150 - 300
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		15 - 35	40 - 90	50 - 150	60 - 140	130 - 280
	Or, argent	-		20 - 45	50 - 110	50 - 150	75 - 170	160 - 320
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 30		40 - 80		60 - 120
	Titane, alliage de titane	36 - 37		15 - 30	35 - 80	50 - 110	55 - 120	120 - 170



RAINURAGE

			Ø D ₁ 0.30 - 1.50		Ø D ₁ 1.60 - 4.50		Ø D ₁ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 150		100 - 240
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 50		50 - 125		75 - 195
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		20 - 30		50 - 70		75 - 110
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 50		50 - 125		85 - 195
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 40		40 - 100		65 - 155
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		15 - 30	35 - 80	50 - 140	50 - 120	95 - 215
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		20 - 35	45 - 90	50 - 150	70 - 140	130 - 255
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		15 - 35	35 - 80	50 - 150	50 - 120	110 - 240
	Or, argent	-		15 - 30	40 - 95	50 - 150	65 - 145	135 - 270
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 25		30 - 65		50 - 100
	Titane, alliage de titane	36 - 37		10 - 25	30 - 65	50 - 95	45 - 100	100 - 145



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)
0.0002-0.0004	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0004-0.0009	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.003	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.009	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.006-0.014	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.010-0.024	<0.30× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0002-0.0004	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0004-0.0008	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.003	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.008	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.005-0.012	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.009-0.022	<0.25× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0002-0.0004	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0004-0.0007	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.002	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.008	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.005-0.012	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.009-0.020	<0.25× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0002-0.0004	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0004-0.0007	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.002	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.008	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.005-0.012	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.009-0.020	<0.25× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0002-0.0004	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0003-0.0007	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.002	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.007	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.005-0.010	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.008-0.020	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0002-0.0005	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0005-0.0010	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.003	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.010	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.007-0.014	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.011-0.026	<0.30× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0003-0.0007	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0006-0.0013	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.004	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.004-0.014	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.009-0.020	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.015-0.036	<0.30× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0002-0.0005	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0005-0.0010	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.003	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.011	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.007-0.016	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.012-0.028	<0.30× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0002-0.0005	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0005-0.0010	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.003	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.010	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.007-0.014	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.011-0.026	<0.30× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0001-0.0002	<0.40× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0002-0.0004	<0.50× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0004-0.0010	<0.50× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.005	<0.50× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.006	<0.50× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.005-0.012	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0002-0.0005	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0005-0.0010	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.003	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.011	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.007-0.014	<0.90× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.012-0.028	<0.30× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)
0.0003-0.0006	<0.50× $\emptyset$	0.0005-0.0012	<1.00× $\emptyset$	0.001-0.003	<2.00× $\emptyset$	0.002-0.009	<2.00× $\emptyset$	0.008-0.016	<2.00× $\emptyset$	0.013-0.024	<1.00× $\emptyset$
0.0003-0.0006	<0.50× $\emptyset$	0.0005-0.0010	<1.00× $\emptyset$	0.0009-0.003	<2.00× $\emptyset$	0.002-0.008	<2.00× $\emptyset$	0.007-0.014	<2.00× $\emptyset$	0.011-0.022	<1.00× $\emptyset$
0.0003-0.0006	<0.50× $\emptyset$	0.0004-0.0010	<1.00× $\emptyset$	0.0008-0.003	<2.00× $\emptyset$	0.002-0.008	<2.00× $\emptyset$	0.006-0.012	<2.00× $\emptyset$	0.011-0.020	<1.00× $\emptyset$
0.0003-0.0006	<0.50× $\emptyset$	0.0004-0.0010	<1.00× $\emptyset$	0.0008-0.003	<2.00× $\emptyset$	0.002-0.008	<2.00× $\emptyset$	0.006-0.012	<2.00× $\emptyset$	0.011-0.020	<1.00× $\emptyset$
0.0002-0.0004	<0.25× $\emptyset$	0.0004-0.0009	<0.50× $\emptyset$	0.0008-0.003	<1.00× $\emptyset$	0.002-0.007	<1.00× $\emptyset$	0.006-0.012	<1.00× $\emptyset$	0.010-0.020	<0.25× $\emptyset$
0.0003-0.0006	<0.50× $\emptyset$	0.0006-0.0013	<1.00× $\emptyset$	0.0011-0.004	<2.00× $\emptyset$	0.003-0.010	<2.00× $\emptyset$	0.008-0.016	<2.00× $\emptyset$	0.014-0.026	<1.00× $\emptyset$
0.0005-0.0010	<0.80× $\emptyset$	0.0008-0.0017	<1.50× $\emptyset$	0.0014-0.005	<2.00× $\emptyset$	0.012-0.028	<2.00× $\emptyset$	0.011-0.022	<2.00× $\emptyset$	0.019-0.036	<1.50× $\emptyset$
0.0004-0.0008	<0.80× $\emptyset$	0.0006-0.0014	<1.50× $\emptyset$	0.0012-0.004	<2.00× $\emptyset$	0.010-0.022	<2.00× $\emptyset$	0.009-0.018	<2.00× $\emptyset$	0.015-0.028	<1.50× $\emptyset$
0.0003-0.0006	<0.80× $\emptyset$	0.0006-0.0013	<1.50× $\emptyset$	0.0011-0.004	<2.00× $\emptyset$	0.009-0.020	<2.00× $\emptyset$	0.008-0.016	<2.00× $\emptyset$	0.014-0.026	<1.50× $\emptyset$
0.0002-0.0004	<0.25× $\emptyset$	0.0003-0.0006	<0.25× $\emptyset$	0.0005-0.002	<0.50× $\emptyset$	0.001-0.005	<1.00× $\emptyset$	0.004-0.008	<1.00× $\emptyset$	0.006-0.012	<0.25× $\emptyset$
0.0003-0.0006	<0.50× $\emptyset$	0.0006-0.0013	<1.00× $\emptyset$	0.0011-0.004	<2.00× $\emptyset$	0.003-0.010	<2.00× $\emptyset$	0.009-0.018	<2.00× $\emptyset$	0.014-0.028	<1.00× $\emptyset$

*D1 > 5.00mm --> Augmenter les paramètres de coupe si votre broche et maintient de votre pièce vous le permet.

CONTOURNAGE / FINITION

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		150 - 350
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		30 - 50		50 - 150		110 - 290
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		30 - 40		50 - 105		110 - 160
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		30 - 50		50 - 150		130 - 290
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		25 - 50		50 - 150		90 - 230
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		20 - 45	50 - 150	50 - 150	80 - 180	140 - 310
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		25 - 50	50 - 150	50 - 150	100 - 210	190 - 380
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		20 - 45	50 - 150	50 - 150	80 - 180	160 - 350
	Or, argent	-		25 - 50	50 - 150	50 - 150	90 - 210	200 - 400
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		20 - 40		50 - 135		80 - 150
	Titane, alliage de titane	36 - 37		20 - 40	45 - 150	50 - 110	70 - 150	150 - 210



PLONGÉE EN RAMPE

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 150		100 - 240
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 50		50 - 125		75 - 195
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		20 - 30		50 - 70		75 - 110
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 50		50 - 125		85 - 195
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 40		40 - 100		65 - 155
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 50	35 - 80	50 - 140	50 - 120	95 - 215
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 150	70 - 140	130 - 255
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	35 - 80	50 - 150	50 - 120	110 - 240
	Or, argent	-	15 - 30	30 - 50	40 - 95	50 - 150	65 - 145	135 - 270
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 25		30 - 65		50 - 100
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 95	45 - 100	100 - 145



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)	fz	ae ap (mm)
0.0005-0.0009	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0009-0.003	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.008	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.006-0.016	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.014-0.027	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.020-0.048	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0004-0.0008	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0008-0.003	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.007	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.006-0.015	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.012-0.024	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.018-0.044	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0004-0.0008	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0007-0.002	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.007	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.005-0.014	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.011-0.023	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.017-0.040	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0004-0.0008	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0007-0.002	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.007	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.005-0.014	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.011-0.023	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.017-0.040	<0.15× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0004-0.0007	<0.10× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0007-0.002	<0.10× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.002-0.006	<0.10× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.005-0.013	<0.10× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.011-0.022	<0.10× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.016-0.038	<0.10× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0005-0.0010	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0009-0.003	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.008	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.007-0.018	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.015-0.030	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.022-0.052	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0008-0.0015	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0014-0.005	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.004-0.013	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.011-0.028	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.023-0.046	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.034-0.082	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0006-0.0013	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0012-0.004	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.011	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.009-0.023	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.019-0.038	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.028-0.068	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0006-0.0012	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0011-0.004	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.010	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.008-0.021	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.018-0.035	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.026-0.062	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0002-0.0005	<0.08× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.0004-0.001	<0.08× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.004	<0.08× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.008	<0.08× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.007-0.014	<0.08× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.010-0.024	<0.08× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$
0.0005-0.0011	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.001-0.003	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.003-0.009	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.007-0.019	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.016-0.031	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$	0.023-0.056	<0.20× $\emptyset$ <2.00× $\emptyset$

Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
fz	$\alpha(^{\circ})$	fz	$\alpha(^{\circ})$	fz	$\alpha(^{\circ})$	fz	$\alpha(^{\circ})$	fz	$\alpha(^{\circ})$	fz	$\alpha(^{\circ})$
0.0003-0.0006	<10°	0.0005-0.0012	<10°	0.001-0.003	<10°	0.003-0.007	<10°	0.006-0.012	<10°	0.010-0.024	<7.5°
0.0003-0.0006	<10°	0.0005-0.0010	<10°	0.0009-0.003	<10°	0.002-0.006	<10°	0.005-0.010	<10°	0.009-0.022	<7.5°
0.0003-0.0006	<10°	0.0004-0.0010	<10°	0.0008-0.003	<10°	0.002-0.006	<10°	0.005-0.010	<10°	0.009-0.020	<7.5°
0.0003-0.0006	<10°	0.0004-0.0010	<10°	0.0008-0.003	<10°	0.002-0.006	<10°	0.005-0.010	<10°	0.009-0.020	<7.5°
0.0002-0.0004	<5°	0.0004-0.0009	<5°	0.0008-0.003	<5°	0.002-0.006	<5°	0.005-0.010	<5°	0.008-0.020	<3.5°
0.0003-0.0006	<12.5°	0.0006-0.0013	<12.5°	0.0011-0.004	<12.5°	0.003-0.008	<12.5°	0.007-0.014	<12.5°	0.011-0.026	<10°
0.0005-0.0010	<12.5°	0.0008-0.0017	<12.5°	0.0014-0.005	<12.5°	0.004-0.011	<12.5°	0.009-0.018	<12.5°	0.015-0.036	<10°
0.0004-0.0008	<12.5°	0.0006-0.0014	<12.5°	0.0012-0.004	<12.5°	0.003-0.009	<12.5°	0.007-0.014	<12.5°	0.012-0.028	<10°
0.0003-0.0006	<12.5°	0.0006-0.0013	<12.5°	0.0011-0.004	<12.5°	0.003-0.008	<12.5°	0.007-0.014	<12.5°	0.011-0.026	<10°
0.0002-0.0004	<2.5°	0.0003-0.0006	<2.5°	0.0005-0.002	<2.5°	0.001-0.004	<2.5°	0.003-0.006	<2.5°	0.005-0.012	<2°
0.0004-0.0008	<5°	0.0006-0.0014	<5°	0.0012-0.004	<5°	0.003-0.009	<5°	0.007-0.014	<5°	0.012-0.028	<3.5°

*D1 > 5.00mm --> Augmenter les paramètres de coupe si votre broche et maintient de votre pièce vous le permet.


PLONGÉE EN RAMPE

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 125		100 - 190
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 40		50 - 100		75 - 155
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		20 - 25		50 - 60		75 - 90
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 40		50 - 100		85 - 155
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 30		40 - 80		65 - 120
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 45	35 - 80	50 - 110	50 - 120	95 - 170
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 135	70 - 140	130 - 205
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 30	30 - 50	35 - 80	50 - 125	50 - 120	110 - 190
	Or, argent	-	15 - 35	30 - 50	40 - 95	50 - 145	65 - 145	135 - 220
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 20		30 - 50		50 - 80
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 75	45 - 100	100 - 115



RAINURAGE

			$\varnothing D_1$ 0.30 - 1.50		$\varnothing D_1$ 1.60 - 4.50		$\varnothing D_1$ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 150		100 - 240
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 50		50 - 125		75 - 195
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		20 - 30		50 - 70		75 - 110
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 50		50 - 125		85 - 195
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 40		40 - 100		65 - 155
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 50	35 - 80	50 - 140	50 - 120	95 - 215
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 150	70 - 140	130 - 255
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	35 - 80	50 - 150	50 - 120	110 - 240
	Or, argent	-	15 - 30	30 - 50	40 - 95	50 - 150	65 - 145	135 - 270
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 25		30 - 65		50 - 100
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 95	45 - 100	100 - 145



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
f_z	$\alpha(^{\circ})$	f_z	$\alpha(^{\circ})$	f_z	$\alpha(^{\circ})$	f_z	$\alpha(^{\circ})$	f_z	$\alpha(^{\circ})$	f_z	$\alpha(^{\circ})$
0.0017 - 0.0034	<25°	0.003 - 0.005	<25°	0.005 - 0.011	<25°	0.009 - 0.021	<25°	0.017 - 0.034	<25°	0.025 - 0.048	<20°
0.0015 - 0.0030	<25°	0.003 - 0.005	<25°	0.004 - 0.010	<25°	0.008 - 0.018	<25°	0.015 - 0.030	<25°	0.023 - 0.044	<20°
0.0015 - 0.0030	<25°	0.002 - 0.005	<25°	0.004 - 0.009	<25°	0.008 - 0.017	<25°	0.015 - 0.030	<25°	0.021 - 0.040	<20°
0.0015 - 0.0030	<20°	0.002 - 0.005	<20°	0.004 - 0.009	<20°	0.008 - 0.017	<20°	0.015 - 0.030	<20°	0.021 - 0.040	<15°
0.0014 - 0.0028	<15°	0.002 - 0.004	<15°	0.004 - 0.009	<15°	0.007 - 0.016	<15°	0.014 - 0.028	<15°	0.020 - 0.038	<10°
0.0019 - 0.0038	<25°	0.003 - 0.006	<25°	0.005 - 0.012	<25°	0.010 - 0.023	<25°	0.019 - 0.038	<25°	0.028 - 0.052	<20°
0.0026 - 0.0052	<30°	0.004 - 0.008	<30°	0.007 - 0.016	<30°	0.014 - 0.031	<30°	0.026 - 0.052	<30°	0.038 - 0.072	<25°
0.0021 - 0.0042	<30°	0.003 - 0.007	<30°	0.005 - 0.013	<30°	0.011 - 0.025	<30°	0.021 - 0.042	<30°	0.030 - 0.058	<25°
0.0019 - 0.0038	<30°	0.003 - 0.006	<30°	0.005 - 0.012	<30°	0.010 - 0.023	<30°	0.019 - 0.038	<30°	0.028 - 0.052	<25°
0.0009 - 0.0018	<10°	0.001 - 0.003	<10°	0.002 - 0.005	<10°	0.005 - 0.010	<10°	0.009 - 0.018	<10°	0.013 - 0.024	<5°
0.0021 - 0.0042	<20°	0.003 - 0.007	<20°	0.005 - 0.013	<20°	0.011 - 0.025	<20°	0.021 - 0.042	<20°	0.030 - 0.058	<15°


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
f_z	ap (mm)	f_z	ap (mm)	f_z	ap (mm)	f_z	ap (mm)	f_z	ap (mm)	f_z	ap (mm)
0.0015 - 0.0030	<0.50 × Ø	0.003 - 0.005	<1.00 × Ø	0.004 - 0.010	<2.00 × Ø	0.008 - 0.018	<2.00 × Ø	0.015 - 0.030	<0.50 × Ø	0.025 - 0.048	<0.50 × Ø
0.0014 - 0.0028	<0.50 × Ø	0.002 - 0.004	<1.00 × Ø	0.004 - 0.009	<2.00 × Ø	0.007 - 0.017	<2.00 × Ø	0.014 - 0.028	<0.50 × Ø	0.023 - 0.044	<0.50 × Ø
0.0013 - 0.0026	<0.50 × Ø	0.002 - 0.004	<1.00 × Ø	0.003 - 0.008	<2.00 × Ø	0.007 - 0.016	<2.00 × Ø	0.013 - 0.026	<0.50 × Ø	0.021 - 0.040	<0.50 × Ø
0.0013 - 0.0026	<0.50 × Ø	0.002 - 0.004	<1.00 × Ø	0.003 - 0.008	<2.00 × Ø	0.007 - 0.016	<2.00 × Ø	0.013 - 0.026	<0.50 × Ø	0.021 - 0.040	<0.50 × Ø
0.0012 - 0.0024	<0.50 × Ø	0.002 - 0.004	<1.00 × Ø	0.003 - 0.008	<1.50 × Ø	0.007 - 0.015	<1.00 × Ø	0.012 - 0.024	<0.50 × Ø	0.020 - 0.038	<0.50 × Ø
0.0017 - 0.0034	<0.50 × Ø	0.003 - 0.005	<1.00 × Ø	0.004 - 0.011	<2.00 × Ø	0.009 - 0.020	<2.00 × Ø	0.017 - 0.034	<0.50 × Ø	0.028 - 0.052	<0.50 × Ø
0.0023 - 0.0046	<0.50 × Ø	0.004 - 0.007	<1.00 × Ø	0.006 - 0.015	<2.00 × Ø	0.009 - 0.020	<2.00 × Ø	0.017 - 0.034	<0.50 × Ø	0.038 - 0.072	<0.50 × Ø
0.0018 - 0.0036	<0.50 × Ø	0.003 - 0.006	<1.00 × Ø	0.005 - 0.012	<2.00 × Ø	0.004 - 0.009	<2.00 × Ø	0.008 - 0.016	<0.50 × Ø	0.030 - 0.058	<0.50 × Ø
0.0017 - 0.0034	<0.25 × Ø	0.003 - 0.005	<1.00 × Ø	0.004 - 0.011	<2.00 × Ø	0.010 - 0.022	<2.00 × Ø	0.018 - 0.036	<0.50 × Ø	0.028 - 0.052	<0.50 × Ø
0.0008 - 0.0016	<0.25 × Ø	0.001 - 0.002	<0.50 × Ø	0.002 - 0.005	<1.00 × Ø	0.004 - 0.009	<1.00 × Ø	0.008 - 0.016	<0.50 × Ø	0.013 - 0.024	<0.50 × Ø
0.0018 - 0.0036	<0.50 × Ø	0.003 - 0.006	<1.00 × Ø	0.005 - 0.012	<2.00 × Ø	0.010 - 0.022	<2.00 × Ø	0.018 - 0.036	<0.50 × Ø	0.030 - 0.058	<0.50 × Ø

*D1 > 5.00mm --> Augmenter les paramètres de coupe si votre broche et maintient de votre pièce vous le permet.


CONTOURNAGE / ÉBAUCHE

			$\emptyset D_1$ 0.30 - 1.50		$\emptyset D_1$ 1.60 - 4.50		$\emptyset D_1$ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		120 - 180
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		25 - 50		50 - 150		90 - 230
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		25 - 35		50 - 85		90 - 130
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		25 - 50		50 - 150		100 - 230
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		20 - 45		50 - 115		75 - 180
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 150	60 - 140	110 - 250
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 40	30 - 50	50 - 105	50 - 150	80 - 165	150 - 300
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 35	30 - 50	40 - 90	50 - 150	60 - 140	130 - 280
	Or, argent	-	20 - 45	30 - 50	50 - 110	50 - 150	75 - 170	160 - 320
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 30		40 - 80		60 - 120
	Titane, alliage de titane	36 - 37	15 - 30	30 - 45	35 - 80	50 - 110	55 - 120	120 - 170



CONTOURNAGE / FINITION

			$\emptyset D_1$ 0.30 - 1.50		$\emptyset D_1$ 1.60 - 4.50		$\emptyset D_1$ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		30 - 50		50 - 150		150 - 350
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		30 - 50		50 - 150		110 - 290
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		30 - 40		50 - 105		110 - 160
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		30 - 50		50 - 150		130 - 290
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		25 - 50		50 - 150		90 - 230
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	20 - 45	30 - 50	50 - 150	50 - 150	80 - 180	140 - 310
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	25 - 50	30 - 50	50 - 150	50 - 150	100 - 210	190 - 380
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	20 - 45	30 - 50	50 - 150	50 - 150	80 - 180	160 - 350
	Or, argent	-	25 - 50	30 - 50	50 - 150	50 - 150	90 - 210	200 - 400
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		20 - 40		50 - 135		80 - 150
	Titane, alliage de titane	36 - 37	20 - 40	30 - 50	45 - 150	50 - 110	70 - 150	150 - 210




PERÇAGE

			Ø D ₁ 0.30 - 1.50		Ø D ₁ 1.60 - 4.50		Ø D ₁ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 125		100 - 190
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 40		50 - 100		75 - 155
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		20 - 25		50 - 60		75 - 90
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 40		50 - 100		85 - 155
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 30		40 - 80		65 - 120
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 45	35 - 80	50 - 110	50 - 120	95 - 170
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 135	70 - 140	130 - 205
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 30	30 - 50	35 - 80	50 - 125	50 - 120	110 - 190
	Or, argent	-	15 - 35	30 - 50	40 - 95	50 - 145	65 - 145	135 - 220
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 20		30 - 50		50 - 80
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 30	30 - 65	50 - 75	45 - 100	100 - 115



INTERPOLATION HÉLICOÏDALE

			Ø D ₁ 0.30 - 1.50		Ø D ₁ 1.60 - 4.50		Ø D ₁ 4.60 - 10.00	
			CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		25 - 50		50 - 125		100 - 190
	Acier faiblement allié < 800 N/mm ²	6 - 9		20 - 40		50 - 100		75 - 155
	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique/martensitique	10 - 13		20 - 25		50 - 60		75 - 90
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm ²	14.1-14.2		20 - 40		50 - 100		85 - 155
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm ²	14.3-14.4		15 - 30		40 - 80		65 - 120
K	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20	15 - 30	25 - 45	35 - 80	50 - 110	50 - 120	95 - 170
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26	20 - 35	30 - 50	45 - 90	50 - 135	70 - 140	130 - 205
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28	15 - 30	30 - 50	35 - 80	50 - 125	50 - 120	110 - 190
	Or, argent	-	15 - 35	30 - 50	40 - 95	50 - 145	65 - 145	135 - 220
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		15 - 20		30 - 50		50 - 80
	Titane, alliage de titane	36 - 37	10 - 25	25 - 35	30 - 65	50 - 75	45 - 100	100 - 115



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)	fz	ap (mm)
0.0008 - 0.0016	<0.75×Ø	0.0014 - 0.0026	<1.00×Ø	0.0022 - 0.0052	<1.25×Ø	0.0035 - 0.008	<1.25×Ø	0.006 - 0.012	<1.25×Ø	0.007 - 0.016	<1.25×Ø
0.0008 - 0.0016	<0.50×Ø	0.0012 - 0.0024	<0.75×Ø	0.0020 - 0.0048	<1.00×Ø	0.0035 - 0.008	<1.00×Ø	0.005 - 0.010	<1.00×Ø	0.005 - 0.014	<1.00×Ø
0.0007 - 0.0014	<0.50×Ø	0.0012 - 0.0022	<0.75×Ø	0.0018 - 0.0044	<1.00×Ø	0.0030 - 0.007	<1.00×Ø	0.005 - 0.010	<1.00×Ø	0.004 - 0.010	<1.00×Ø
0.0005 - 0.0010	<0.25×Ø	0.0008 - 0.0016	<0.50×Ø	0.0014 - 0.0032	<0.75×Ø	0.0025 - 0.005	<0.75×Ø	0.004 - 0.008	<0.75×Ø	0.004 - 0.010	<0.75×Ø
0.0005 - 0.0010	<0.25×Ø	0.0008 - 0.0016	<0.50×Ø	0.0014 - 0.0032	<0.75×Ø	0.0025 - 0.005	<0.75×Ø	0.004 - 0.008	<0.75×Ø	0.004 - 0.010	<0.75×Ø
0.0007 - 0.0014	<0.75×Ø	0.0012 - 0.0022	<1.00×Ø	0.0018 - 0.0044	<1.25×Ø	0.0030 - 0.007	<1.25×Ø	0.005 - 0.010	<1.25×Ø	0.006 - 0.014	<1.25×Ø
0.0009 - 0.0018	<1×Ø	0.0016 - 0.0030	<1.25×Ø	0.0026 - 0.0060	<1.5×Ø	0.0045 - 0.010	<1.5×Ø	0.007 - 0.014	<1.5×Ø	0.008 - 0.018	<1.5×Ø
0.0008 - 0.0016	<0.75×Ø	0.0012 - 0.0024	<1×Ø	0.0020 - 0.0048	<1.25×Ø	0.0035 - 0.008	<1.25×Ø	0.005 - 0.010	<1.25×Ø	0.006 - 0.014	<1.25×Ø
0.0007 - 0.0014	<0.75×Ø	0.0012 - 0.0022	<1×Ø	0.0018 - 0.0044	<1.25×Ø	0.0030 - 0.007	<1.25×Ø	0.005 - 0.010	<1.25×Ø	0.006 - 0.014	<1.25×Ø
0.0003 - 0.006	<0×ØD1	0.0006 - 0.0010	<0.25×Ø	0.0008 - 0.0020	<0.5×Ø	0.0015 - 0.003	<0.5×Ø	0.002 - 0.004	<0.5×Ø	0.003 - 0.006	<0.5×Ø
0.0006 - 0.0012	<0.5×Ø	0.0001 - 0.0020	<0.75×Ø	0.0016 - 0.0040	<1×Ø	0.0030 - 0.006	<1×Ø	0.005 - 0.010	<1×Ø	0.005 - 0.012	<1×Ø

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.50		$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.80		$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.60		$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00		$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00		$\emptyset D_1$ *5.00 - 10.00	
fz	α (°)	fz	α (°)	fz	α (°)	fz	α (°)	fz	α (°)	fz	α (°)
0.0017 - 0.0034	<20°	0.003 - 0.005	<25°	0.005 - 0.011	<25°	0.009 - 0.021	<25°	0.017 - 0.034	<25°	0.025 - 0.048	<20°
0.0015 - 0.0030	<20°	0.003 - 0.005	<25°	0.004 - 0.010	<25°	0.008 - 0.018	<25°	0.015 - 0.030	<25°	0.023 - 0.044	<20°
0.0015 - 0.0030	<20°	0.002 - 0.005	<25°	0.004 - 0.009	<25°	0.008 - 0.017	<25°	0.015 - 0.030	<25°	0.021 - 0.040	<20°
0.0015 - 0.0030	<15°	0.002 - 0.005	<20°	0.004 - 0.009	<20°	0.008 - 0.017	<20°	0.015 - 0.030	<20°	0.021 - 0.040	<15°
0.0014 - 0.0028	<10°	0.002 - 0.004	<15°	0.004 - 0.009	<15°	0.007 - 0.016	<15°	0.014 - 0.028	<15°	0.020 - 0.038	<10°
0.0022 - 0.0044	<20°	0.003 - 0.006	<25°	0.005 - 0.012	<25°	0.010 - 0.023	<25°	0.019 - 0.038	<25°	0.028 - 0.052	<20°
0.0026 - 0.0052	<25°	0.004 - 0.008	<30°	0.007 - 0.016	<30°	0.014 - 0.031	<30°	0.026 - 0.052	<30°	0.038 - 0.072	<25°
0.0021 - 0.0042	<25°	0.003 - 0.007	<30°	0.005 - 0.013	<30°	0.011 - 0.025	<30°	0.021 - 0.042	<30°	0.030 - 0.058	<25°
0.0019 - 0.0038	<25°	0.003 - 0.006	<30°	0.005 - 0.012	<30°	0.010 - 0.023	<30°	0.019 - 0.038	<30°	0.028 - 0.052	<25°
0.0009 - 0.0018	<5°	0.001 - 0.003	<10°	0.002 - 0.005	<10°	0.005 - 0.010	<10°	0.009 - 0.018	<10°	0.013 - 0.024	<5°
0.0021 - 0.0042	<15°	0.003 - 0.007	<20°	0.005 - 0.013	<20°	0.011 - 0.025	<20°	0.021 - 0.042	<20°	0.030 - 0.058	<15°

*D1 > 5.00mm --> Augmenter les paramètres de coupe si votre broche et maintient de votre pièce vous le permet.

TRÉFLAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ap [mm]
P	Acier non allié	1 - 5		175	<1×ØD1
	Acier faiblement allié - Rm < 800 N/mm²	6 - 9		140	<1×ØD1
	Acier inoxydable martensitique	12 - 13		80	<0.8×ØD1
M	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)	14.1 - 14.42		60	<1×ØD1
K	Fonte grise	15 - 16		110	<1×ØD1
	Fonte à graphite sphéroïdale perlitique et ferritique	17 - 20		70	<1×ØD1
N	Alliage d'aluminium forgé	21 - 22		300	<1×ØD1
	Alliage d'aluminium coulé	23 - 25		250	<1×ØD1
	Cuivre et alliage de cuivre	26 - 28		280	<1×ØD1
S	Super alliage nickel cobalt	31 - 35		80	<0.8×ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		70	<0.8×ØD1
H	Acier trempé > 50HRC	38 - 41		50	<0.8×ØD1

PLONGÉE EN RAMPE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	α [°]
P	Acier non allié	1 - 5		200	0.75
	Acier faiblement allié - Rm < 800 N/mm²	6 - 9		150	0.75
	Acier inoxydable martensitique	12 - 13		110	0.50
M	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)	14.1 - 14.42		80	0.50
K	Fonte grise	15 - 16		150	0.75
	Fonte à graphite sphéroïdale perlitique et ferritique	17 - 20		100	0.75
N	Alliage d'aluminium forgé	21 - 22		350	1.20
	Alliage d'aluminium coulé	23 - 25		300	1.00
	Cuivre et alliage de cuivre	26 - 28		330	1.20
S	Super alliage nickel cobalt	31 - 35		60	0.50
	Titane, alliage de titane	36 - 37		80	0.50
H	Acier trempé > 50HRC	38 - 41		200	0.75

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.50	$\emptyset D_1$ 0.80	$\emptyset D_1$ 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00	$\emptyset D_1$ 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00	
0.004	0.021	0.026	0.040	0.053	0.079	0.106	0.132	0.158	0.211	0.264	0.317	
0.003	0.019	0.024	0.036	0.048	0.072	0.096	0.120	0.144	0.192	0.240	0.288	
0.003	0.015	0.019	0.029	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.154	0.192	0.230	
0.003	0.015	0.019	0.029	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.154	0.192	0.230	
0.004	0.015	0.019	0.029	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.154	0.192	0.230	
0.003	0.012	0.014	0.022	0.029	0.043	0.058	0.072	0.086	0.115	0.144	0.173	
0.006	0.032	0.039	0.060	0.080	0.119	0.159	0.198	0.237	0.317	0.396	0.476	
0.004	0.021	0.026	0.040	0.053	0.079	0.106	0.132	0.158	0.211	0.264	0.317	
0.006	0.032	0.039	0.060	0.080	0.119	0.159	0.198	0.237	0.317	0.396	0.476	
0.002	0.012	0.014	0.022	0.029	0.043	0.058	0.072	0.086	0.115	0.144	0.173	
0.003	0.013	0.017	0.025	0.034	0.050	0.067	0.084	0.101	0.134	0.168	0.202	
0.003	0.006	0.008	0.012	0.016	0.024	0.032	0.040	0.048	0.064	0.080	0.096	


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.50	$\emptyset D_1$ 0.80	$\emptyset D_1$ 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00	$\emptyset D_1$ 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00	
0.013	0.021	0.026	0.040	0.053	0.079	0.106	0.132	0.158	0.211	0.264	0.317	
0.012	0.019	0.024	0.036	0.048	0.072	0.096	0.120	0.144	0.192	0.240	0.288	
0.010	0.015	0.019	0.029	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.154	0.192	0.230	
0.010	0.015	0.019	0.029	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.154	0.192	0.230	
0.010	0.015	0.019	0.029	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.154	0.192	0.230	
0.007	0.012	0.014	0.022	0.029	0.043	0.058	0.072	0.086	0.115	0.144	0.173	
0.020	0.032	0.039	0.060	0.080	0.119	0.159	0.198	0.237	0.317	0.396	0.476	
0.013	0.021	0.026	0.040	0.053	0.079	0.106	0.132	0.158	0.211	0.264	0.317	
0.020	0.032	0.039	0.060	0.080	0.119	0.159	0.198	0.237	0.317	0.396	0.476	
0.007	0.012	0.014	0.022	0.029	0.043	0.058	0.072	0.086	0.115	0.144	0.173	
0.008	0.013	0.017	0.025	0.034	0.050	0.067	0.084	0.101	0.134	0.168	0.202	
0.004	0.006	0.008	0.012	0.016	0.024	0.032	0.040	0.048	0.064	0.080	0.096	

INTERPOLATION HÉLICOÏDALE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	α [°]
P	Acier non allié	1 - 5		250	0.75°
	Acier faiblement allié - Rm < 800 N/mm²	6 - 9		200	0.75°
	Acier inoxydable martensitique	12 - 13		150	0.50°
M	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)	14.1 - 14.42		110	0.50°
K	Fonte grise	15 - 16		150	0.75°
	Fonte à graphite sphéroïdale perlitique et ferritique	17 - 20		100	0.75°
N	Alliage d'aluminium forgé	21 - 22		400	1.20°
	Alliage d'aluminium coulé	23 - 25		350	1.00°
	Cuivre et alliage de cuivre	26 - 28		380	1.20°
S	Super alliage nickel cobalt	31 - 35		80	0.50°
	Titane, alliage de titane	36 - 37		100	0.50°
H	Acier trempé > 50HRC	38 - 41		200	0.75°

CONTOURNAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ap [mm]
P	Acier non allié	1 - 5		250	<0.50×ØD1
	Acier faiblement allié - Rm < 800 N/mm²	6 - 9		200	<0.50×ØD1
	Acier inoxydable martensitique	12 - 13		150	<0.40×ØD1
M	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)	14.1 - 14.42		110	<0.40×ØD1
K	Fonte grise	15 - 16		150	<0.50×ØD1
	Fonte à graphite sphéroïdale perlitique et ferritique	17 - 20		100	<0.50×ØD1
N	Alliage d'aluminium forgé	21 - 22		400	<0.50×ØD1
	Alliage d'aluminium coulé	23 - 25		300	<0.50×ØD1
	Cuivre et alliage de cuivre	26 - 28		350	<0.50×ØD1
S	Super alliage nickel cobalt	31 - 35		80	<0.40×ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		100	<0.40×ØD1
H	Acier trempé > 50HRC	38 - 41		200	<0.40×ØD1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.50	$\emptyset D_1$ 0.80	$\emptyset D_1$ 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00	$\emptyset D_1$ 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00	
0.018	0.028	0.035	0.053	0.070	0.106	0.141	0.176	0.211	0.282	0.352	0.422	
0.016	0.026	0.032	0.048	0.064	0.096	0.128	0.160	0.192	0.256	0.320	0.384	
0.013	0.020	0.026	0.038	0.051	0.077	0.102	0.128	0.154	0.205	0.256	0.307	
0.013	0.020	0.026	0.038	0.051	0.077	0.102	0.128	0.154	0.205	0.256	0.307	
0.013	0.020	0.026	0.038	0.051	0.077	0.102	0.128	0.154	0.205	0.256	0.307	
0.010	0.015	0.019	0.029	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.154	0.192	0.230	
0.027	0.042	0.053	0.080	0.105	0.159	0.212	0.264	0.317	0.423	0.528	0.633	
0.018	0.028	0.035	0.053	0.070	0.106	0.141	0.176	0.211	0.282	0.352	0.422	
0.027	0.042	0.053	0.080	0.105	0.159	0.212	0.264	0.317	0.423	0.528	0.633	
0.008	0.012	0.015	0.023	0.030	0.046	0.061	0.076	0.091	0.122	0.152	0.182	
0.011	0.018	0.022	0.034	0.045	0.067	0.090	0.112	0.134	0.179	0.224	0.269	
0.005	0.008	0.010	0.014	0.019	0.029	0.038	0.048	0.058	0.077	0.096	0.115	

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 0.50	$\emptyset D_1$ 0.80	$\emptyset D_1$ 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00	$\emptyset D_1$ 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00	
0.010	0.017	0.021	0.031	0.042	0.062	0.083	0.104	0.125	0.166	0.208	0.250	
0.010	0.015	0.019	0.029	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.154	0.192	0.230	
0.008	0.013	0.016	0.024	0.032	0.048	0.064	0.080	0.096	0.128	0.160	0.192	
0.008	0.013	0.016	0.024	0.032	0.048	0.064	0.080	0.096	0.128	0.160	0.192	
0.008	0.013	0.016	0.024	0.032	0.048	0.064	0.080	0.096	0.128	0.160	0.192	
0.006	0.009	0.011	0.017	0.022	0.034	0.045	0.056	0.067	0.090	0.112	0.134	
0.012	0.020	0.025	0.037	0.050	0.074	0.100	0.125	0.150	0.199	0.250	0.300	
0.010	0.017	0.021	0.031	0.042	0.062	0.083	0.104	0.125	0.166	0.208	0.250	
0.012	0.020	0.025	0.037	0.050	0.074	0.100	0.125	0.150	0.199	0.250	0.300	
0.006	0.009	0.011	0.017	0.022	0.034	0.045	0.056	0.067	0.090	0.112	0.134	
0.007	0.011	0.014	0.020	0.027	0.041	0.054	0.068	0.082	0.109	0.136	0.163	
0.005	0.008	0.010	0.014	0.019	0.029	0.038	0.048	0.058	0.077	0.096	0.115	

SURFAÇAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ap [mm]
P	Acier non allié	1 - 5		250	$< 1 \times \epsilon$
	Acier faiblement allié - Rm < 800 N/mm ²	6 - 9		200	$< 1 \times \epsilon$
	Acier inoxydable martensitique	12 - 13		150	$< 0.8 \times \epsilon$
M	Acier inox. austénitique (DUPLEX / PH)	14.1 - 14.42		110	$< 0.8 \times \epsilon$
K	Fonte grise	15 - 16		150	$< 1 \times \epsilon$
	Fonte à graphite sphéroïdale perlitique et ferritique	17 - 20		100	$< 1 \times \epsilon$
N	Alliage d'aluminium forgé	21 - 22		400	$< 1 \times \epsilon$
	Alliage d'aluminium coulé	23 - 25		300	$< 1 \times \epsilon$
	Cuivre et alliage de cuivre	26 - 28		350	$< 1 \times \epsilon$
S	Super alliage nickel cobalt	31 - 35		80	$< 0.5 \times \epsilon$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		100	$< 0.5 \times \epsilon$
H	Acier trempé > 50 HRC	38 - 41		200	$< 0.8 \times \epsilon$

Cet outil ne possède pas de coupe au centre.

La valeur ϵ , en fonction du diamètre de l'outil, **est un maximum.**



$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.50	$\emptyset D_1$ 0.80	$\emptyset D_1$ 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50	$\emptyset D_1$ 2.00	$\emptyset D_1$ 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00	
0.022	0.035	0.044	0.066	0.088	0.132	0.176	0.220	0.264	0.352	0.440	0.528	
0.020	0.032	0.040	0.060	0.080	0.120	0.160	0.200	0.240	0.320	0.400	0.480	
0.016	0.026	0.032	0.048	0.064	0.096	0.128	0.160	0.192	0.256	0.320	0.384	
0.016	0.026	0.032	0.048	0.064	0.096	0.128	0.160	0.192	0.256	0.320	0.384	
0.016	0.026	0.032	0.048	0.064	0.096	0.128	0.160	0.192	0.256	0.320	0.384	
0.012	0.019	0.024	0.036	0.048	0.072	0.096	0.120	0.144	0.192	0.240	0.288	
0.026	0.042	0.053	0.079	0.106	0.158	0.211	0.264	0.317	0.422	0.528	0.634	
0.022	0.035	0.044	0.066	0.088	0.132	0.176	0.220	0.264	0.352	0.440	0.528	
0.026	0.042	0.053	0.079	0.106	0.158	0.211	0.264	0.317	0.422	0.528	0.634	
0.010	0.015	0.019	0.029	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.154	0.192	0.230	
0.014	0.022	0.028	0.042	0.056	0.084	0.112	0.140	0.168	0.224	0.280	0.336	
0.006	0.010	0.012	0.018	0.024	0.036	0.048	0.060	0.072	0.096	0.120	0.144	
0.025	0.04	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	
Valeur ϵ												


Téléchargez les conditions de coupe (pdf + xls) et les profils dxf
sur www.dixipolytool.com



CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			150	$<0.4 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $<800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			125	$<0.3 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $>800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			85	$<0.3 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $<700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			95	$<0.3 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $>700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			65	$<0.25 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $<250 \text{ HB}$	15 - 16		170	180	$<0.4 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $>250 \text{ HB}$	17 - 20		95	130	$<0.3 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		$<0.4 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95		$<0.4 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		165		$<0.4 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		35	45	$<0.15 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		60	70	$<0.3 \times D1$	$<2 \times \varnothing D1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			115	$1 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $<800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			95	$1 \times \varnothing D1$	$<1.5 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $>800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			65	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $<700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2			70	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $>700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4			50	$1 \times \varnothing D1$	$<0.8 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $<250 \text{ HB}$	15 - 16		100	135	$1 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $>250 \text{ HB}$	17 - 20		30	95	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		$1 \times \varnothing D1$	$<2 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95		$1 \times \varnothing D1$	$<1.5 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		165		$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		30	35	$1 \times \varnothing D1$	$<0.2 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		50	60	$1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.80	$\emptyset D_1$ 0.90 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.004 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.021	0.022 - 0.027	0.032 - 0.044	0.065 - 0.090	0.110 - 0.130
0.004 - 0.008	0.009 - 0.014	0.015 - 0.019	0.020 - 0.025	0.030 - 0.040	0.060 - 0.080	0.100 - 0.120
0.004 - 0.007	0.008 - 0.013	0.014 - 0.017	0.018 - 0.023	0.027 - 0.036	0.055 - 0.070	0.090 - 0.110
0.004 - 0.007	0.008 - 0.013	0.014 - 0.017	0.018 - 0.023	0.027 - 0.036	0.055 - 0.070	0.090 - 0.110
0.003 - 0.006	0.007 - 0.011	0.012 - 0.015	0.016 - 0.020	0.024 - 0.032	0.050 - 0.060	0.080 - 0.100
0.005 - 0.010	0.011 - 0.018	0.019 - 0.024	0.025 - 0.032	0.038 - 0.050	0.075 - 0.100	0.130 - 0.150
0.004 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.021	0.022 - 0.027	0.032 - 0.044	0.065 - 0.090	0.110 - 0.130
0.006 - 0.012	0.014 - 0.021	0.023 - 0.029	0.031 - 0.038	0.046 - 0.062	0.090 - 0.120	0.150 - 0.180
0.005 - 0.010	0.011 - 0.018	0.019 - 0.024	0.025 - 0.032	0.038 - 0.050	0.075 - 0.100	0.130 - 0.150
0.004 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.021	0.022 - 0.027	0.032 - 0.044	0.065 - 0.090	0.110 - 0.130
0.003 - 0.005	0.006 - 0.009	0.009 - 0.012	0.013 - 0.016	0.019 - 0.026	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080
0.004 - 0.009	0.010 - 0.015	0.016 - 0.021	0.022 - 0.027	0.032 - 0.044	0.065 - 0.090	0.110 - 0.130


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.80	$\emptyset D_1$ 0.90 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.003 - 0.006	0.007 - 0.010	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.021 - 0.028	0.040 - 0.060	0.070 - 0.085
0.003 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.012	0.013 - 0.016	0.020 - 0.026	0.040 - 0.050	0.065 - 0.080
0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.009 - 0.011	0.012 - 0.015	0.018 - 0.024	0.035 - 0.050	0.060 - 0.070
0.003 - 0.005	0.005 - 0.008	0.009 - 0.011	0.012 - 0.015	0.018 - 0.024	0.035 - 0.050	0.060 - 0.070
0.002 - 0.004	0.005 - 0.007	0.008 - 0.010	0.010 - 0.013	0.016 - 0.020	0.035 - 0.040	0.050 - 0.065
0.003 - 0.007	0.007 - 0.012	0.012 - 0.016	0.016 - 0.021	0.025 - 0.032	0.050 - 0.070	0.085 - 0.100
0.003 - 0.006	0.007 - 0.010	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.021 - 0.028	0.040 - 0.060	0.070 - 0.085
0.004 - 0.008	0.009 - 0.014	0.015 - 0.019	0.020 - 0.025	0.030 - 0.040	0.060 - 0.080	0.100 - 0.115
0.003 - 0.007	0.007 - 0.012	0.012 - 0.016	0.016 - 0.021	0.025 - 0.032	0.050 - 0.070	0.085 - 0.100
0.003 - 0.006	0.007 - 0.010	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.021 - 0.028	0.040 - 0.060	0.070 - 0.085
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.008 - 0.010	0.012 - 0.016	0.025 - 0.030	0.040 - 0.050
0.003 - 0.006	0.007 - 0.010	0.010 - 0.014	0.014 - 0.018	0.021 - 0.028	0.040 - 0.060	0.070 - 0.085


Valeurs basées pour une utilisation à la micro-pulvérisation. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptés en fonction des conditions d'utilisation !

INTERPOLATION HÉLICOÏDALE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	Angle de rampe α	Profondeur (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5	 $h = \pi \times \varnothing \times \tan \alpha$ $1.3 \times D_1 < \varnothing < 1.9 \times D_1$		115	< 30°	< 1.5 × ØD1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			95	< 30°	< 1.25 × ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			65	< 30°	< 1 × ØD1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			70	< 15°	< 1 × ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4			50	< 10°	< 1 × ØD1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		100	135	< 30°	< 1.5 × ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		70	95	< 30°	< 1.5 × ØD1
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		< 35°	< 1.5 × ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95		< 25°	< 1.25 × ØD1
	Or, argent	-		165		< 25°	< 1.25 × ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		30	35	< 5°	< 0.5 × ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		50	60	< 10°	< 1 × ØD1

USINAGE TROCHOÏDAL

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			450	< 0.05 × ØD1	< 2 × ØD1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			375	< 0.04 × ØD1	< 2 × ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			255	< 0.04 × ØD1	< 2 × ØD1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			190	< 0.04 × ØD1	< 2 × ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4			130	< 0.04 × ØD1	< 2 × ØD1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		470	495	< 0.06 × ØD1	< 2 × ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		260	360	< 0.04 × ØD1	< 2 × ØD1
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		305		< 0.06 × ØD1	< 2 × ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		260		< 0.04 × ØD1	< 2 × ØD1
	Or, argent	-		455		< 0.04 × ØD1	< 2 × ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35		55	80	< 0.02 × ØD1	< 2 × ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		105	125	< 0.04 × ØD1	< 2 × ØD1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.80	$\emptyset D_1$ 0.90 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.002 - 0.005	0.006 - 0.008	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.017 - 0.022	0.032 - 0.048	0.056 - 0.068
0.002 - 0.004	0.005 - 0.007	0.008 - 0.010	0.010 - 0.013	0.016 - 0.021	0.032 - 0.040	0.052 - 0.064
0.002 - 0.004	0.004 - 0.006	0.007 - 0.009	0.010 - 0.012	0.014 - 0.019	0.028 - 0.040	0.048 - 0.056
0.002 - 0.004	0.004 - 0.006	0.007 - 0.009	0.010 - 0.012	0.014 - 0.019	0.028 - 0.040	0.048 - 0.056
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.008 - 0.010	0.013 - 0.016	0.028 - 0.032	0.040 - 0.052
0.002 - 0.006	0.006 - 0.010	0.010 - 0.013	0.013 - 0.017	0.020 - 0.026	0.040 - 0.056	0.068 - 0.080
0.002 - 0.005	0.006 - 0.008	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.017 - 0.022	0.032 - 0.048	0.056 - 0.068
0.003 - 0.006	0.007 - 0.011	0.012 - 0.015	0.016 - 0.020	0.024 - 0.032	0.048 - 0.064	0.080 - 0.092
0.002 - 0.006	0.006 - 0.010	0.010 - 0.013	0.013 - 0.017	0.020 - 0.026	0.040 - 0.056	0.068 - 0.080
0.002 - 0.005	0.006 - 0.008	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.017 - 0.022	0.032 - 0.048	0.056 - 0.068
0.002 - 0.002	0.003 - 0.005	0.005 - 0.006	0.006 - 0.008	0.010 - 0.013	0.020 - 0.024	0.032 - 0.040
0.002 - 0.005	0.006 - 0.008	0.008 - 0.011	0.011 - 0.014	0.017 - 0.022	0.032 - 0.048	0.056 - 0.068

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.80	$\emptyset D_1$ 0.90 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.007 - 0.016	0.020 - 0.031	0.033 - 0.041	0.044 - 0.055	0.066 - 0.088	0.130 - 0.170	0.200 - 0.240
0.006 - 0.015	0.018 - 0.028	0.030 - 0.038	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	0.120 - 0.160	0.180 - 0.220
0.006 - 0.013	0.016 - 0.025	0.027 - 0.035	0.036 - 0.046	0.055 - 0.072	0.110 - 0.150	0.170 - 0.200
0.006 - 0.013	0.016 - 0.025	0.027 - 0.035	0.036 - 0.046	0.055 - 0.072	0.110 - 0.150	0.170 - 0.200
0.005 - 0.012	0.015 - 0.023	0.025 - 0.031	0.033 - 0.041	0.049 - 0.066	0.100 - 0.130	0.150 - 0.180
0.008 - 0.019	0.023 - 0.036	0.038 - 0.048	0.051 - 0.064	0.076 - 0.102	0.155 - 0.200	0.240 - 0.280
0.007 - 0.016	0.020 - 0.031	0.033 - 0.041	0.044 - 0.055	0.066 - 0.088	0.130 - 0.170	0.200 - 0.240
0.010 - 0.023	0.028 - 0.043	0.046 - 0.059	0.062 - 0.077	0.093 - 0.124	0.185 - 0.250	0.290 - 0.340
0.008 - 0.019	0.023 - 0.036	0.038 - 0.048	0.051 - 0.064	0.076 - 0.102	0.155 - 0.200	0.240 - 0.280
0.007 - 0.016	0.020 - 0.031	0.033 - 0.041	0.044 - 0.055	0.066 - 0.088	0.130 - 0.170	0.200 - 0.240
0.004 - 0.009	0.011 - 0.018	0.019 - 0.024	0.025 - 0.032	0.038 - 0.050	0.075 - 0.100	0.120 - 0.140
0.007 - 0.016	0.020 - 0.031	0.033 - 0.041	0.044 - 0.055	0.066 - 0.088	0.130 - 0.170	0.200 - 0.240

PERÇAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	C-TOP Vc [m/min]	Profondeur trou (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			115	<1.25×ØD1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9			95	<1×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13			65	<1×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2			70	<0.25×ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4			50	<0.25×ØD1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		100	135	<1.5×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		70	95	<1.5×ØD1
N	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		<1.25×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95		<1×ØD1
	Or, argent	-		165		<1×ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		30	35	<0.5×ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		60	55	<0.2×ØD1

DIXI 7253 - 7254 - 7264 - 7264-3D - 7265

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CUTINOX Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		160	<0.4×ØD1	<1×L1
	Acier faiblement allié < 800 N/mm²	6 - 9		140	<0.3×ØD1	<1×L1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		100	<0.3×ØD1	<1×L1
M	Acier inoxydable austénitique < 700 N/mm²	14.1-14.2		95	<0.3×ØD1	<1×L1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4		85	<0.25×ØD1	<1×L1
K	Fonte grise < 250 HB	15 - 16		180	<0.4×ØD1	<1×L1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		150	<0.3×ØD1	<1×L1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		35	<0.15×ØD1	<1×L1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		65	<0.4×ØD1	<1×L1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.40 - 0.80	$\emptyset D_1$ 0.90 - 1.40	$\emptyset D_1$ 1.50 - 1.90	$\emptyset D_1$ 2.00 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00
0.001 - 0.003	0.004 - 0.005	0.005 - 0.007	0.007 - 0.008	0.010 - 0.013	0.020 - 0.030	0.035 - 0.040
0.001 - 0.002	0.003 - 0.004	0.005 - 0.006	0.006 - 0.008	0.010 - 0.013	0.020 - 0.025	0.030 - 0.040
0.001 - 0.002	0.002 - 0.004	0.004 - 0.005	0.006 - 0.007	0.008 - 0.011	0.016 - 0.025	0.030 - 0.035
0.001 - 0.002	0.002 - 0.004	0.004 - 0.005	0.006 - 0.007	0.008 - 0.011	0.016 - 0.025	0.030 - 0.035
0.001 - 0.002	0.002 - 0.004	0.004 - 0.005	0.005 - 0.006	0.008 - 0.010	0.016 - 0.020	0.025 - 0.030
0.001 - 0.004	0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.008 - 0.010	0.012 - 0.016	0.024 - 0.035	0.040 - 0.050
0.001 - 0.003	0.004 - 0.005	0.005 - 0.007	0.007 - 0.008	0.010 - 0.013	0.020 - 0.030	0.035 - 0.040
0.002 - 0.004	0.004 - 0.007	0.007 - 0.009	0.010 - 0.012	0.014 - 0.019	0.028 - 0.040	0.050 - 0.055
0.001 - 0.004	0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.008 - 0.010	0.012 - 0.016	0.024 - 0.035	0.040 - 0.050
0.001 - 0.003	0.004 - 0.005	0.005 - 0.007	0.007 - 0.008	0.010 - 0.013	0.020 - 0.030	0.035 - 0.040
0.001 - 0.001	0.002 - 0.003	0.003 - 0.004	0.004 - 0.005	0.006 - 0.008	0.012 - 0.015	0.020 - 0.025
0.001 - 0.003	0.004 - 0.005	0.005 - 0.007	0.007 - 0.008	0.010 - 0.013	0.020 - 0.030	0.035 - 0.040


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00
0.013 - 0.018	0.026 - 0.045	0.050 - 0.070	0.090 - 0.105	0.125 - 0.155
0.012 - 0.016	0.024 - 0.040	0.050 - 0.060	0.080 - 0.095	0.110 - 0.140
0.011 - 0.014	0.022 - 0.035	0.040 - 0.060	0.070 - 0.085	0.100 - 0.125
0.011 - 0.014	0.022 - 0.035	0.040 - 0.060	0.070 - 0.085	0.100 - 0.125
0.010 - 0.013	0.020 - 0.030	0.040 - 0.050	0.065 - 0.075	0.090 - 0.110
0.016 - 0.021	0.032 - 0.050	0.060 - 0.080	0.105 - 0.125	0.145 - 0.180
0.013 - 0.018	0.026 - 0.045	0.050 - 0.070	0.090 - 0.105	0.125 - 0.155
0.007 - 0.010	0.014 - 0.025	0.030 - 0.040	0.050 - 0.060	0.065 - 0.085
0.014 - 0.019	0.028 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.115	0.135 - 0.170


Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

RAINURAGE

		VDI 3323		CUTINOX Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		110	$1 \times \varnothing D1$	$< 1 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		100	$1 \times \varnothing D1$	$< 1 \times \varnothing D1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		70	$1 \times \varnothing D1$	$< 1 \times \varnothing D1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		65	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.8 \times \varnothing D1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		60	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.5 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		125	$1 \times \varnothing D1$	$< 1 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		105	$1 \times \varnothing D1$	$< 1 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		25	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.3 \times \varnothing D1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		45	$1 \times \varnothing D1$	$< 0.5 \times \varnothing D1$

USINAGE TROCHOÏDAL

		VDI 3323		CUTINOX Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		320	$< 0.04 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		280	$< 0.03 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		200	$< 0.03 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		165	$< 0.03 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		150	$< 0.03 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		450	$< 0.04 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		375	$< 0.03 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		55	$< 0.02 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		100	$< 0.04 \times \varnothing D1$	$< 1 \times L1$

PLONGÉE EN RAMPE

		VDI 3323		CUTINOX Vc [m/min]	Angle de rampe α	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		135	$< 8^\circ$	$< 1 \times L1$
	Acier faiblement allié $< 800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9		120	$< 6^\circ$	$< 1 \times L1$
	Acier fortement allié $> 800 \text{ N/mm}^2$, acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		85	$< 5^\circ$	$< 1 \times L1$
M	Acier inoxydable austénitique $< 700 \text{ N/mm}^2$	14.1-14.2		80	$< 5^\circ$	$< 1 \times L1$
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX $> 700 \text{ N/mm}^2$	14.3-14.4		70	$< 5^\circ$	$< 1 \times L1$
K	Fonte grise $< 250 \text{ HB}$	15 - 16		155	$< 10^\circ$	$< 1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $> 250 \text{ HB}$	17 - 20		130	$< 6^\circ$	$< 1 \times L1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		30	$< 3^\circ$	$< 1 \times L1$
	Titane, alliage de titane	36 - 37		55	$< 4^\circ$	$< 1 \times L1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00	
0.008 - 0.011	0.016 - 0.025	0.030 - 0.040	0.055 - 0.065	0.075 - 0.095	
0.007 - 0.010	0.014 - 0.025	0.030 - 0.040	0.050 - 0.055	0.065 - 0.085	
0.007 - 0.008	0.014 - 0.020	0.020 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.075	
0.007 - 0.008	0.014 - 0.020	0.020 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.075	
0.006 - 0.008	0.012 - 0.020	0.020 - 0.030	0.040 - 0.045	0.055 - 0.065	
0.010 - 0.013	0.020 - 0.030	0.040 - 0.050	0.065 - 0.075	0.085 - 0.110	
0.008 - 0.011	0.016 - 0.025	0.030 - 0.040	0.055 - 0.065	0.075 - 0.095	
0.004 - 0.006	0.008 - 0.015	0.020 - 0.020	0.030 - 0.035	0.040 - 0.050	
0.008 - 0.011	0.016 - 0.030	0.036 - 0.048	0.055 - 0.070	0.080 - 0.100	

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00	
0.018 - 0.024	0.036 - 0.060	0.070 - 0.100	0.120 - 0.145	0.170 - 0.210	
0.016 - 0.022	0.032 - 0.055	0.060 - 0.090	0.110 - 0.130	0.150 - 0.190	
0.014 - 0.019	0.028 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.115	0.135 - 0.170	
0.014 - 0.019	0.028 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.115	0.135 - 0.170	
0.013 - 0.017	0.026 - 0.040	0.050 - 0.070	0.085 - 0.100	0.120 - 0.145	
0.022 - 0.029	0.044 - 0.070	0.090 - 0.120	0.145 - 0.175	0.200 - 0.250	
0.018 - 0.024	0.036 - 0.060	0.070 - 0.100	0.120 - 0.145	0.170 - 0.210	
0.009 - 0.012	0.018 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.070	0.085 - 0.105	
0.018 - 0.024	0.036 - 0.060	0.070 - 0.100	0.120 - 0.145	0.170 - 0.210	

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1.50 - 2.00	$\emptyset D_1$ 3.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00	
0.007 - 0.010	0.014 - 0.025	0.030 - 0.040	0.050 - 0.060	0.065 - 0.085	
0.011 - 0.014	0.022 - 0.035	0.040 - 0.060	0.070 - 0.085	0.100 - 0.125	
0.010 - 0.013	0.020 - 0.030	0.040 - 0.050	0.065 - 0.075	0.090 - 0.110	
0.010 - 0.013	0.020 - 0.030	0.040 - 0.050	0.065 - 0.075	0.090 - 0.110	
0.008 - 0.011	0.016 - 0.030	0.030 - 0.040	0.055 - 0.065	0.080 - 0.100	
0.014 - 0.019	0.028 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.115	0.135 - 0.170	
0.012 - 0.016	0.024 - 0.040	0.050 - 0.060	0.080 - 0.095	0.110 - 0.140	
0.006 - 0.008	0.012 - 0.020	0.020 - 0.030	0.040 - 0.050	0.055 - 0.070	
0.013 - 0.018	0.026 - 0.045	0.050 - 0.070	0.090 - 0.105	0.125 - 0.155	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

CONTOURNAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		240	$<0.07 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		65	$<0.04 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
H	Acier trempé (45 à 55 HRC)	38		200	$<0.03 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier trempé (55 à 65 HRC)	39		120	$<0.02 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		200	$1 \times \varnothing D1$	$<0.05 \times \varnothing D1$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		55	$1 \times \varnothing D1$	$<0.04 \times \varnothing D1$
H	Acier trempé (45 à 55 HRC)	38		165	$1 \times \varnothing D1$	$<0.04 \times \varnothing D1$
	Acier trempé (55 à 65 HRC)	39		100	$1 \times \varnothing D1$	$<0.02 \times \varnothing D1$

PLONGÉE EN RAMPE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	Profondeur maxi (mm)	Angle de rampe α
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5		180	$<1 \times \varnothing D1$	$<5^\circ$
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		50	$<0.5 \times \varnothing D1$	$<3^\circ$
H	Acier trempé (45 à 55 HRC)	38		150	$<1 \times \varnothing D1$	$<3^\circ$
	Acier trempé (55 à 65 HRC)	39		90	$<0.8 \times \varnothing D1$	$<2^\circ$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00
0.060 - 0.080	0.100 - 0.120	0.160 - 0.240
0.039 - 0.052	0.065 - 0.078	0.105 - 0.160
0.039 - 0.052	0.065 - 0.078	0.105 - 0.160
0.012 - 0.016	0.020 - 0.024	0.030 - 0.050

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00
0.054 - 0.072	0.090 - 0.108	0.145 - 0.220
0.035 - 0.047	0.058 - 0.07	0.095 - 0.140
0.035 - 0.047	0.058 - 0.07	0.095 - 0.140
0.011 - 0.014	0.018 - 0.022	0.025 - 0.050

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 3.00 - 4.00	$\emptyset D_1$ 5.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00
0.054 - 0.072	0.090 - 0.108	0.145 - 0.220
0.035 - 0.047	0.058 - 0.07	0.095 - 0.140
0.035 - 0.047	0.058 - 0.07	0.095 - 0.140
0.011 - 0.014	0.018 - 0.022	0.025 - 0.050

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce, ... Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation ! Pour une durée de vie maximale, privilégier la micropulvérisation avec les aciers et les aciers trempés et l'huile entière pour les alliages réfractaires

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAIN Vc [m/min]	DICUT Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			150			$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Acier faiblement allié $<800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			125			$<0.25 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
K	Fonte grise $<250 \text{ HB}$	15 - 16		170	180			$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $>250 \text{ HB}$	17 - 20		105	130			$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
N	Alliage alu corroyé $<12\% \text{ Si}$	21 - 22		175			245	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage alu coulé $>12\% \text{ Si}$	23 - 25		150			200	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		110		130	150	$<0.4 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		95	115	115	130	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Graphite	-					200	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
	Or, argent	-		165			230	$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		60	70			$<0.3 \times \varnothing D1$	$<1 \times L1$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	TiAIN Vc [m/min]	DICUT Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5			115			$<1 \times \varnothing D1$	$<0.25 \times \varnothing D1$
	Acier faiblement allié $<800 \text{ N/mm}^2$	6 - 9			95			$<1 \times \varnothing D1$	$<0.2 \times \varnothing D1$
K	Fonte grise $<250 \text{ HB}$	15 - 16		100	135			$<1 \times \varnothing D1$	$<0.5 \times \varnothing D1$
	Fonte ductile, malléable, nodulaire $>250 \text{ HB}$	17 - 20		85	95			$<1 \times \varnothing D1$	$<0.25 \times \varnothing D1$
N	Alliage alu corroyé $<12\% \text{ Si}$	21 - 22		130			180	$<1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage alu coulé $>12\% \text{ Si}$	23 - 25		115			160	$<1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		85		100	120	$<1 \times \varnothing D1$	$<1 \times \varnothing D1$
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		70	85	85	100	$<1 \times \varnothing D1$	$<0.25 \times \varnothing D1$
	Graphite	-					160	$<1 \times \varnothing D1$	$<0.25 \times \varnothing D1$
	Or, argent	-		125			175	$<1 \times \varnothing D1$	$<0.25 \times \varnothing D1$
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		55	60			$<1 \times \varnothing D1$	$<0.25 \times \varnothing D1$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 1.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00
0.012 - 0.036	0.048 - 0.070	0.090 - 0.120	0.130 - 0.140
0.011 - 0.033	0.044 - 0.065	0.080 - 0.110	0.120 - 0.130
0.014 - 0.042	0.056 - 0.085	0.100 - 0.130	0.160 - 0.170
0.012 - 0.036	0.048 - 0.070	0.090 - 0.120	0.130 - 0.140
0.019 - 0.057	0.076 - 0.115	0.140 - 0.180	0.210 - 0.230
0.017 - 0.051	0.068 - 0.100	0.120 - 0.160	0.190 - 0.200
0.017 - 0.051	0.068 - 0.100	0.120 - 0.160	0.190 - 0.200
0.014 - 0.042	0.056 - 0.085	0.100 - 0.130	0.160 - 0.170
0.013 - 0.038	0.050 - 0.075	0.090 - 0.120	0.140 - 0.150
0.012 - 0.036	0.048 - 0.070	0.090 - 0.120	0.130 - 0.140
0.014 - 0.042	0.056 - 0.085	0.100 - 0.130	0.160 - 0.170

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 1.00 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00	$\emptyset D_1$ 16.00 - 20.00
0.007 - 0.022	0.028 - 0.040	0.055 - 0.070	0.080 - 0.085
0.007 - 0.020	0.026 - 0.040	0.050 - 0.065	0.070 - 0.080
0.008 - 0.025	0.034 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.100
0.007 - 0.022	0.028 - 0.040	0.055 - 0.070	0.080 - 0.085
0.011 - 0.034	0.046 - 0.070	0.085 - 0.110	0.125 - 0.140
0.010 - 0.031	0.040 - 0.060	0.070 - 0.095	0.115 - 0.120
0.010 - 0.031	0.040 - 0.060	0.070 - 0.095	0.115 - 0.120
0.008 - 0.025	0.034 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.100
0.008 - 0.023	0.030 - 0.045	0.055 - 0.070	0.085 - 0.090
0.007 - 0.022	0.028 - 0.040	0.055 - 0.070	0.080 - 0.085
0.008 - 0.025	0.034 - 0.050	0.060 - 0.080	0.095 - 0.100

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...


Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !




CONTOURNAGE

		VDI 3323		DIXI 7563 DIXI 7565 Vc [m/min]	DIXI 7563-FC DIXI 7565-FC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		385	550	0.45×ØD1	<0.95×L1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		175	250	0.35×ØD1	<0.95×L1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		175	250	0.45×ØD1	<0.95×L1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		120	175	0.3×ØD1	<0.95×L1
	Or, argent	-		210	300	0.45×ØD1	<0.95×L1

RAINURAGE

		VDI 3323		DIXI 7563 DIXI 7565 Vc [m/min]	DIXI 7563-FC DIXI 7565-FC Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		315	450	1×ØD1	< 1.2× ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		140	200	1×ØD1	< 1× ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		140	200	1×ØD1	< 1.2× ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100	140	1×ØD1	< 1× ØD1
	Or, argent	-		175	250	1×ØD1	< 1× ØD1

INTERPOLATION HÉLICOÏDALE

		VDI 3323		DIXI 7563 DIXI 7565 Vc [m/min]	DIXI 7563-FC DIXI 7565-FC Vc [m/min]	Angle de rampe α	ap (mm)
N	Alliage alu corroyé < 12% Si	21 - 22		315	450	< 10°	< 1.2 × ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		140	200	< 8°	< 1 × ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		140	200	< 10°	< 1.2 × ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		100	140	< 5°	< 1 × ØD1
	Or, argent	-		175	250	< 5°	< 1 × ØD1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.050 - 0.080	0.100 - 0.120	0.140 - 0.240	
0.040 - 0.060	0.080 - 0.090	0.110 - 0.190	
0.050 - 0.070	0.080 - 0.110	0.130 - 0.210	
0.040 - 0.060	0.070 - 0.080	0.100 - 0.170	
0.030 - 0.050	0.060 - 0.070	0.080 - 0.140	

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.040 - 0.060	0.070 - 0.080	0.100 - 0.170	
0.030 - 0.040	0.060 - 0.060	0.080 - 0.130	
0.040 - 0.050	0.006 - 0.080	0.090 - 0.150	
0.030 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.120	
0.020 - 0.040	0.040 - 0.050	0.060 - 0.100	


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 16.00	
0.030 - 0.050	0.060 - 0.060	0.080 - 0.140	
0.020 - 0.030	0.050 - 0.050	0.060 - 0.100	
0.030 - 0.040	0.050 - 0.060	0.070 - 0.120	
0.020 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.100	
0.020 - 0.030	0.030 - 0.040	0.050 - 0.080	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

SURFAÇAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	DICUT Vc [m/min]	TiAlN Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5				175		<0.5×ØD1	<0.12×ØD1
	Acier faiblement allié <800 N/mm²	6 - 9				150		<0.5×ØD1	<0.1×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13				125		<0.5×ØD1	<0.08×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique <700 N/mm²	14.1-14.2				110		<0.5×ØD1	<0.08×ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4				100		<0.5×ØD1	<0.06×ØD1
K	Fonte grise <250 HB	15 - 16		225		250		<0.5×ØD1	<0.16×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		185		205		<0.5×ØD1	<0.12×ØD1
N	Alliage alu corroyé <12% Si	21 - 22		325				<0.5×ØD1	<0.16×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		275				<0.5×ØD1	<0.14×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		325	300			<0.5×ØD1	<0.16×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		185	300			<0.5×ØD1	<0.12×ØD1
	Plastique, bois	29 - 30		250				<0.5×ØD1	<0.2×ØD1
	Graphite	-					250	<0.5×ØD1	<0.2×ØD1
	Or, argent	-		185				<0.5×ØD1	<0.12×ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31 - 35				55		<0.5×ØD1	<0.04×ØD1
	Titane, alliage de titane	36 - 37		70		75		<0.5×ØD1	<0.1×ØD1

DIXI 7047-8D / DIXI 7047-12D ⇒ (ap & ae) -25 %

DIXI 7047-15D / DIXI 7047-18D ⇒ (ap & ae) -50 %

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$


Avance par dent $f_z \text{ [mm]}$

$\emptyset D_1$ 0.20 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.70 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.10 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 5.00	$\emptyset D_1$ 6.00 - 8.00	$\emptyset D_1$ 10.00 - 12.00	
0.0020 - 0.006	0.007 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	0.100 - 0.120	
0.0018 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.014	0.014 - 0.027	0.036 - 0.045	0.050 - 0.070	0.090 - 0.110	
0.0016 - 0.005	0.006 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.024	0.032 - 0.040	0.050 - 0.060	0.080 - 0.100	
0.0016 - 0.005	0.006 - 0.008	0.009 - 0.012	0.013 - 0.024	0.032 - 0.040	0.050 - 0.060	0.080 - 0.100	
0.0014 - 0.004	0.005 - 0.007	0.008 - 0.011	0.011 - 0.021	0.028 - 0.035	0.040 - 0.060	0.070 - 0.080	
0.0024 - 0.007	0.008 - 0.012	0.013 - 0.018	0.019 - 0.036	0.048 - 0.060	0.070 - 0.100	0.120 - 0.140	
0.0020 - 0.006	0.007 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	0.100 - 0.120	
0.0030 - 0.009	0.011 - 0.015	0.017 - 0.023	0.024 - 0.045	0.060 - 0.075	0.090 - 0.120	0.150 - 0.180	
0.0026 - 0.008	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.039	0.052 - 0.065	0.080 - 0.100	0.130 - 0.160	
0.0030 - 0.009	0.011 - 0.015	0.017 - 0.023	0.024 - 0.045	0.060 - 0.075	0.090 - 0.120	0.150 - 0.180	
0.0024 - 0.007	0.008 - 0.012	0.013 - 0.018	0.019 - 0.036	0.048 - 0.060	0.070 - 0.100	0.120 - 0.140	
0.0030 - 0.009	0.011 - 0.015	0.017 - 0.023	0.024 - 0.045	0.060 - 0.075	0.090 - 0.120	0.150 - 0.180	
0.0040 - 0.012	0.014 - 0.020	0.022 - 0.030	0.032 - 0.060	0.080 - 0.100	0.120 - 0.160	0.200 - 0.240	
0.0026 - 0.008	0.009 - 0.013	0.014 - 0.020	0.021 - 0.039	0.052 - 0.065	0.080 - 0.100	0.130 - 0.160	
0.0010 - 0.003	0.004 - 0.005	0.006 - 0.008	0.008 - 0.015	0.020 - 0.025	0.030 - 0.040	0.050 - 0.060	
0.0020 - 0.006	0.007 - 0.010	0.011 - 0.015	0.016 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.080	0.100 - 0.120	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

SURFAÇAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	DICUT Vc [m/min]	TiAIN Vc [m/min]	DIAMANT Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier non allié, acier de décolletage	1 - 5				175		<0.50×ØD1	<0.15×ØD1
	Acier faiblement allié <800 N/mm²	6 - 9				150		<0.50×ØD1	<0.12×ØD1
	Acier fortement allié > 800 N/mm², acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13				125		<0.50×ØD1	<0.10×ØD1
M	Acier inoxydable austénitique <700 N/mm²	14.1-14.2				110		<0.50×ØD1	<0.10×ØD1
	Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3-14.4				100		<0.50×ØD1	<0.08×ØD1
K	Fonte grise <250 HB	15 - 16		225		250		<0.50× ØD1	<0.20×ØD1
	Fonte ductile, malléable, nodulaire > 250 HB	17 - 20		185		205		<0.50×ØD1	<0.15×ØD1
N	Alliage alu corroyé <12% Si	21 - 22		325				<0.50×ØD1	<0.20×ØD1
	Alliage alu coulé > 12% Si	23 - 25		275				<0.50×ØD1	<0.18×ØD1
	Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb	26		325	300			<0.50×ØD1	<0.20×ØD1
	Alliage de cuivre usinabilité difficile	27 - 28		185	300			<0.50×ØD1	<0.15×ØD1
	Plastique, bois	29 - 30		250				<0.50× ØD1	<0.25×ØD1
	Graphite	-					250	<0.50×ØD1	<0.25×ØD1
	Or, argent	-		200				<0.50×ØD1	<0.10×ØD1
	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35				55		<0.25×ØD1	<0.05×ØD1
S	Titane, alliage de titane	36 - 37		70		75		<0.50×ØD1	<0.12×ØD1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]


$\emptyset D_1$ 0.06 - 0.20	$\emptyset D_1$ 0.30 - 0.60	$\emptyset D_1$ 0.70 - 1.50	$\emptyset D_1$ 1.60 - 2.50	$\emptyset D_1$ 3.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 7.00 - 10.00	$\emptyset D_1$ 12.00 - 20.00	
0.0005 - 0.0020	0.003 - 0.006	0.007 - 0.015	0.016 - 0.025	0.030 - 0.060	0.070 - 0.100	0.120 - 0.200	
0.0004 - 0.0018	0.003 - 0.005	0.006 - 0.014	0.014 - 0.023	0.028 - 0.055	0.060 - 0.090	0.110 - 0.180	
0.0004 - 0.0016	0.002 - 0.005	0.006 - 0.012	0.013 - 0.020	0.024 - 0.050	0.060 - 0.080	0.100 - 0.160	
0.0004 - 0.0016	0.002 - 0.005	0.006 - 0.012	0.013 - 0.020	0.024 - 0.050	0.060 - 0.080	0.100 - 0.160	
0.0003 - 0.0014	0.002 - 0.004	0.005 - 0.011	0.011 - 0.018	0.022 - 0.040	0.050 - 0.070	0.080 - 0.140	
0.0006 - 0.0024	0.004 - 0.007	0.008 - 0.018	0.019 - 0.030	0.036 - 0.070	0.080 - 0.120	0.140 - 0.240	
0.0005 - 0.0020	0.003 - 0.006	0.007 - 0.015	0.016 - 0.025	0.030 - 0.060	0.070 - 0.100	0.120 - 0.200	
0.0007 - 0.0030	0.005 - 0.009	0.011 - 0.023	0.024 - 0.038	0.046 - 0.090	0.110 - 0.150	0.180 - 0.300	
0.0006 - 0.0026	0.004 - 0.008	0.009 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.080	0.090 - 0.130	0.160 - 0.260	
0.0007 - 0.0030	0.005 - 0.009	0.011 - 0.023	0.024 - 0.038	0.046 - 0.090	0.110 - 0.150	0.180 - 0.300	
0.0006 - 0.0024	0.004 - 0.007	0.008 - 0.018	0.019 - 0.030	0.036 - 0.070	0.080 - 0.120	0.140 - 0.240	
0.0007 - 0.0030	0.005 - 0.009	0.011 - 0.023	0.024 - 0.038	0.046 - 0.090	0.110 - 0.150	0.180 - 0.300	
0.0010 - 0.0040	0.006 - 0.012	0.014 - 0.030	0.032 - 0.050	0.060 - 0.120	0.140 - 0.200	0.240 - 0.400	
0.0006 - 0.0026	0.004 - 0.008	0.009 - 0.020	0.021 - 0.033	0.040 - 0.080	0.090 - 0.130	0.160 - 0.260	
0.0002 - 0.0010	0.002 - 0.003	0.004 - 0.008	0.008 - 0.013	0.016 - 0.030	0.040 - 0.050	0.060 - 0.100	
0.0005 - 0.0020	0.003 - 0.006	0.007 - 0.015	0.016 - 0.025	0.030 - 0.060	0.070 - 0.100	0.120 - 0.200	

Valeurs basées pour une utilisation à l'huile entière. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...


Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

DIXI 7532 - 7542 - 7532-3D


SURFAÇAGE

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		240	<0.3×ØD1	<0.07×ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		65	<0.3×ØD1	<0.04×ØD1
H	Acier trempé (50 à 55 HRC)	38		200	<0.3×ØD1	<0.03×ØD1
	Acier trempé (55 à 65 HRC)	39		120	<0.2×ØD1	<0.02×ØD1

DIXI 7532-5D - 8D

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		240	<0.3×ØD1	<0.07×ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		65	<0.3×ØD1	<0.04×ØD1
H	Acier trempé (50 à 55 HRC)	38		200	<0.3×ØD1	<0.03×ØD1
	Acier trempé (55 à 65 HRC)	39		120	<0.2×ØD1	<0.02×ØD1

DIXI 7532-10D - 12D - 15D

		VDI 3323		XIDUR Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
P	Acier fortement allié > 800 N/mm ² , acier inoxydable ferritique / martensitique	10 - 13		240	<0.3×ØD1	<0.07×ØD1
S	Alliage réfractaire, base Fe, Ni, Co	31- 35		65	<0.3×ØD1	<0.04×ØD1
H	Acier trempé (50 à 55 HRC)	38		200	<0.3×ØD1	<0.03×ØD1
	Acier trempé (55 à 65 HRC)	39		120	<0.2×ØD1	<0.02×ØD1

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.20 - 0.40	$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.70	$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00
0.004 - 0.008	0.010 - 0.014	0.016 - 0.020	0.030 - 0.060	0.080 - 0.120	0.160 - 0.180
0.004 - 0.007	0.009 - 0.013	0.014 - 0.018	0.027 - 0.054	0.072 - 0.108	0.144 - 0.162
0.004 - 0.007	0.009 - 0.013	0.014 - 0.018	0.027 - 0.054	0.072 - 0.108	0.144 - 0.162
0.002 - 0.004	0.005 - 0.007	0.008 - 0.010	0.015 - 0.030	0.040 - 0.060	0.080 - 0.090


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.20 - 0.40	$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.70	$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00
0.003 - 0.006	0.008 - 0.011	0.013 - 0.016	0.024 - 0.048	0.064 - 0.096	0.130 - 0.145
0.003 - 0.006	0.007 - 0.010	0.011 - 0.014	0.022 - 0.043	0.058 - 0.086	0.115 - 0.130
0.003 - 0.006	0.007 - 0.010	0.011 - 0.014	0.022 - 0.043	0.058 - 0.086	0.115 - 0.130
0.002 - 0.003	0.004 - 0.006	0.006 - 0.008	0.012 - 0.024	0.032 - 0.048	0.065 - 0.070


Avance par dent f_z [mm]

$\emptyset D_1$ 0.20 - 0.40	$\emptyset D_1$ 0.50 - 0.70	$\emptyset D_1$ 0.80 - 1.00	$\emptyset D_1$ 1.50 - 3.00	$\emptyset D_1$ 4.00 - 6.00	$\emptyset D_1$ 8.00 - 12.00
0.002 - 0.005	0.006 - 0.009	0.010 - 0.013	0.019 - 0.038	0.051 - 0.077	0.105 - 0.115
0.002 - 0.005	0.006 - 0.008	0.009 - 0.011	0.018 - 0.034	0.046 - 0.069	0.090 - 0.105
0.002 - 0.005	0.006 - 0.008	0.009 - 0.011	0.018 - 0.034	0.046 - 0.069	0.090 - 0.105
0.001 - 0.002	0.003 - 0.005	0.005 - 0.006	0.010 - 0.019	0.026 - 0.038	0.050 - 0.055

CONTOURNAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)
N	Plastique	29		400	$<0.4 \times \text{ØD1}$
	Bois	30		350	$<0.6 \times \text{ØD1}$

RAINURAGE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	ae (mm)	ap (mm)
N	Plastique	29		350	$1 \times \text{ØD1}$	$<1.5 \times \text{ØD1}$
	Bois	30		325	$1 \times \text{ØD1}$	$<2 \times \text{ØD1}$

PLONGÉE EN RAMPE

		VDI 3323		CARBURE Vc [m/min]	Angle de rampe α	Profondeur maxi (mm)
N	Plastique	29		350	$<10^\circ$	$<1.5 \times \text{ØD1}$
	Bois	30		325	$<15^\circ$	$<2 \times \text{ØD1}$

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{V_c \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Avance par dent f_z [mm]

$\varnothing D_1$ 6.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00
0.085 - 0.105	0.120 - 0.130
0.070 - 0.090	0.100 - 0.110

Avance par dent f_z [mm]

$\varnothing D_1$ 6.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00
0.070 - 0.085	0.095 - 0.105
0.055 - 0.070	0.080 - 0.090

Avance par dent f_z [mm]

$\varnothing D_1$ 6.00 - 8.00	$\varnothing D_1$ 10.00 - 12.00
0.045 - 0.055	0.060 - 0.065
0.035 - 0.045	0.050 - 0.055

Valeurs basées pour une utilisation à sec. Les paramètres de coupe sont très fortement influencés par les paramètres externes, notamment la stabilité de l'outil et de la pièce,...

Les conditions de coupe doivent être adaptées en fonction des conditions d'utilisation !

